

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 DortmundKnappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung
Knappschaftstr. 1
44799 BochumDEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

BO KN61

FIN

WVGZZZ5NZNW065506

Auftraggeber	Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum
Ihr Auftrag vom	23.05.2024, per e-Mail
Besichtigung	22.05.2024 um 11:00 Uhr Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 22.05.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	22.521,01 EUR	26.800,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	25.840,34 EUR	30.750,00 EUR

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.05.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.05.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn Sascha Wersien bei Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung, Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum
Kennzeichen	BO KN61
Tag der Erstzulassung	08.11.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	08.11.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2025
---------------	-----------

Duplikat

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	5N / Tiguan 1.5 TSI OPF DSG Life
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0603 / CIR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5NZNW065506
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	16.650

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A	S/O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A	S/O	6 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A	S/O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Hankook / Ventus Prime3 X K125A	S/O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterradsatz zusätzlich auf LM Felge 235/55 R18 104H Pirelli mit 6/6/6/6mm Profil.

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Automatische Distanzregelung ACC (DSG), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängererkennung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze, Innenspiegel automatisch abblendend, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage " Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne vorne, Multifunktionsanzeige "Premium", Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio "Composition", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Tulsa" 7 J x 17, Räder: Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A, Schalthebelknauf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Duplikat

Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbag für die äußeren Rücksitze, Anhängervorrichtung anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung, Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen, Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet", Paket: "Easy Open & Close" mit Safe-Sicherung, Paket: Winter, Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Räder: Reserverad gewichts- und platzsparend, Räder: Winterräder (4) (zusätzlich), Leichtmetall "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert, Rückfahrkamera "Rear View", Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitze: ergoActive Sitze vorn, Standheizung und -lüftung, Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 13.400 km oder 127 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türverkleidung hinten rechts, Druckstelle, erneuern (Bild 9); Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 7); Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 8);

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.