

19.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	OpelCorsa F e Edition		
Amtl. Kennzeichen:	MS-BN17E	Erstzulassung:	24.11.2021
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	1962
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	100 kW / 0 cm ³
Kraftstoffart:	Elektro	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1889 / ABX000096
Herstellerfarbbezeichnung:	Kontrast Grau/Quarz Silber	Emissionsschl. Nr. 14.1:	30AX
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug
Anzahl der Türen:	5	HU:	11.2024
Bereifung: (Größe)	195/55R16 91H	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	8/8/8 mm	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	- g/km

Serienausstattung:

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektrische Schnellheizung (Quick-heat)
- Elektrofahrzeug
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW) besteht aus: HV-Batterie 50 kWh
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumbelichtung (LED)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor Starterknopf
- Nebelschlussleuchte
- Opel Connect
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Sonderausstattung:

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi besteht aus: DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (11 kW)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer LED besteht aus: Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Tagfahrlicht LED
- Sitzheizung vorn
- Stahlfelgen 6,5x16

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 11.03.2024 folgende Mängel festgestellt:
- Frontbereich: Kleinste Steinschlagschäden (u.a. an Frontscheibe, Außenspiegel, Motorhaube, Kühlergrill, Scheinwerfer, Frontverkleidung)
- Fahrzeuginnenraum: Kleinste Kratzer, Gebrauchsspuren und Verunreinigungen.
- Inspektion / Service fällig

- Fußmatten fehlen
- Reifendruckkontrollsystem signalisiert zu geringen Fülldruck

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand.
- Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen (Karosserie, Anbauteile, Interieur, Verglasung, etc.) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. **Es wird daher dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich.
- Teile der Bremsanlage können durch eine evtl. längere Standzeit korrodiert sein.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

15.500 €

i. Worten:

fünfzehntausendfünfhundert Euro

Standort:	Bauhof Süd Röntgenstrasse 19 53177 Muffendorf
Ansprechpartner:	Herr Herzberg od. Frau van der Straeten
Telefon: / E-Mail:	Tel. Nr.: 0152 0900 3076 od. 0228 5403 - 601 Hermann.Herzberg@bundesimmobilien.de Nicole.vanderStraeten@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.