

Kraftfahrwesen

BFV49

25.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-4504	<b>Erstzulassung:</b>	10.11.2021
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	7486
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	118 kW / 1332 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Hybr. B/ext.E	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	2222 / AJP00039X
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	MOUNTAINGRAU - MET.	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36AP
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Materialmix / Anthrazit	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	11.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	205/55R17 91H DOT 27/21	<b>Unfallfrei:</b>	nein
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6 6 6 6	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	22 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Multimediastystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensoren
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

### Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- )
- Klimaautomatik (Thermotronic)
- Ladekabel Mode 2
- Ladekabel Mode 3
- Laderaum-Paket besteht aus: Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket besteht aus: Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Beschädigungen.
- Seitenwand hinten rechts mit Kratzern / Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten teilweise mit Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Anstoßschaden Frontverkleidung.
- Türdichtung vorn links beschädigt.
- Felgen teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.

- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Marderspuren im Motorraum.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

**Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund deutlicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Brems scheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Sommer-Kompletträder; LM-Räder teilweise verkratzt / beschädigt; liegen ungesichert im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**24.500 €**

**i. Worten:**

**vierundzwanzigtausendfünfhundert Euro**

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Hannover 30179 Hannover Hackethalstraße 7 30179 Hannover
<b>Ansprechpartner:</b>	Hr. Horodyski
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0511 101 2753 / matthias.horodyski@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.