

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fahrzeugart | Pkw, SUV, Kleintransporter |
| Aufbauart | Lim. Schrägheck |
| Fabrikat | Renault |
| Typ / Untertyp | Megane I Phase 2 Lim. (BA0)(03.1999->) / 1.6 16V RXE |
| KBA-Nummer | 3004/587 |
| Fahrzeug-Ident-Nummer | VF1BA040221868647 |
| | identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1 |
| Erste / Letzte Zulassung | 29.02.2000 / 30.06.2022 |
| Hubraum / Leistung | 1.598 cm ³ / 79 kW (107 PS) |
| Motor | Motor 1,6 Ltr. - 79 kW 16V |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Benzin / 4 / Reihenmotor |
| Türen | 5 |
| Anzahl Achsen / davon angetrieben | 2 / 1 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Anzahl Vorbesitzer | unbekannt |
| Anzahl Halter | unbekannt |
| nächste HU | 06/2025 |
| Laufleistung abgelesen | 135.832 km |
| Farbe | GRAU BOREAL |
| Lackart | Metallic (2-Schicht) |
| Lackzustand | unterdurchschnittlich |
| Allgemeinzustand | durchschnittlich |
| Karosseriezustand | unterdurchschnittlich |
| Besichtigungszustand | fahrbereit |
| Reparierte Vorschäden | erhöhte Lackschichtendicken in den Bereichen Motorhaube + Kotflügel vorn rechts + beide rechten Türen > bis 228 µm > Ursache unbekannt |
| Nichtreparierte Vorschäden | Heckklappe eingedrückt > siehe auch Fotoanlage ; Stoßfängerabdeckung hinten beschädigt / verschrammt ; Stoßfängerabdeckung vorn und Kotflügel vorn links verschrammt ; Marderschaden im Bereich der Dämmung Motorraum ; Kopfstütze hinten rechts fehlt ; Dachhaut und Heckklappe oberhalb weisen mehrere Dellen auf ; Türeinstiegsdichtung vorn links gerissen ; diverse Korrosionsansätze ; kein Servicenachweis vorliegend ; u.a. es lagen 2 Fahrzeugschlüssel vor ; Motorlauf o.B. ; Kühlfunktion der Klimaanlage war gegeben ; Fahrzeugbesichtigung erfolgte ohne Hubbühnennutzung und ohne Probefahrt |
| Sonstiges | |

BEREIFUNG

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 1. Reifensatz | | | Profiltiefe in mm | |
| Achse | Hersteller | Bezeichnung | links | rechts |
| 1 | Uniroyal | 185/60 R15 88H RainExpert 3 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Runway | 185/60R15 88H Endour HP | 6,5 | 6,5 |
| Reifenzustand | verkehrssicher | | | |

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Heckscheibe heizbar, Heizung mit Umluftschaltung, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten, Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, LM-Felgen 6x15 (Saros), Motor 1,6 Ltr. - 79 kW 16V KAT (K4M-700/708/712), Nebelscheinwerfer, Radio mit Cassetten - Gerät, Reifen 185/60 R15 ..H, Rücksitz geteilt/klappbar, Servolenkung, Stoßfänger Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

SONDERAUSSTATTUNG

Frontscheibe heizbar, Getriebe Automatik proaktiv - Typ: DPO (4-Stufen), Sitzheizung vorn