

# Ing. Büro Dipl.-Ing. Richard van der Burgt


Kraftfahrzeug Sachverständige und Prüferingenieure

Mitglied der KÜS

An der Henkenmühle 14 41751 Viersen

Tel.: 0 21 57 / 12 44 880 Fax: 0 21 57 / 12 44 888

www.vandenburgt.de



28.08.2023

Gemeinde Brüggen  
Der Bürgermeister  
Klosterstr. 38

D-41379 Brüggen

Bei Rückfragen bitte  
GUTACHTEN - NUMMER  
angeben!

====> BEW18082380 <====

## G U T A C H T E N

Betreff : Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter : Gemeinde Brüggen  
Der Bürgermeister  
Klosterstr. 38, D-41379 Brüggen

Auftrag vom / durch : 18.08.2023 / Frau Lackmann, Gemeinde  
Brüggen

Besichtigungsdatum / -ort : 18.08.2023 / 41379 Brüggen

Besichtigt durch : Dipl.-Ing. Richard van der Burgt

Verwertungserlös/Restwert

EUR

# Ing. Büro Dipl.-Ing. Richard van der Burgt

Kraftfahrzeug Sachverständige und Prüfengeieure

Mitglied der KÜS

An der Henkenmühle 14 41751 Viersen

Tel.: 0 21 57 / 12 44 880 Fax: 0 21 57 / 12 44 888

www.vandenburgt.de



Gutachten Nr.:

BEW18082380

28.08.2023

## FAHRZEUG - DATEN

Fahrzeugart : PKW-Anhänger  
Aufbauart : Zugdeichsel/Schaumanhänger  
Fabrikat : ALOIS KOBER KG  
Typ / Untertyp : NACHLÄUFER-SCHAUMANHÄNGER / 1 2D/2  
Fahrzeug-Ident-Nummer : 01860044  
zul. Gesamtgewicht : 1300 kg  
Reifendimension : 165 R13  
Reifenzustand : überaltert mit Rissbildung  
Erstzulassung : 00.00.1987  
Farbe : rot-weiß

### Technische Daten

: Die technischen Daten wurden dem am Anhänger angebrachten Typenschild entnommen. Für den Anhänger liegen keine Papiere oder eine Zulassungsbescheinigung vor.

# Ing. Büro Dipl.-Ing. Richard van der Burgt


Kraftfahrzeug Sachverständige und Prüfügenieure

Mitglied der KÜS

An der Henkenmühle 14 41751 Viersen

Tel.: 0 21 57 / 12 44 880 Fax: 0 21 57 / 12 44 888

www.vandenburgt.de



Gutachten Nr.:

BEW18082380

28.08.2023

## Vorwort:

Gemäß der Beauftragung durch Frau Anne Lackmann der Gemeinde Brüggen vom 11.08.2023, galt es für das oben näher beschriebene Fahrzeug ein Bewertungsgutachten zu erstellen.

Die Besichtigung des Fahrzeug erfolgte am 18.08.2023 auf dem Gelände der Gemeinde Brüggen.

Es wurden 5 Lichtbilder angefertigt, welche diesem Bewertungsgutachten als Anlage beigefügt sind.

Die vom Auftraggeber vorgelegten Unterlagen und Angaben zum Fahrzeug wurden entsprechend berücksichtigt.

## Wertbeeinflussende Faktoren/Besonderes

Bei dem hier in Rede stehenden Fahrzeug handelt es sich um einen PKW Anhänger (Nachläufer-Schaumwagen ohne Werfer) der Feuerwehr ohne Zulassungsbescheinigung und weitere Fahrzeugpapiere. Das Fahrzeug ist nicht angemeldet.

## Ausstehende Reparaturen

Die Reifen sind überaltert, Rißbildungen sind sichtbar.

Die Elektrische Anlage ist defekt.

## Probefahrt/Probelauf:

konnte nicht durchgeführt werden.

## Ergebnis:

Die auf den 18.08.2023 bezogene Bewertung des vorstehend näher beschriebenen Fahrzeuges hat auf der Basis des herrschenden Marktes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

**Verwertungserlös/Restwert**

**EUR**



Seite 3

# Ing. Büro Dipl.-Ing. Richard van der Burgt

Kraftfahrzeug Sachverständige und Prüfengeure

Mitglied der KÜS

An der Henkenmühle 14 41751 Viersen

Tel.: 0 21 57 / 12 44 880 Fax: 0 21 57 / 12 44 888

www.vandenburgt.de



Gutachten Nr.:

BEW18082380

28.08.2023

Schlußbemerkung:

-----

Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Viersen, 28.08.2023



Gutachten Nr.:

BEW18082380

28.08.2023

### Lichtbilanlage




Bild 1



Bild 2

# Ing.-Büro Dipl.-Ing. Richard van der Burgt

Kraftfahrzeugsachverständige und Prüfindenieure

Mitglied der KÜS

An der Henkenmühle 14 \* 41751 Viersen

Tel.: 02157-1244880 \* Fax: 02157-1244888 \* web: [www.vanderburgt.de](http://www.vanderburgt.de)

---

Gutachten Nr.:

BEW18082380

28.08.2023



Bild 3

# Ing.-Büro Dipl.-Ing. Richard van der Burgt

Kraftfahrzeugsachverständige und Prüfsachverständige  
Mitglied der KÜS

An der Henkenmühle 14 \* 41751 Viersen

Tel.: 02157-1244880 \* Fax: 02157-1244888 \* web: www.vanderburgt.de

---

Gutachten Nr.:

BEW18082380

28.08.2023



Bild 4

# Ing.-Büro Dipl.-Ing. Richard van der Burgt

Kraftfahrzeugsachverständige und Prüfindenieure

Mitglied der KÜS

An der Henkenmühle 14 \* 41751 Viersen

Tel.: 02157-1244880 \* Fax: 02157-1244888 \* web: www.vanderburgt.de

Gutachten Nr.:

BEW18082380

28.08.2023



Bild 5