



Gutachten

82644B3942 - 26.06.2024

Fahrzeugbewertung



Volkswagen

Touran / Comfortline BMT/Start-Stopp

MA-QD 613

WVGZZZ1TZNW018400

Kontaktdaten:	Helmertstr. 7 - 11 68219 Mannheim	Telefon: 0621 / 48 14 236 Telefax: 0621 / 48 14 390	Web: www.koch-gutachten.de E-Mail: kfz@koch-gutachten.de
Bankverbindungen:	VR Bank Rhein-Neckar eG Sparkasse Südliche Weinstraße	IBAN: DE59 6709 0000 0088 8833 30 IBAN: DE96 5485 0010 0035 0293 05	BIC: GENODE61MA2 BIC: SOLADES1SUW
Geschäftsführer:	Michael Koch	Registergericht: Mannheim	HRB: 710603 USt.-ID DE275144529



Mannheim, den 26.06.2024

Gutachten

82644B3942

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Amtliches Kennzeichen	MA-QD 613
Auftrag vom / durch	24.06.2024 / Herr Götz
Fahrzeughalter	BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe Dynamostraße 7-11, 68165 Mannheim
Besichtigungsdatum	25.06.2024
Besichtigungsort	BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe Dynamostraße 7-11, 68165 Mannheim
Besichtigt durch	Jürgen Bernhard
Anwesend	Herr Götz

Zusammenfassung des Gutachtens:

Bewertungs-Gutachten

Händlereinkaufswert (inkl. 19,00% MwSt.)	EUR	23.400,00
Händlerverkaufswert (inkl. 19,00% MwSt.)	EUR	26.675,00

Kontaktdaten:	Helmertstr. 7 - 11 68219 Mannheim	Telefon: 0621 / 48 14 236 Telefax: 0621 / 48 14 390	Web: www.koch-gutachten.de E-Mail: kfz@koch-gutachten.de
Bankverbindungen:	VR Bank Rhein-Neckar eG Sparkasse Südliche Weinstraße	IBAN: DE59 6709 0000 0088 8833 30 IBAN: DE96 5485 0010 0035 0293 05	BIC: GENODE61MA2 BIC: SOLADES1SUW
Geschäftsführer:	Michael Koch	Registergericht: Mannheim	HRB: 710603 USt.-ID DE275144529



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	MA-QD 613
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Van
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Touran / Comfortline BMT/Start-Stopp
KBA-Nummer	0603/CJB
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVGZZZ1TZNW018400 identifiziert anhand Zulassungsbescheinigung Teil I
Erste / Letzte Zulassung	08.08.2022 / 08.08.2022
Hubraum / Leistung	1.498 cm ³ / 110 kW
Motor	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.519 / 2.110 / 591 kg
Länge / Breite / Höhe	4.527 / 1.829 / 1.659 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	Fahrzeug in Erstbesitz
nächste HU	08/2025
Laufleistung abgelesen	42.268 km
Farbe	Pure White
Lackart	uni (2-Schicht)
Allgemeinzustand	gut
Verkehrssicherheit	verkehrssicher
Besichtigungszustand	unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend unter Verwendung einer Hebebühne
Reparierte Vorschäden	keine festgestellt
Sonstiges	Das Fahrzeug ist lückenlos scheckheftgepflegt

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	205/60 R16 96V Cinturato P7 XL K1
2	Pirelli	205/60 R16 96V Cinturato P7 XL K1

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

Serienausstattung

2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze), 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefächer in Dachkonsole, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Ablendautomatik, links, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in



Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Chrom-Paket (1), Chromeinfassung Lichtschalter, Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterzierleisten schwarz, Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe), Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußgänger- und Fahrraderkennung und Aktive Frontklappe, Fußmatten Textil, Gepäckmanagement-Paket, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbelichtung, Gepäckraumbelichtung zusätzlich, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Keyless-Start, Knieairbag Fahrerseite, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kühlergrill schwarz mit Chromleisten, Lautsprecher (8), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), LM-Felgen, Longlife-Service, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Nebelschlussleuchte, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 205/60 R16 ..V, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Spiegel-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

Aktive Frontklappe, Antennen-Diversity, Anzeige für Waschwasserstand, Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB), Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 59 Ah, Bordwerkzeug und Wagenheber, Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Generator 140 A, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Klimazone: Nicht Heissland, Klimazone: Standard-Klimazonen, Kraftstofftank, verschärftes Verdampfungssystem (Aktivkohlebehälter, EVAP), Kältemittel R 1234 YF, Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leuchtweitenregelung automatisch, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DPCA), Multifunktionsanzeige Plus, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Notrufsystem, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag hinten, Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion), Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn links mit Massagefunktion, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Pure-White, Sprachsteuerungs-System, Start/Stop-Anlage, Winter-Paket, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich), Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens wurde am 24.06.2024 telefonisch erteilt.

Inhalt und Zweck des Gutachtens

Aufgrund des uns erteilten Auftrages besichtigten wir das unter "Fahrzeugdaten" näher beschriebene Fahrzeug und erstatten zum Zwecke der Beweissicherung eine Bewertung zum Händlereinkaufswert und Händlerverkaufswert.

Der Stichtag zur Bewertung ist der 25.06.2024.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Im Fahrzeugdisplay waren keine Fehler angezeigt. Ein Auslesen des Fehlerspeichers erfolgte nicht. Für hinterlegte aber nicht angezeigte Fehler wird keine Haftung übernommen.

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Es wurden folgende Dokumente vorgelegt:

- Zulassungsbescheinigung Teil I im Original

- Bordbuch

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen ersichtlich, keine reparierten Vorschäden feststellbar.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung (Gerät QNix 1500) ergab keine Auffälligkeiten.

Zustandsbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich in einem als gut zu bezeichnenden Zustand.

Eventuell festgestellten Schäden und Mängel wurden in der Bewertung berücksichtigt.

Letzter Service am: 10.11.2023, bei KM-Stand: 30942.

Zwei Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Winterkomplettreder auf LM Felgen im Fahrzeug.



Feststellungen

- Steinschläge an der Fahrzeugfront
- Kleinere Kratzer rundum
- Lackierung rundum verschmutzt (fremde Rostpartikel)
- Kratzer Stoßfänger hinten
- LM Felge hinten rechts verschrammt
- Kratzer Tür hinten rechts
- Dachhimmel hinten leicht verschmutzt
- Leichte Gebrauchsspuren im Innenraum

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden der Bewertung beigelegt.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Gutachten umfasst 17 Seiten inkl. 20 Fotos.

Mit der unten stehenden Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens versichert.

Mannheim, 26.06.2024

Der zertifizierte Sachverständige



Jürgen Bernhard

Zertifizierung nach DIN ISO EN/IEC 17024 für Kfz
Schäden und Bewertungen



Bild 1:



Bild 2:



Bild 3:



Bild 4:



Bild 5:



Bild 6:




Bild 7:



Bild 8:



Bild 9:



Bild 10:



Bild 11:



Bild 12:



Bild 13:



Bild 14:



Bild 15:



Bild 16:



Bild 17:



Bild 18:



Bild 19:




Bild 20: