

Kraftfahrwesen

BFV26

04.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | NissanX-Trail 2.0 dCi SE 4x4 DPF | | |
| Amtl. Kennzeichen: | P-BF267 | Erstzulassung: | 02.02.2015 |
| Fahrzeugart: | Geländefz.Pers.bef. Mehrzweckfahrzeug | Gesamtfahrleistung (Km): | 177500 |
| Klimatisierung: | ja | Leistung: / Hubraum: | 110 kW / 1994 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Diesel | Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Partikelfilter: | ja | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | 1329 / ABN00021X |
| Herstellerfarbbezeichnung: | PRECISION GREY (M) | Emissionsschl. Nr. 14.1: | 35J0 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / Anthrazit | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO5;J;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | Keine |
| Bereifung: (Größe) | 215/60R17 | Unfallfrei: | Unfallfahrzeug |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 6-6-5-5 | Inspektion: | fällig |
| Reserverad: | vollwertig | CO2-Emission: | 168 g/km |

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebel Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar besteht aus: Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2630 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Klarglas
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug wurde im Bundesforst auch abseits befestigter Wege betrieben und weist dementsprechende Schäden und Verschleiß
- auf. Es sind erhebliche Nutzungsspuren Außen wie Innen feststellbar.
- Stoßfänger vorn rechts gebrochen und lose
- Stoßfänger hinten defekt
- Radlaufverkleidung vorn rechts, hinten rechts lose
- Kratzer und Dellen von streifenden Ästen ringsum
- Schmutzfänger fehlen
- Verkleidung Tür hinten links fehlt
- Service fällig
- Batterie tiefentladen

- Teppich im Inneraum defekt
- Verkleidungen im Inneraum verkratzt
- Innenraum verschmutzt, Flecken
- Dichtung Heckklappe defekt
- Seitenteil hinten rechts eingedellt
- letzter Service 5/23 bei 165344 km lt. Serviceheft
- Aufsetzspuren und Eindellungen am Fahrzeugboden
- Fahrwerk verschlissen
- Bremse Standrost
- Rost in Türbereichen

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.000 €

i. Worten:

dreitausend Euro

| | |
|---------------------------|---|
| Standort: | Bundesforstbetrieb Westbrandenburg Friedrich-Engels-Strasse 23A 14473 Potsdam |
| Ansprechpartner: | Herr Schabel |
| Telefon: / E-Mail: | 0331 62649 114 / Patrick.schnabel@bundesimmobilien.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.