

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung	VW Caddy Kastenwagen 2.0 Liter-TDI BMT Maxi		
Amtl. Kennzeichen:	SHL-FM 24	Erstzulassung:	07.04.2016
Fahrzeugart	Lkw geschlossener Kas- ten	Gesamtfahrleistung (km)	176.720
Klimaanlage:	manuell	Leistung / Hubraum	75 kW / 1968 cm³
Kraftstoffart	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.	
Art der Lackierung	Metalllackierung	Typschlüssel	0603 BXG013736
Herstellerfarbbezeichnung	Acapulco blau	Emissionsschl. Nr. 14.1	36X0
Sitzbezüge: Mat. / Farbe	Stoff: schwarz	Nat. Emissionsklasse (14)	EURO6; X : PI/CI ; N1 II
Anzahl der Türen	4	HU	03/2026
Bereifung (Größe):	195/65 R 15 XL 95T M&S	Unfallfrei	ja
Reifenprofiltiefe:	6,5 / 7 / 8 / 8 mm	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Vollwertig 8mm	CO2-Emission:	121 g/km

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- ABS und ASR
- Ausstattungspaket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch links
- Außenspiegel konvex rechts
- Außenspiegel Ausführung NFZ
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Dachhimmel Komfort vorn
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Differentialsperre
- ESP
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: Kasten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenkrad: 3-Speichen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. Verstellbar, Höhen- und Längsverstellung
- Lkw-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. Verstellbar (Höhen-/Längsverstellung)
- Nichtraucherpaket
- Dieselmotor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Motor – Schleppmoment – Regulator (MSR)
- Nichtraucherpaket
- Nutzlast: Standart
- Radstand 3006 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schiebetür rechts
- SCR-System
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts
- Stahlfelge 6x15
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Warndreieck und Erste-Hilfe-Material
- Warnlampe für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung Fahrassistenz-System (Anhänger-Stabilisierungs-Programm)
- Airbag Beifahrerseite
- Einparkhilfe hinten
- Gummibodenbelag im Fahrerhaus
- Manuelle Klimaanlage Climatic (Handschuhfach abschließbar u. beleuchtet mit Kühlfunktion)
- Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN, zwei Lautsprecher, Multimedia-Schnittstelle USB iPhone/Pad mit AUX-IN)
- Connectivity-Paket
- Elektrik-Paket (Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch vorn)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar mit Heckscheibenwischer
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED, zusätzlich
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Metallic - Lackierung
- Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) zzgl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Seitenfenster im Lade-/Fahr-gastraum vorn rechts, fest
- Polsterung Sitze: Robustbezüge
- Sitzheizung vorn
- Laderaum mit Seitenverkleidung Holzfaser
- Verzurrschienen im Laderaumboden und an den Seitenwänden
- Marderschutzanlage
- Ein Satz gebrauchte Sommerräder 195/65 R 15 XL 95H (6,5/6,5/4,5/4,5 mm) mit DOT 2x 1019 und 2x 0520 bei

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist, dem Alter und der Laufleistung entsprechende, Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende detaillierte Mängel festgestellt:

- Sitzpolster mit Gebrauchs- und Nutzungsspuren (siehe auch Fotos), Kleberückstände von Folienbeklebung an den Vordertüren, Frontbereich mit Steinschlagschäden, Fahrertürkante mit Anschlagstelle (Deformation und Lack), Hecktür links unten mit Anschlagstelle (Lack), Roststelle Kennzeichenbeleuchtung rechts, Kratzer ausgebessert an Schiebetür (3x), Beifahrertür (3x) – im Foto nicht darstellbar
- **Instandsetzungskosten, welche kalkuliert und vom Fahrzeugeinkaufspreis abgezogen wurden:** Bremse der Vorderachse nahe Verschleißgrenze (Steine und Scheiben)
- Der ermittelte Kaufpreis ist der Händlereinkaufswert!
- Inspektion fällig, Reichweite AdBlue 2300 Kilometer
- Montierte Winterbereifung Hersteller Continental / Uniroyal mit DOT: 2x 3921, 2x 4823, Reserverad in Erstausrüstung.
- Im Laderaum befindet sich zusätzlich eine gebrauchte Reifendecke 195/65R15 XL 95T M&S Conti TS 870 mit DOT 4422 und Profilstärke 6,5 mm ohne Berechnung.

Sonstiges:

- Prüfung erfolgte mit Nutzung einer Hebebühne und Bremsprüfstand.
- **Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.**
- Es wird empfohlen, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl der Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

7.850 €

in Worten:

-siebentausendachthundertfünfzig- Euro

Standort/ PLZ:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Drosselbergstraße 2, 99097 Erfurt
Ansprechpartner:	Herr Rößner
Tel. Zentrale/Durchwahl/E-Mail	0361 / 3482226

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.