

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 13.06.2024

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe



BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU
Kußmaulstr. 17
76187 Karlsruhe

Ansprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

KA BW114

FIN

WVGZZZ1T0PW003929

Auftraggeber

BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU, Kußmaulstr. 17, 76187 Karlsruhe

Ihr Auftrag vom

10.06.2024, schriftlich [REDACTED]

Besichtigung

10.06.2024 um 09:00 Uhr

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	[REDACTED]	[REDACTED]
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	[REDACTED]	[REDACTED]



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 10.06.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.06.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.06.2024 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 116 µm bis 146 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BUNDESANSTALTFÜR WASSERBAU, Kußmaulstr. 17, 76187 Karlsruhe
Kennzeichen	KA BW114
Tag der Erstzulassung	14.11.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	14.11.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	1T / Touran 1.5 TSI ACT OPF Comfortline

DEKRA-Nr: XXXXXXXXXX

vom 13.06.2024

Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CJC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ1T0PW003929
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	pure white (C9A)
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	36.776

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Pirelli / Cinturato P7	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 17.08.2026			

S/ Sommer; /O Original;

1 Satz Winterräder auf LM Felgen im Kofferraum

Serienausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel, Ablagefächer in der Dachkonsole, Active Cylinder Technology ACT, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Storm Grey, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "New Brushed Design", Dekoreinlagen "Piano Black", Digital Cockpit, mehrfarbig, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend, Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe, Gepäckmanagement-Paket, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, Gepäckraumboden höheneinstellbar, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen auf Sitzen hinten, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2-Leseleuchten vorn und hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage, Kopfstützen (3) in der 2. Sitzreihe, Kopfstütze vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leuchtwertenregulierung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster in Stoff, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Räder: Leichtmetall (4) "Karlstad" 6,5 J x 16, Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tire Mobility Set, Schalthebelknauf in Leder, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, Sitze: Komfortsitze vorne, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten, Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln, Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, Klimaanlage "Air Care Climatronic", LED-Scheinwerfer, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet", Netztrennwand, Paket: Winterpaket in Verbindung mit Lederausstattung "Vienna", Raucherausführung, Räder: Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Winterräder (zusätzlich) LM "Karlstad" 6,5 J x 16, Sitze: 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 19.01.2024 bei Kilometerstand 28.893. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 22.200 km oder 706 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür innen eingedellt, drücken; Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau. Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.