

Kraftfahrwesen

BFV58

12.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-BenzA 250 e (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5224	Erstzulassung:	24.02.2022
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	12859
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1332 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	2222 / AJP00039X
Herstellerfarbbezeichnung:	DENIMBLAU - METALLIC-LACK	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	02.2025
Bereifung: (Größe)	Sommerreifen 205/55R17 91W (DOT18/21)	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/6/6	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	22 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodus-schalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeu-gungs-system)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungs-getriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbe-reitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket besteht aus: Sonnenblenden mit Spiegel (beleuch-tet)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funk-tionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung:

- 1xSatz Winterkomplettluräder 205/55R17 91H (DOT50/20) 6/6/6/6mm
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus: Vorrüstung car sharing, Public-Charging-Paket, Ladekabel für öffent-liche Ladesäulen, Konnektivität-Paket, Service-System: Erweiterte Navigati-onsdienste, Smartphone integriert, Navigationssystem: Festplattennavi-gation, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Sitzheizung vorn, Fahrassistenz-Sys-tem: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-In-formationssystem Live Traffic
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
- Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. ver-stellbar
- LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspei-chen) besteht aus: LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket besteht aus: Fahrassis-tenz-System: aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeis- tungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand
- Die Bremsen sind aufgrund der Standzeit fest und stark verrostet
- Lackschäden, Lackkratzer, Lackabplatzer und Beschädigungen ringsum und an allen Einstiegen, Türkanten, Lade- kante, Griffmulden, Türen, Heckklappe, Türgriffen und Außenspiegeln.
- Service B1 laut Anzeige fällig
- starke Verschmutzungen durch Vogelkot, Blättern, Staub, Ästen und Baumharz etc. außen ringsum
- Starterbatterie defekt das Fahrzeug springt nicht an
- Steinschlagschäden in der Frontscheibe mit Rissbildung und im Frontbereich
- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss bei Abholung transportiert werden
- Die Fahrbatterie ist leer und nicht geladen

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebots- abgabe wird daher angeraten.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

18.726 €

i. Worten:

achtzehntausendsiebenhundertsechszwanzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Kiel Kronshagener Weg 105 24116 Kiel
Ansprechpartner:	Herr Otte / Frau Hohenschildt
Telefon: / E-Mail:	0431/200 831 355 // 0431/200 831 356 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.