

Kraftfahrwesen

BFV66

29.04.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenPassat Variant 2.0 TDI Trendline		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-7020	Erstzulassung:	05.03.2013
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	126621
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	125 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / AYN000798
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35F0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	Keine
Bereifung: (Größe)	205/55R16 94V 01/15	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	5 / 5 / 5 / 5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	136 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach am Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1) besteht aus: Chrom-einfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten besteht aus: Seitenschutzleisten Chrom
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn besteht aus: Sitz: Komfortsitz vorn links, Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) besteht aus: Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Einsatzfahrzeug entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt: Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelte kleinere Lackschäden/Kratzer vorhanden und Verschmutzungen der Polsterungen.
- Noch vorhandene dienstliche Anbauten/Einbauten, Folierungen und Zusatzspiegel, sind vor der Inbetriebnahme zu entfernen.
- Die Standheizung ist ohne Funktion, die Brennkammer muss erneuert werden.

- Serienmäßig verbaute elektronische Systeme können durch den Rückbau Fehlfunktionen aufweisen.
- Dellen, Kratzer und Lackabplatzungen auf der Motorhaube vorne.
- Rückbauschäden an Fahrzeugdach / Dachreling / Spiegelkappen (Bohrungen, Kabeldurchführungen, fehlende Verkleidungsteile, zusätzliche Antennen, Kratzer, Dellen, Lackschäden, etc.).
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten; Löcher, Bohrungen, beschädigte / fehlende Verkleidungen und Anbauteile, zusätzliche Kabelbäume, Kleberückstände sind am und im gesamten Fahrzeug zu finden.
- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Teppichen, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt / verschlissen. (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, Kleberückstände, etc.)
- Lackbeschädigungen am Lack durch Vogelkote
- Das DSG Getriebe bzw. das Zweimassenschwungrad verursacht Geräusche ein Schaden kann nicht ausgeschlossen werden.
- Die Starterbatterie ist Tiefenentladen und defekt.
- Das Fahrzeug hat einen nicht Reparierten Unfallschaden hinten rechts. Der Kostenvoranschlag kann eingesehen werden.
- Die Abdeckung für das Türschloss an der Fahrerseite fehlt.
- Die Motorkontrolllampe signalisiert eine Fehlfunktion.
- Die Auto Hold Taste ist ohne Funktion
- Die Standheizung ist ohne Funktion.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Rund ums Fahrzeug sind Dellen, Kratzer, Steinschlagschäden und Lackabplatzungen vorhanden.
- Die beiliegende Bereifung liegt ungesichert im Fahrzeug, geeignete Ladungssicherungsmittel (z.B. Spanngurte) muss der Abholer des Fahrzeuges mitbringen
- Winterräder beiliegend: 205/55 R16 94V auf Stahlrädern; Profiltiefen: 6/ 6/ 6 mm; Produktionsjahr: 2020.
- Sondersignalhörner müssen vor einer Vollabnahme im vorderen Bereich entfernt werden

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

4.496 €

i. Worten:

viertausendvierhundertsechsundneunzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Duisburg -Außenstelle Emmerich- Parkring 6 46446 Emmerich
Ansprechpartner:	Arbeitsgebiet Haushalt
Telefon: / E-Mail:	0203 7134 -362 / -333 / -342 / haushalt.hza-duisburg@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.