

Kraftfahrwesen

BFV69

24.05.2024

Fahrzeugbeschreibung für ZUGM.ACKERSCHLEPPER (Kleintraktor)

Verkaufsbezeichnung:	ISEKI(J) TM 3200 AHL		
Amtl. Kennzeichen:	SFA-2551	Erstzulassung:	09.03.2005
Fahrzeugart:	ZUGM.ACKERSCHLEPPER -	Betriebsstunden (Std):	956
Klimatisierung:	nein	Leistung: / Hubraum:	15 kW / 1123 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Hydrostat
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	SD000178
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	7112 / 000000
Herstellerfarbbezeichnung:	Blau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	-
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	ohne
Anzahl der Türen:	2	HU:	fällig
Bereifung: (Größe)	vo: 23X8.50-12 hi: 315/75D15 4PR	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	7/7/7/7	Inspektion:	durchgeführt am: 17.02.2023 bei Betriebsstundenzähler- Stand: 919h
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	n.B. g/km

Serienausstattung:

- Anh.-Maulkupplung
- hydraulische Lenkungsunterstützung
- Oberlenker
- Zwischenachszapfwelle

Sonderausstattung:

- Anbaugerät Frontsichelmächwerk Typ FM 130 S
- Anbaugerät Kehrmaschine Typ KL 130
- Anbaugerät Schneeräumschild Typ RSL 145
- Frontkraftheber
- Frontzapfwelle
- Hydraulikanschluss vorn
- Iseki-Sicherheitskabine mit Heizung und Heckverglasung
- Komfort-Innenausstattung
- Zusatzscheinwerfer vorn
- Rundumkennleuchte
- Hydrauliksteuerventil (3 Funktionen)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters-, betriebsstunden- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile / Anbaugeräte mit Kratzern / Dellen / Schäden / Korrosion.
- Felgen / Reifen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen / Korrosion.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innenraum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Steinschlagschäden rundherum vorhanden.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Verkleidungen.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Reifengröße vorn abweichend; Zulässigkeit nicht nachgewiesen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien, entsprechend sind Vogelkotanhafungen am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Für die Wiederzulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

5.500 €

i. Worten:

fünftausendfünfhundert Euro

Standort:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Freudenthalstr 29614 Soltau
Ansprechpartner:	Herr Klautzsch
Telefon: / E-Mail:	+49 (0)5191 933-147 / Andreas.Klautzsch@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.