

Kraftfahrwesen

BFV29

19.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Skoda Octavia 2.0 TDI DPF RS Green tec (Euro 6)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3638	Erstzulassung:	09.03.2016
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	190486
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	135 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	8004 / ANW000265
Herstellerfarbbezeichnung:	Quarz-Grau Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	225/40R18 92Y	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	0/0/0/0	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	126 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten besteht aus: Gurtstraffer hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Außenspiegel mit Ablendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket: Green tec besteht aus: Start/Stop-Anlage, Bremsenergierückgewinnung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer besteht aus: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund, Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, Tagfahrlicht LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachreling
- Dachspoiler
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) besteht aus: Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG besteht aus: Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen besteht aus: Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- LM-Felgen (beigelegt)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige besteht aus: Maxi-DOT Display
- Progressivlenkung
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar besteht aus: Gurtstraffer
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar besteht aus: Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sondermodell RS
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung besteht aus: Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Abbiegelicht besteht aus: Nebelscheinwerfer
- Ablage-Paket
- Business-Paket Columbus besteht aus: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Radioempfang digital (DAB), Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung, Audio-Navigationssystem Columbus, Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Insassen-Schutzsystem proaktiv besteht aus: Seitenairbag hinten
- Metallic-Lackierung
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose 230V
- Zusatzheizung (Standheizung) besteht aus: Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges ziviles Einsatzfahrzeug, dessen Zustand auf Grund der überdurchschnittlichen Nutzung und Beanspruchung nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem Privatmarkt entspricht.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Nutzung und der Laufleistung entsprechende deutliche Gebrauchsspuren und Verschleißmerkmale auf. Es konnten u. a. folgende Beschädigungen/ Mängel erkannt und bei der Preisfestlegung berücksichtigt werden:

- Frontscheibe/ Frontbereich Steinschlagschäden
 - diverse Kratzer in unterschiedlichen Richtungsverläufen/ Dellen/ Steinschläge rundum
 - Lack matt/ Waschanlagenschleier
 - Fz. innen/ außen deutlich verschmutzt/ nicht aufbereitet
 - Rückbauspuren* von Sondereinbauten Motorraum bzw. Frontbereich/ Instrumententafel/ Mittelkonsole/ Himmel/ Koffer-bzw. Laderaum/ Dach/ B-Säule links/ Handschuhfach
 - Türverkleidungen und Einstiegsbereiche rundum Kratzer
 - Bremsanlage Rost- Standzeitfolgen
 - Türgriff vorn links Kratzer
 - Schabendes Geräusch bei Motorleerlauf (Ursache unbekannt)
 - Haube und Ladekante Kratzer
 - innermotorischer Kühlmittelverlust (vermutlich Ladeluftkühler undicht)
 - Sommerreifen abgefahren und mit Schnittverletzung
 - LM- Felgen Sommer mit Bordsteinschäden und Kratzern
- *Rückbauspuren können u. a. sein: Löcher (teils provisorisch verschlossen), Kratzer, Ausschnitte, Kabelreste, Einbauten/ Schalter ohne Funktion (Attrappen), fehlende Teile, am Fz. verbliebene Befestigungsteile, gestörter bzw. kein (Navigations-) Radioempfang usw.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Winterkomplettreider Leichtmetall zusätzlich, 205/50R17 93V M+S, 6/7/8/8 mm (auf Fz. montiert)
- Standheizung mit Fernbedienung.
- Nächste Inspektion fällig in 50 Tagen/ 11.900 km bzw. nächster Ölwechsel in 415 Tagen/ 11.900 km.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

7.525 €

i. Worten:

siebentausendfünfhundertfünfundzwanzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Dresden (genauer Standort auf Anfrage) 01099 Dresden
Ansprechpartner:	Herr Prietzel
Telefon: / E-Mail:	0351 2134 - 61306 / kfz@zfadd.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.