

Fahrzeugbrief nicht im Fahrzeug aufbewahren

Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen

Dieser Fahrzeugbrief wurde ausgegeben mit Antrag an
Ladog-Fahrzeugbau GmbH, 7618 Nordrach
 (Name und Firma)
 für das im Eigenbau gefertigte Fahrzeug*
 für das vom **W.O.** gefertigte Fahrzeug:
 (Name des Herstellers)
 Fahrzeugart: **So. Kfz.**
 Fahrgestell-Nr.: **4704406**

* falls nicht zutreffend streichen

Dienst
 siegel

 (Unterschrift)

Weitere Halter-Eintragungen

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen **_____** umgeschrieben worden auf: **_____**
 Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma **_____**
 geb. am **_____**
 Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung **_____**
 Postleitzahl und Ort, Datum **_____**
 Stempel **_____**
 Zulassungsstelle **_____**
 Unterschrift **_____**

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen **_____** umgeschrieben worden auf: **_____**
 Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma **_____**
 geb. am **_____**
 Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung **_____**
 Postleitzahl und Ort, Datum **_____**
 Stempel **_____**
 Zulassungsstelle **_____**
 Unterschrift **_____**

Raum für die Eintragung von Stilllegungen (§ 27 Abs. 6 StVZO)
 Bei Vermerk der vorübergehenden Stilllegung im Brief gilt das Fahrzeug als endgültig aus dem Verkehr gezogen, wenn es vor Ablauf eines Jahres nicht wieder in Betrieb genommen wird. Soll das Fahrzeug danach wieder in den Verkehr gebracht werden, ist nach § 27 Abs. 7 StVZO der unbrauchbar gewordene Brief zur Einziehung vorzulegen und ein neuer Brief unter Beibringung eines neuen Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen auszustellen.

Stilllegung	Wiederinbetriebnahme	Stilllegung	Wiederinbetriebnahme
am _____ Stempel _____ Unterschrift _____			
am _____ Stempel _____ Unterschrift _____			
am _____ Stempel _____ Unterschrift _____			

Fahrzeugbrief

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen **FÜ - 2113** zum Verkehr zugelassen worden für:
 Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma **_____**
Stadt Fürth - Strassenreinigung
 geb. am **_____**
 Wohnort/Firmensitz am Tag der Zulassung **85100 Fürth**
 Postleitzahl und Ort, Datum **_____**
 Stempel **_____**
 Zulassungsstelle **_____**
 Unterschrift **_____**

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen **_____** umgeschrieben worden auf: **_____**
 Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma **_____**
 geb. am **_____**
 Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung **_____**
 Postleitzahl und Ort, Datum **_____**
 Stempel **_____**
 Zulassungsstelle **_____**
 Unterschrift **_____**

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen **_____** umgeschrieben worden auf: **_____**
 Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma **_____**
 geb. am **_____**
 Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung **_____**
 Postleitzahl und Ort, Datum **_____**
 Stempel **_____**
 Zulassungsstelle **_____**
 Unterschrift **_____**

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen **_____** umgeschrieben worden auf: **_____**
 Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma **_____**
 geb. am **_____**
 Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung **_____**
 Postleitzahl und Ort, Datum **_____**
 Stempel **_____**
 Zulassungsstelle **_____**
 Unterschrift **_____**

Zur Beachtung!

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)
 Anmeldeung zur nächsten
 KUS
 September
 Anmeldeung zur nächsten
 05/3 I 042-006

Anmeldeung
 HU 373911
 im Mai 19 89
 FKU 392 2152
 UB TÜV BAYERN

Anmeldeung
 HU 32248
 im Mai 19 93
 FKU 032 111 372
 UB TÜV BAYERN

Anmeldeung
 HU 370 1885
 im Jun 10 91
 FKU 370 1885
 UB TÜV BAYERN

Anmeldeung zur
 nächsten Hauptuntersuchung
 im Mai 19 95
 Bericht 033430 779
 Technisch 326654
 TF 12

Durchführung
 HU
 Mai 07
 I 0042-004/1

KUS
 Durchführung
 HU
 Mai 07
 I 0042-006/3

Fahrzeugschein

FÜ - 2113

Das vorstehende amtliche Kennzeichen ist
Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma

Stadt Fürth
-Strassenreinigung-

geb. am

Postleitzahl, Wohnort/Firmensitz, Straße und Haus-Nr.

8510 Fürth
Mainstr. 51

ggf. Postleitzahl, Standort, Straße und Haus-Nr.

für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden.
Ort und Datum

02. SEP 1987
Name der Verwaltungsbehörde
STADT FÜRTH
Verkehrsamt

Unterschrift
Cupla

HU 00 • 01364521
Monat: Mai Jahr: 99

1	1 Fahrzeug	So. Kraftfahrzeug	Schlüssel-Nr.	1509					
2	2 Fahrzeughersteller	Strassenunterhaltungs-Fz.		0					
3	3 Bauart	LADOG		4883					
4	4 Bauart	G129D826		000000					
5	5 Bauart	4704406							
6	6 Bauart	Diesel	026	Höchstgeschwindigkeit km/h	50				
7	7 Bauart	50/3600	8	Hubraum cm³	2324				
8	8 Bauart		10	Rauminhalt des Tanks m³	-				
9	9 Bauart		12	Sitzplätze einschl. Führer, l. u. Noths.	2				
10	10 Bauart		13	Geübtes m	3750	Breite	1350	Höhe	2280
11	11 Bauart		14	Leertiefe mm	1950	15	Zul. Gesamtgewicht kg	4200	
12	12 Bauart		16	Zul. Gewicht kg	2500	mitten		hinten	2500
13	13 Bauart		17	18 Zahl der Achsen	2	19	davon ange- triebene	2	
14	14 Bauart		20	21	31 x 10.50 R 15	22	31 x 10.50 R 15		
15	15 Bauart		23	24	Einleitungs- bremse	25	Zweileitungs- bremse		
16	16 Bauart		26	27	Anhängerkuppl. Prüfzeichen	28	bei Anhänger ohne Bremse		
17	17 Bauart		29	30	Standgeräusch dB (A)	31	Fahr- dB (A)	83	
18	18 Bauart		32	33		34			
19	19 Bauart		35	36		37			
20	20 Bauart		38	39		40			
21	21 Bauart		41	42		43			
22	22 Bauart		44	45		46			
23	23 Bauart		47	48		49			
24	24 Bauart		50	51		52			
25	25 Bauart		53	54		55			
26	26 Bauart		56	57		58			
27	27 Bauart		59	60		61			
28	28 Bauart		62	63		64			
29	29 Bauart		65	66		67			
30	30 Bauart		68	69		70			
31	31 Bauart		71	72		73			
32	32 Bauart		74	75		76			
33	33 Bauart		77	78		79			
34	34 Bauart		80	81		82			
35	35 Bauart		83	84		85			
36	36 Bauart		86	87		88			
37	37 Bauart		89	90		91			
38	38 Bauart		92	93		94			
39	39 Bauart		95	96		97			
40	40 Bauart		98	99		100			

Rundumkennleuchte m K 8602.

Anmeldung zur nächsten HU	01119
HU	Mai 99
Ueb.	030493
TÜV BAYERN	
Anmeldung zur nächsten Hauptuntersuchung	035061207
im	Mai 99
Technische P.	325540 TP
TÜV	
im	Mai 99



Stadt Fürth · 90744 Fürth

66

Tiefbauamt / Bauhof

Amt / Dienststelle

Mainstraße 51

Dienstgebäude

Herr Böcklein

Auskunft erteilt

974 - 2792

Telefon (0911)

gerhard.boecklein@fuerth.de

e-Mail

173

Buslinien / U-Bahn

Kfz-Werkstatt

Zimmer-Nr.

974 - 2794

Telefax (0911)

www.fuerth.de

Internet

Endhaltestelle Atzenhof

Haltestelle

Fürth, 13.06.2024

Gutachten

PKW LKW Skfz

Pol. Kennzeichen	FÜ-2113	Baujahr	09/1987	KM-Stand	9.588 h
Fahrgestell-Nr.	4704406				

0. g. Fahrzeug sollte ausfolgenden Gründen aus dem Verkehr gezogen werden:

Siehe HU Bericht.

Das Fahrzeug

sollte ersetzt werden.

kann unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit nicht mehr instandgesetzt werden.

Es wird empfohlen das Kfz gemäß DA für den Verkauf gebrauchter Dienstkraftfahrzeuge zu veräußern.

Bemerkungen:

Kfz-Meister
Böcklein
TfA/Bh

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU

Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

Ihr Servicebüro:

Heinrich-Stranka-Str. 24
90765 Fürth
Tel.: 0911/979990

Untersuchungsbericht:

Y3X501DK-1

Fahrzeughalter:in:

Stadt Fürth Tiefbauamt

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.: *****G129D826 -	(2) Amtl. Kennzeichen: FÜ 2113 (D)
(3) Prüfort: 0001556815 / 90768 Fürth	(3) Prüftermin: 13.05.2024, 08:23 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler: 87732 Km	(5) Fahrzeugklasse: 87 / 2000 / ZUGM.GERAETETRAEGER / -
Fahrzeughersteller: LADOG / 6483	Fahrzeugtyp: 47O44O6 / 00000000
Variante:	Version:
Zulässige Gesamtmasse: 4200 kg	Erstzulassung / Letzte HU: 02.09.1987 / 05.2023
Handelsname (D.3):	iKfz-Prüfziffer:

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Die **Nachuntersuchung muss spätestens bis zum 13.06.2024** abgeschlossen sein, da sonst erneut eine vollständige Untersuchung erfolgen muss.

(6) Mängel:

- 4.2.1a - EM - Schlussleuchte links ohne Funktion
- 5.3.1b - EM - Feder 2. Achse rechts gebrochen
- 6.1.1c - EM - Hilfsrahmen vorn rechts durchgerostet
- 8.4.1 - EM - Umweltbelastung: Motor undicht - Ölverlust mit Abtropfen
- D6.2.1a - EM - Führerhaus vorn durchgerostet
- D8.2.2.2b - EM - Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt
- DF106.3 - EM - Laderaum - Boden durchgerostet hinten
- DF5.3.2 - EM - Schwingungsdämpfer korrosionsgeschwächt vorne links
- DF6.2.10 - EM - Radabdeckung hinten links und hinten rechts durchgerostet

(7) Ergebnis: Erhebliche Mängel	HU-Plakette: Nicht zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis:
----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------

(9) Verantwortliche Person: Vaceslav Schäfer (00136452)

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Stempel und Unterschrift F4.25.2 / Z1.21.4 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:

- 601 - Rahmen/tragende Teile-Korrosion (auch Hilfsrahmen) Beginnende Korrosion am Fahrzeugaufbau.
- 601 - Rahmen/tragende Teile-Korrosion (auch Hilfsrahmen) Beginnende Korrosion am Fahrzeugrahmen
- 601 - Rahmen/tragende Teile-Korrosion (auch Hilfsrahmen) Beginnende Korrosion an der Bodengruppe.

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug	
Prüfungsentgelt in Euro	102,61 inkl. USt 19,00 %
Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	1,19 inkl. USt 19,00 %
Gesamt	103,80 inkl. USt 19,00 %

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Untersuchungsbericht: Y3X501DK-1	Prüftermin: 13.05.2024, 08:23 Uhr
Amtl. Kennzeichen: FÜ 2113 (D)	Fahrzeug-Ident-Nr.: *****G129D826

Es wurde keine UMA durchgeführt: Kunde wünscht keine UMA

27474389

536.493 09.2023 © TÜV, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.