

Kraftfahrwesen

BFV77

19.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in Comfort		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3189	Erstzulassung:	01.02.2016
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	56005
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	73 kW / 1798 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	unbekannt	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	mineraleffekt	Typschlüssel:	5013 / AHW000063
Herstellerfarbbezeichnung:	True Blue M.M	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Materialmix / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	02.2025
Bereifung: (Größe)	195/65R15 87H M&S (DOT 4218 und 3415)	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	5 / 5 / 5 / 5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	49 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Freisprechanlage Bluetooth, Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Ladekabel für Schuko Steckdose
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid besteht aus: Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive (nur über Fahrertür)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Mica-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Kotflügel mit Dellen / Kratzer / leichten Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Stahlfelgen der Winterreifen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen / Lackablösungen.
- Alufelgen der Sommerreifen teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Fahrer- / Beifahrertür mit Anhaftungen von Kleberesten und sichtbaren Rückständen, siehe Bild.
- Lenkrad mit überdurchschnittlichen Gebrauchsspuren
- Inspektion fällig.

- Laderaum und Laderaumabdeckung verschmutzt / Gebrauchsspuren.
- Unreparierter Anfahrtschaden Stoßfänger hinten
- Batterie durch Standzeit entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit und auch nicht betriebs- und verkehrssicher
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien, ggf. Vogelkotanhaftungen
- Letzter Service wurde im Mai 2023 bei 46915 km durchgeführt.
- Ein Satz Sommerräder auf 195/65R15 91H (DOT 2315 und 2921), Profiltiefe 5/5/6/6 auf Alufelgen liegen im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

13.925 €

i. Worten:

dreizehntausendneuhundertfünfundzwanzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Braasch oder Herr Artelt
Telefon: / E-Mail:	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.