

Kraftfahrwesen

BFV54

26.04.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-2152	<b>Erstzulassung:</b>	18.06.2015
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	31500
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	73 kW / 1798 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Hybr. B/ext.E	<b>Getriebeart:</b>	Automatikgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	nein	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	5013 / AHW000063
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Grey	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	36W0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / dunkel	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	06.2024
<b>Bereifung: (Größe)</b>	195/55 R16 M+S	<b>Unfallfrei:</b>	Unfallfahrzeug
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	5/5/5/5	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	ohne	<b>CO2-Emission:</b>	49 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

- Metallic-Lackierung

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Ein Unfallschaden befindet sich hinten links.
- Beschädigungen und Lackschäden sind am Stoßfänger vorne vorhanden.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Der Innenraum ist verbraucht. Verkleidungsteile weisen Kratzer und Beschädigungen auf.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Schrammen und Beschädigungen auf.
- Beschädigungen sind am Lenkrad vorhanden.
- Lackschäden befinden sich am gesamten Stoßfänger hinten und im Ladebereich.
- Lackschäden sind an den Türgriffen vorhanden.
- Lackschaden an Motorhaube vorhanden.
- Mehrere Dellen im Dach vorhanden.
- Kratzer, Schrammen, Lackschäden und Parkrempler befinden sich an der gesamten Karosserie und Anbauteilen.

### Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Der letzte Service erfolgte am 10.02.2023 bei 28223 km.
- 4 Sommerräder liegen im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**14.500 €**

**i. Worten:**

**vierzehntausendfünfhundert *Euro***

<b>Standort:</b>	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Seitz
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0721 1833-1312 / dkfz.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.