



KFZ-Sachverständige Nordheide GbR  
Bartz - Tattenberg - Wagenknecht  
Repmoor 12  
21423 Winsen (Luhe)

Kfz-Sachverständige Nordheide GbR  
Repmoor 12, 21423 Winsen

Behörde für Inneres und Sport  
Feuerwehr Hamburg  
F03 Technik & Logistik  
Großmannstraße 10  
20539 Hamburg

Telefon 04171 5468 660  
E-Mail [info@sv-nordheide.de](mailto:info@sv-nordheide.de)  
[kfz-sachverstaendige-nordheide.de](http://kfz-sachverstaendige-nordheide.de)

## Fahrzeugbewertung

Nr.: 24KB03590

Bei Rückfragen bitte angeben  
26.06.2024  
Winsen

Gutachten-Nr.	24KB03590	Besichtigungsdatum	18.06.2024
Fahrzeugart	SO.KFZ	Motorart	Diesel
Fabrikat	Daimler (D)	Leistung (KW) / Hubraum	120 kw / 2143 ccm
Typ	Sprinter	Inner/Außer/Komb/CO2	8,3 ltr / 7,6 ltr / 7,8 ltr / 207 g/km
Aufbauart/Ausf.	KRANKENKRAFTWAG. RETTUNGSWAGEN GESCHL. / 906 BA 50	Erstzulassung	09.09.2016 Zulassungsbesch. I
Sitzplätze/ Türen	5 / 2	Nächste HU / AU	abgemeldet
Amtl. Kennz.	HH-2426	Farbe	reinweiß Folierung Feuerwehr
Kfz.-Ident. Nr.	WDB9061531N671616	Ges.Fahrstrecke	169946 km abgelesen
Fzg.-Gesamtzustand	Normal	Vorschaden	ja
Reifen/Zust. 1.Achse	205/75 R 16 C / 5,0/5,0	gut	Continental
Reifen/Zust. 2.Achse	205/75 R 16 C / 3,0/3,0	gut	Continental

### Ausstattung

Ausstattung nach FIN vor Umbau, LKW-Zulassung, Raucher-Paket, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Adaptives Bremslicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Wegfahrsperr, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 5,5x16, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Batterie 74 Ah, Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 3665 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Auspuff vor Hinterachse links, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Generator 220 A, Verkleidung Rückwand, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Licht- und Regensensor, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Beifahrerseite, Schmutzfänger vorn, Wärmeisolierung Fahrerhaus, Rückspiegel innen, Vlies-Batterie 95 Ah, Blinkleuchten vorn seitlich, Vorderachse verstärkt, Modellpflege (DB - Code XM0), Stoßfänger lackierfähig, Motorantrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Stabilisator vorn verstärkt, Stabilisator hinten verstärkt, Radiovorbereitung, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Zusatzheizung (Warmwasser), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort,



Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Außentemperaturanzeige, Einstiegsleuchten, Reifen 205/75 R16C 110/108 Q, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Batterie zusätzlich (verstärkt), Rückwand mit Fenster, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Batterietrennschalter 1-polig, Nebelscheinwerfer, Zweibege Lautsprecher vorn, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Umbau Feuerwehrfahrzeug

#### wertbeeinflussende Faktoren

- Spuren des Gebrauchs aufgrund der Einsatzart
- Motorkontrolle aktiv
- Dichtungen Einstieg verschlissen
- Stoßfänger vorne kratzbeschädigt
- Wartung überzogen
- Batterien entladen/defekt

Der **Händlereinkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach der Gebrauchtwagenbewertung geschätzt auf **brutto 6.300,- €**. Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Die Fahrzeugbewertung wurde neutral und unabhängig erstellt.

Winsen, den 26.06.2024

Karsten Bartz  
Kfz-Technikermeister

Zert Nr.: 012870  
von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



AV-Bezeichnung	Datum	Zähler
"Abtakeln" zur RTW- Kofferrumsetzung bei Fa. Fahrtec !---siehe "Umfasst"---	25.10.2023	168.852
Rücklicht hi re aus/einb. nB ern.	05.10.2023	166.170
Trittstufe prüfen/inst., Kette ab!	02.10.2023	166.170
Seitenfenster re ern., Gummileisten def. Fenster klappert!	28.08.2023	163.800
Reifenpannenotdienst, aus Rahmenvertrag am 15.07.23 Admiralitätsstr	17.07.2023	-1
Griff der Trage prüfen/ern.	17.07.2023	161.920
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	12.07.2023	-1
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	12.07.2023	-1
Steuereinheit ( SPS) für Tragentisch ern. 15x	12.07.2023	-1
230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte	12.07.2023	-1
HU+AU durchführen	04.07.2023	161.920
Entnahme des Arbeitsscheinwerfers SEB bei RTW mit verbauter "gelben Wolf-Lam	04.07.2023	161.920
230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte	04.07.2023	161.920
Seitenbegrenzungsleuchte def.n.B.inst., links!	04.07.2023	161.920
Nach dem Abnehmen der Räder:" Auflageflächen der Felgen,- Radnaben und der F	04.07.2023	161.920
Sauerstoffanlage auf Dichtigkeit überprüfen.	04.07.2023	161.920
Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontrollieren! Auf S	04.07.2023	161.920
Aufbauwartung RTW Koffer	04.07.2023	161.920
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	04.07.2023	161.920
Tragenfahrzeugstell Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	04.07.2023	161.920
Überprüfung Schaufeltrage gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	04.07.2023	161.920
Überprüfung Evakuierungstuhl gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	04.07.2023	161.920
Federbriden nachziehen bei RTW!	04.07.2023	161.920
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	04.07.2023	161.920
UVV Tragentisch durchführen	04.07.2023	161.920
Tragen Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 2 u. 3 MPBetreibV).	04.07.2023	161.920
Radmutternsicherungsbleche verbauen!	04.07.2023	161.920
Ölen der Lenkspindel mit Teflon-Spray	04.07.2023	161.920
Kontrolle der Abgasanlage des OM 651 auf Spannungsfreiheit und Beschädigung c	04.07.2023	161.920
RTW Kraftstofffilter Warten	04.07.2023	161.920
Wartungsdienst an F03 60.000 km durchführen siehe Umfaßt!----Motoröl wechseln	04.07.2023	161.920
Tragentisch prüfen/inst. keine näheren Angaben	09.06.2023	160.472
Trittbrett hinten prüfen/inst.	23.05.2023	158.721
Probefahrt/Überführung: Schackenburgsallee nach Friedrich Ebert damm	15.03.2023	-1
Probefahrt/Überführung von F14 nach F03	27.12.2022	-1
Trage inst., Patientenbox inst! war 2826!	14.11.2022	150.371
Kopfstütze def. inst!	21.07.2022	-1
Begleiter/ - Patientensitz inst.	21.07.2022	-1
Reifen Bridgestone erneuern 205/75R16C RTW 516 aus Rahmenvertrag	21.07.2022	-1
Sauerstoffanlage auf Dichtigkeit überprüfen.	15.07.2022	148.116
Bremsen VA prüfen/ inst.	15.07.2022	148.116
Aufbauwartung RTW Koffer	15.07.2022	148.116
Nach dem Abnehmen der Räder:" Auflageflächen der Felgen,- Radnaben und der F	15.07.2022	148.116
Feststellbremse prüf./inst. Spreitzschlösser gangbar machen !	15.07.2022	148.116
F03 Wartung (Ölservice +) siehe Umfaßt!	15.07.2022	148.116
UVV Tragentisch durchführen	15.07.2022	148.116
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	15.07.2022	148.116