



KFZ-Sachverständige Nordheide GbR  
Bartz - Tattenberg - Wagenknecht  
Repmoor 12  
21423 Winsen (Luhe)

Kfz-Sachverständige Nordheide GbR  
Repmoor 12, 21423 Winsen

Behörde für Inneres und Sport  
Feuerwehr Hamburg  
F03 Technik & Logistik  
Großmannstraße 10  
20539 Hamburg

Telefon 04171 5468 660  
E-Mail [info@sv-nordheide.de](mailto:info@sv-nordheide.de)  
[kfz-sachverstaendige-nordheide.de](http://kfz-sachverstaendige-nordheide.de)

## Fahrzeugbewertung

Nr.: 24AW03476

Bei Rückfragen bitte angeben  
11.06.2024  
Winsen

Gutachten-Nr.	24AW03476	Besichtigungsdatum	30.05.2024
Fahrzeugart	SO.KFZ	Motorart	Diesel
Fabrikat	Mercedes-Benz	Leistung (KW) / Hubraum	120 kw / 2143 ccm
Typ	Sprinter	Inner/Außer/Komb/CO2	11,3 ltr / 9,1 ltr / 9,9 ltr / 262 g/km
Aufbauart/Ausf.	KRANKENW. RETTUNGSWAGEN GESCHL.	Erstzulassung	22.10.2013 Zulassungsbesch. I
Sitzplätze/ Türen	5 / 4		
Amtl. Kennz.	HH- 2742	Farbe	weiß/Feuerwehr
Kfz.-Ident. Nr.	WDB9061531N546200	Ges.Fahrstrecke	121492 km abgelesen
Fzg.-Gesamtzustand	normal	Vorschaden	unauffällig
Reifen/Zust. 1.Achse	205/75R16 110/108 R / 7,0/7,0	gut	Bridgestone
Reifen/Zust. 2.Achse	205/75R16 110/108 R / 7,0/7,0	gut	Bridgestone

### Ausstattung

Abfrage Ausstattung nach Fahrgestellnummer vor Umbau. LKW-Zulassung, Raucher-Paket, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Adaptives Bremslicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Wegfahrsperr, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 5,5x16, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 3665 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Auspuff vor Hinterachse links, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Verkleidung Rückwand, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Wärmeschutzverglasung, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Beifahrerseite, Schmutzfänger vorn, Wärmeisolierung Fahrerraum, Rückspiegel innen, Blinkleuchten vorn seitlich, Vorderachse verstärkt, Generator 180 A, Stoßfänger lackierfähig, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Batterie 100 Ah, Stabilisator vorn verstärkt, Stabilisator hinten verstärkt, Radiovorbereitung, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Zusatzheizung (Warmwasser), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Außentemperaturanzeige, Einstiegsleuchten, Reifen 205/75 R16C 110/108 Q, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Batterie zusätzlich (verstärkt), Rückwand mit Fenster, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Batterietrennschalter 1-polig, Zweibege Lautsprecher vorn, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Umbau Rettungswagen



**wertbeeinflussende Faktoren**

- Spuren des Gebrauchs aufgrund der Einsatzart
- Dichtungen Türeinstiege beschädigt
- Türeinstiege zerkratzt
- Stoßfänger vorn zerkratzt und eingerissen
- Motorhaube Dellen
- Kotflügel rechts zerkratzt und eingedellt
- Tür vorn rechts Kratzer
- Außenspiegel links zerkratzt
- Zierleiste Tür vorn links Kratzer

Der **Händler Einkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach der Gebrauchtwagenbewertung geschätzt auf **brutto 10.000,00 EUR**. Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass der von mir ermittelte Wert keine Gewähr für einen Verkauf des Fahrzeugs zu dem vorher angegebenen Schätzwert bieten kann.

Bewertungstag 30.05.2024

Ort und Datum  
Winsen Luhe , 11.06.2024

Der Sachverständige

Andy Wagenknecht