



**KFZ-SACHVERSTÄNDIGE
NORDHEIDE**
BARTZ | TATTENBERG | WAGENKNECHT

KFZ-Sachverständige Nordheide GbR
Bartz - Tattenberg - Wagenknecht
Repmoor 12
21423 Winsen (Luhe)

Kfz-Sachverständige Nordheide GbR
Repmoor 12, 21423 Winsen

Behörde für Inneres und Sport
Feuerwehr Hamburg
F03 Technik & Logistik
Großmannstraße 10
20539 Hamburg

Telefon 04171 5468 660
E-Mail info@sv-nordheide.de
kfz-sachverstaendige-nordheide.de

Fahrzeugbewertung

Nr.: 24KB03594

Bei Rückfragen bitte angeben
26.06.2024
Winsen

Gutachten-Nr.	24KB03594	Besichtigungsdatum	18.06.2024
Fahrzeugart	SO.KFZ	Motorart	Diesel
Fabrikat	Daimler (D)	Leistung (KW) / Hubraum	120 kw / 2143 ccm
Typ	Sprinter	Inner/Außer/Komb/CO2	8,3 ltr / 7,6 ltr / 7,8 ltr / 207 g/km
Aufbauart/Ausf.	KRANKENKRAFTWAG. RETTUNGSWAGEN GESCHL. / 906 BA 50	Erstzulassung	03.05.2016 Zulassungsbesch. I
Sitzplätze/ Türen	5 / 2	Nächste HU / AU	abgemeldet
Amtl. Kennz.	HH-2877	Farbe	reinweiß Foierung Feuerwehr
Kfz.-Ident. Nr.	WDB9061531N650996	Ges.Fahrstrecke	187057 km abgelesen
Fzg.-Gesamtzustand	Normal	Vorschaden	Vorschaden Heck / Tritt Vorschaden Blaulicht hinten
Reifen/Zust. 1.Achse	205/75 R 16 C / 8,0/8,0	gut	Bridgestone
Reifen/Zust. 2.Achse	205/75 R 16 C / 9,0/9,0	gut	Bridgestone

Ausstattung

Abfrage der Ausstattung nach FIN vor Umbau.LKW-Zulassung, Raucher-Paket, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Adaptives Bremslicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Wegfahrsperr, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 5,5x16, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Batterie 74 Ah, Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 3665 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Auspuff vor Hinterachse links, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Verkleidung Rückwand, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Licht- und Regensensor, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Beifahrerseite, Schmutzfänger vorn, Wärmeisolierung Fahrerraum, Rückspiegel innen, Vlies-Batterie 95 Ah, Blinkleuchten vorn seitlich, Vorderachse verstärkt, Modellpflege (DB - Code XM0), Generator 180 A, Stoßfänger lackierfähig, Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Stabilisator vorn verstärkt, Stabilisator hinten verstärkt, Radiovorbereitung, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Zusatzheizung (Warmwasser), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Außentemperaturanzeige, Einstiegsleuchten, Reifen 205/75 R16C 110/108 Q, Dachbedieneinheit mit Lesespot

Fahrer-/Beifahrerseite, Batterie zusätzlich (verstärkt), Rückwand mit Fenster, Trennrelais bei Batterie

Geschäftsführer:
Bartz | Tattenberg | Wagenknecht
Steuernummer: 50/232/35501

Sparkasse Harburg-Buxtehude
IBAN: DE70 2075 0000 0091 1623 39
BIC: NOLADE21HAM



BvSK



KFZ-SACHVERSTÄNDIGE
NORDHEIDE
BARTZ | TATTENBERG | WAGENKNECHT

zusätzlich, Batterietrennschalter 1-polig, Nebelscheinwerfer, Zweiwege Lautsprecher vorn, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Umbau Feuerwehrfahrzeug

wertbeeinflussende Faktoren

- Vorschäden vorhanden
- Heckschaden Kofferaufbau
- Spuren des Gebrauchs aufgrund der Einsatzart
- Scheinwerfer links kratzbeschädigt
- Lackschaden Kotflügel links

Der **Händlerverkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach der Gebrauchtwagenbewertung geschätzt auf **brutto 6.600,- €**.
Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Die Fahrzeugbewertung wurde neutral und unabhängig erstellt.

Winsen, den 26.06.2024

Karsten Bartz
Kfz-Technikermeister

Zert Nr.: 012870

von Ifs GmbH zertifizierter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



AV-Bezeichnung	Datum	Zähler
Mangelmeldung von Wache, Mangel befunden: Türscharnier re. Heck def.!	12.06.2024	185.994
"Abtakeln" zur RTW- Aussonderung/ Verkauf !---siehe "Umfasst"---	12.06.2024	185.994
Blaulicht/ -balken inst. Blaulichthaube Hinten links defekt	08.05.2024	185.709
Luftfederanlage allg. def., inst., pumt die Hinterachse nicht wieder auf!	10.04.2024	183.650
Notbetrieb, Motorsteuerung prüfen/inst.	10.04.2024	183.650
Reifen Bridgestone erneuern 205/75R16C RTW 516 aus Rahmenvertrag	08.04.2024	-1
Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontrollieren! Auf S	19.03.2024	183.640
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	19.03.2024	183.640
Überprüfung Schaufeltrage gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	19.03.2024	183.640
230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte	19.03.2024	183.640
F03 Wartung (Ölservice +) siehe Umfaßt! SERVICE X!!	19.03.2024	183.640
Reifen Bridgestone erneuern - Menge?	19.03.2024	183.640
Tragenfahrgestell Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	19.03.2024	183.640
RTW Getriebewartung, ab Baujahr 2014 7 Gang Getriebe Shell ATF 134 FE !!	19.03.2024	183.640
Bremsflüssigkeitsservice durchf.	19.03.2024	183.640
HU+AU durchführen	19.03.2024	183.640
Luftfederanlage allg. def., inst. steht 4cm schräg, Stangen zu Potis ausgeschlagen	19.03.2024	183.640
230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte	19.03.2024	-1
Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontrollieren! Auf S	19.03.2024	183.640
Bei dritten Wartungsdienst (90000km) Radnabenkranz der Hinterachse incl. Radst	19.03.2024	183.640
Nach dem Abnehmen der Räder:" Auflageflächen der Felgen,- Radnaben und der F	19.03.2024	183.640
Ölen der Lenkspindel mit Teflon-Spray	19.03.2024	183.640
Trittstufe reinigen schmieren (immer zur Wartung)	19.03.2024	183.640
Tragen Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 2 u. 3 MPBetreibV).	19.03.2024	183.640
Überprüfung Evakuierungstuhl gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	19.03.2024	183.640
Kompressor Klimaanlage Fahrtec (Webasto) Zentralschraube der Kupplung mit 11f	19.03.2024	183.640
UVV Tragentisch durchführen	19.03.2024	183.640
Klimaanlage Wartung durchführen	19.03.2024	183.640
Feststellbremse prüf./inst. Spreitzschlösser gangbar machen !	19.03.2024	183.640
Entnahme des Arbeitsscheinwerfers SEB bei RTW mit verbauter "gelben Wolf-Lam	19.03.2024	183.640
Radmutternsicherungsbleche verbauen!	19.03.2024	183.640
Kontrolle der Abgasanlage des OM 651 auf Spannungsfreiheit und Beschädigung d	19.03.2024	183.640
Drucklufttrocknerpatrone für Müller Luftfederung jährlich wechseln!	19.03.2024	183.640
UVV Tragentisch durchführen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV)	19.03.2024	183.640
Aufbauwartung RTW Koffer	19.03.2024	183.640
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	19.03.2024	183.640
Geräteprüfung	20.02.2024	-1
Griff der Trage prüfen/ern.	13.02.2024	180.742
Sauerstoffanlage auf Dichtigkeit überprüfen. Deckenzentrierter Inhalationsschlauch und	23.01.2024	180.742
Geräteprüfung vor Ort	29.12.2023	-1
Reifen Bridgestone erneuern 205/75R16C RTW 516 aus Rahmenvertrag	30.10.2023	-1
Batterie; Leistung u. Zustand prf. ggf. nach Befund erneuern, keine genaueren Ang	13.10.2023	172.896
Airbag / Gurtstraffer prüfen+instandsetzen Rückruf bei MB FED am 16.10	13.10.2023	172.896
Probefahrt/Überführung: von Basselweg /Stellingen nach Hohenfelder Allee 37, Sch	13.09.2023	-1
Kopfstütze def. inst!	16.08.2023	-1
Fensterheberschalter Fahrer/Beifahrerseite nB.erneuern	07.08.2023	170.523
Kopfstütze def. inst!	03.08.2023	-1