



Fahrzeugbewertung

vom 15.05.2024

für den Lkw Ford Transit,

mit dem amtlichen Kennzeichen, PM [REDACTED]

Auftraggeber

: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung

Marktwert netto : EUR 17.200,00
19% Umsatzsteuer : EUR 3.268,00
Marktwert brutto : EUR 20.468,00

Die angegebenen Fahrzeugwerte beziehen sich auf den bei der Besichtigung am 15.05.2024 festgestellten Erhaltungszustand, wie er im Folgenden beschrieben ist. Der Fahrzeugwert wurde unter Berücksichtigung der bekannt gemachten und am Fahrzeug festgestellten Faktoren bestimmt.

1. Auftrag

Der Unterzeichnende ist durch die [REDACTED] im Auftrag des Finanzamtes Brandenburg, am 15.05.2024 mit der Erstellung einer Fahrzeugbewertung für den Lkw Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen, PM [REDACTED] beauftragt worden. Vom Sachverständigen Dipl.-Ing. Roland Sieber wurde daher zum Zweck der Berechnung des Marktwertes das im Folgenden näher beschriebene Fahrzeug am 15.05.2024 [REDACTED] in Michendorf besichtigt und fotografiert. Dem Originalgutachten sind 11 Lichtbilder als Anlage beigelegt. Zur Identifikation des Fahrzeuges lag eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I vor.

Dipl.-Ing. Roland Sieber
Geschäftsführender Gesellschafter der SIS GmbH,
Sachverständiger für Schäden und Bewertungen von Kraftfahrzeugen, Prüfingenieur der amtl. anerk. UO GTÜ

Dr. Michael Weyde
Gesellschafter der SIS GmbH,
von der IHK Berlin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle sowie Auswertung von Unfalldaten speichern

Dipl.-Ing. (FH) André Becker
Sachverständiger für Schäden und Bewertungen von Kraftfahrzeugen, Prüfingenieur der amtl. anerk. UO GTÜ (Angestellter der SIS-GmbH)

B. Eng. Marcel Strauß
Sachverständiger für Schäden und Bewertungen von Kraftfahrzeugen, Prüfingenieur der amtl. anerk. UO GTÜ (Angestellter der SIS-GmbH)

Datum:

02.07.2024

Gutachten-Nr.:

10SIS1505

Büro Michendorf

Potsdamer Str. 125
14552 Michendorf

Tel.: 033205 749 0 50

FAX: 033205 749 0 51

Email: SIS@pruefstelle-michendorf.de

Büro Berlin

Heinrichstr. 6
12207 Berlin

Tel.: 030 61 40 13 90

FAX: 030 61 50 70 83

Email: Berlin@Unfallgutachter.de

Sitz der Gesellschaft ist Michendorf bei
Potsdam
HRB: 12325

2. Fahrzeugdaten

Die Fahrzeugdaten konnten nicht geprüft werden und stellen daher keine Zusicherung der Eigenschaften dar.

Amtliches Kennzeichen	:	PM [REDACTED]
Fahrzeughalter	:	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Vorbesitzer	:	nicht bekannt
Fahrzeugart	:	Lkw Kipper
Aufbau	:	offener Kasten, EURO5
Fabrikat	:	Ford
Typ / Verkaufsbezeichnung	:	FED Transit
Fahrgestell – Nummer	:	WF0DXXTTGDFD11991
Antriebsart	:	Diesel
Leistung	:	114 kW
Hubraum	:	2198 ccm
Länge	:	5767 mm
Breite	:	2420 mm
Höhe	:	2341 mm
zul. Gesamtmasse	:	3500 kg
Hersteller/ Bereifung	:	195/75 R16C 107/105R / Maxxis HI Zwillingsbereifung
Profiltiefen (VR/VL#HR/HL)	:	5/5#6/6,6/6 mm
Erste Zulassung	:	13.04.2015
Letzte Zulassung	:	05.02.2018
Nächste Hauptuntersuchung	:	01.2024
Wegstreckenzähler abgelesen	:	57585
Allgemeinzustand	:	Baufahrzeug mit Gebrauchsspuren
Zustand bei der Besichtigung	:	ungereinigt vorgestellt
Farbe	:	weiß

Ausstattung u. Fahrgestell

Da es keine VIN-Abfrage zum gegenständlichen Fahrzeug gibt stellt nachfolgende Aufstellung keine Zusicherung dieser Ausstattung dar und es handelt sich um unverbindliche Angaben.

- Kippaufbau Gruau
- AHK fest
- Fahrerairbag
- Alarmanlage
- Antenne
- Drehzahlmesser
- Fensterheber vorn
- Getriebe 6 Gang
- Klimaanlage
- Lenkrad verstellbar
- Servolenkung

- Telefon
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung/fernbed.
- Beschriftung/ Folie

Zustandsbeschreibung

Bei der Fahrzeugbesichtigung am 15.05.2024 wurden an dem Lkw Ford Transit folgende Mängel festgestellt, deren Kosten zur Beseitigung anteilig vom Marktwert abzuziehen waren.

Ein Motorlauf war nicht möglich, da das Fahrzeug auf Grund einer leeren Batterie nicht ansprang.

Mängel:

- Gebrauchsspuren rundum
- Lackabplatzungen am Rahmen
- Beifahrerspiegel beschädigt
- Lack total verunreinigt und ungepflegt

Fahrzeugidentität

Die dem Fahrzeugschein entnommene Fahrgestellnummer wurde mit der am Fahrzeug verglichen. Die beiden Identitätsnummern stimmten überein.

Erhaltungszustand

Das Fahrgestell und der Aufbau weisen einen für ihr Alter unter dem Durchschnitt liegenden Zustand auf. Der Fahrzeugunterboden, soweit zugänglich und sichtbar, wurde in Augenschein genommen.

Dabei war Korrosion an Anbauteilen und am Rahmen erkennbar.

Die Lackierung des Fahrerhauses war blind und verschmutzt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges wird als unter dem Durchschnitt liegend bewertet.

Fahrbereitschaft

Das gegenständliche Fahrzeug lässt sich nicht starten und ist somit nicht fahrbereit.


3. Marktwert und Zusammenfassung

Der gegenst#ndliche Lkw Ford Transit wird nicht in den statistischen Marktwertungen g#ngiger Fahrzeuge aufgef#hrt (EurotaxSchwaacke etc.). Die Wertfindung erfolgte daher durch Auswertung von Vergleichsangeboten am Markt mittels g#ngiger Internetportale (Cardetective).

Bei der Bestimmung des Marktwertes wurden Abz#ge f#r die am Fahrzeug festgestellten M#ngel in Ansatz gebracht. Gleichzeitig wurde die relativ geringe Laufleistung von rund 57.000 km werterh#hend ber#cksichtigt. Der Fahrzeugzustand wird in der dem Originalgutachten beiliegenden Bildanlage mit 11 Fotos dokumentiert.

Unter Ber#cksichtigung der beschriebenen Feststellungen (Erhaltungszustand / M#ngel) betr#gt der Marktwert des gegenst#ndlichen Fahrzeuges bezogen auf den Zustand, wie er bei der Besichtigung am 15.05.2024 festgestellt wurde, rund **17.200,00 EUR netto**.

Michendorf, den 2. Juli 2024



Dipl.-Ing. Roland Sieber

Anlagen

- Bildanlage