Urklide



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLERVERKAUFSWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

19.500 EUR

Wert in Buchstaben
NEUNZEHNTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

inkl. MwSt.

3.113,45 EUR

FAHRZEUGDATEN

Hersteller

Modell

Leistung

Batteriekapazität

Motorart

Getriebe

Erstzulassung

Laufleistung

DAT €uropa-Code®

VIN

Amtl. Kennzeichen

KBA-Schlüssel

Aufbauart

Unfallschaden

Anzahl Halter

Opel

Corsa F, e Edition,

57 kW / 77 PS

50,0 kWh

Elektro

Getriebe für Elektrofahrzeug

21.04.2022

17.967 km

01 650 108 320 0001 DE001 6278

VXKUHZKXZN4198816

BN-IF 304E

1889/ABX

Lim. Schrägheck

unbekannt

1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Volker Rogler

Ing.-Büro Urbach KG Bornheimer Str. 141

53119 Bonn/

Urkundennummer Gutachtennummer Wertfeststellung am Wertfeststellung zum

Datenstand

1040706-5JALFMXBVME/000

1-0369-24R 22.03.2024 21.03.2024 03/2024







Ing.-Büro Urbach KG, Bornheimer Str. 141, 53119 Bonn

Bundesamt für Sicherheit i. d. Informationstechnik Godesberger Allee 183 53175 Bonn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1040706-5JALFMXBVME/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Schätzung
1-0369-24R
21.03.2024
Bundesamt für Sicherheit i.
d. Informationstechnik
Volker Rogler
21.03.2024



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde 22.03.2024 Sachverständigen durch den nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

19.500,00 EUR

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 22.03.2024

Bonn, den 22.03.2024 Volker Rogler

Anhang:

33 Seiten Fahrzeugbeschreibung Zustandsbericht / Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart

Aufbauart

Fabrikat

Typ / Untertyp

KBA-Nummer

Fahrzeug-Ident-Nummer

Erste Zulassung

Leistung

Motor

Motorart

Türen / Sitze

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast

Länge / Breite / Höhe

Anzahl Achsen

Antriebsart

Anzahl Halter

nächste HU

Laufleistung abgelesen Laufleistung angegeben

Farbe

Lackart

Unfallschaden

Pkw, SUV, Kleintransporter

Lim. Schrägheck

Opel

Corsa F / e Edition

1889/ABX

VXKUHZKXZN4198816

identifiziert anhand der Zulassungsbescheinigung Teil I

21.04.2022

100 kW (136 PS)

Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)

Elektro

5/5

1.530 / 1.920 / 390 kg

4.055 / 1.745 / 1.435 mm

Frontantrieb

04/2025

17.967 km

17.697 km

schwarz-metallic

Mineraleffekt (2-Schicht)

unbekannt

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Hersteller Achse

1 2

Michelin

Michelin

Dimension / Bezeichnung

195/55 R16 91H E Primacy XL

195/55 R16 91H E Primacy XL

Profiltiefe in mm

linka	ua abta
links	rechts
5	5
6	6



SERIENAUSSTATTUNG

6 Lautsprecher, Achsschenkel 68 mm, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten 268 mm, Bremsscheiben vorn 302 mm, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektrische Schnellheizung (Quickheat), Elektrofahrzeug, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk Kennlinie 2. Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage, Feststellbremse elektrisch, Generator 120 A, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckscheibenwischer, HV-Batterie 50 kWh. Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Luftfeuchtesensor, Motor Starterknopf, Nebelschlussleuchte, Opel Connect, Reifen 195/55 R16 ...H, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Audio-Navigationssystem Multimedia Navi, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Keyless Start, Komfort-Paket, Kopfstützen hinten (3-fach), Kühlergrill mit Chromleiste, Kühlerjalousie, regelbar, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (11 kW), Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkpilotsystem hinten, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Scheinwerfer LED, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitzheizung vorn, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Angabe der Serien- und Sonderausstattung erfolgte mittels VIN-Abfrage des DAT-Bewertungssystems (ohne Gewähr).



Mitglied im Verbund

FESTSTELLUNG(EN)/BEMERKUNG(EN)

Stoßfänger vorne unterhalb Einkerbung mit Lackschaden. Tür vorne links Kratzer. Karosserie diverse leichte Schrammen und Lackmängel. Seitenwand links im Bereich des Kniestücks Eindellung, Heckklappe unterhalb Heckscheibe und Tür hinten links leicht eingedellt. Wartung in Kürze fällig. Türverkleidung hinten rechts leichter Kratzer. Haltepin Laderaumabdeckung links und rechts fehlt. Frontscheibe oberflächliche Steinschläge. Der zweite Fahrzeugschlüssel ist laut Angabe vorhanden. Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Fahrzeugausstattung.