



Ing.-Büro Urbach KG, Bornheimer Str. 141, 53119 Bonn

Bundesamt für Sicherheit
i. d. Informationstechnik
Godesberger Allee 183
53175 Bonn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1040706-5JAMQ0I3NAF/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	1-0504-24R
Auftrag vom	04.04.2024
Fahrzeughalter	Bundesamt für Sicherheit i. d. Informationstechnik
Sachverständiger	Volker Rogler
Besichtigungsdatum	10.04.2024 8:00 Uhr
Anwesend	Herr Radspieler



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **23.04.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

41.000,00 EUR

Anhang:
40 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 23.04.2024

Bonn, den 23.04.2024

Volker Rogler



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Bus
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	T6.1 Caravelle / 2.0 TDI Comfortline lang
KBA-Nummer	0603/CHM
Fahrzeug-Ident-Nummer	WV2ZZZ7HZMH028062 identifiziert anhand der Zulassungsbescheinigung Teil I
Erste / Letzte Zulassung	02.02.2021 / 02.02.2021
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 146 kW (199 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Türen / Sitze	4 / 8
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.017 / 3.200 / 1.183 kg
Länge / Breite / Höhe	5.406 / 1.904 / 1.990 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	1
Anzahl Halter	1
nächste HU	04/2026
Laufleistung abgelesen	58.572 km
Laufleistung angegeben	58.572 km
Farbe	grau-metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Besichtigungszustand	Entsprechend der zum Besichtigungszeitpunkt vorliegenden Informationen, befand sich das Fahrzeug im ursprünglich beschädigten Zustand.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Goodyear	215/60 R17C 109/107T Vector 4Seasons
2	Goodyear	215/60 R17C 109/107T Vector 4Seasons

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
7	7



SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel in Wagenfarbe, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich, Bodenbelag: Teppich, Bordwerkzeug, Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer, Doppelscheinwerfer, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fahrwerk 17", Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Generator verstärkt, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach abschließbar, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Bus, Karosserievariante: Normaldach, Kindersicherung elektr. betätigt, Kraftstofftank: 70 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leuchtweitenregelung, Longlife-Service, Multifunktionsanzeige Plus, Nichtraucher-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 3400 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag / Kopfairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück), Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Verzurrösen Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Zuheizung



SONDERAUSSTATTUNG

2. Batterie, Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB), Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Plus, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links, Fernschlüssel (4) klappbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum), Lackierung: Metallic-Lackierung, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, Notrufsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand, Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum, Steckdose 230V im Fahrerhaus, Verglasung hinten abgedunkelt, Zuziehhilfe für Heckklappe, Zuziehhilfe Schiebetür rechts



FESTSTELLUNG(EN)/BEMERKUNG(EN)

Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung. Stoßfängerabdeckung vorne linksseitig mit Blende und Nebelscheinwerfer beschädigt. Tür vorne rechts tiefe Delle. Heckklappe, Dach und Schiebetür leichte Eindellung. Spiegelkappe rechts tief eingekerbt. Karosserie diverse leichtere Lackmängel und Steinschläge. Stoßfängerabdeckung hinten teilweise tief verkratzt. Verkleidungen Laderaum, Innenraum und Dachhimmel sowie Folierung der hinteren Seitenscheiben beschädigt. Sitz hinten leichte Druckstellen. Vereinzelt leichte Verschmutzungen. Der zweite Fahrzeugschlüssel ist laut Angabe vorhanden. Fahrzeug bei Besichtigung nass und verschmutzt. Restrisiko von weiteren Schäden und eine leichte Kostenausweitung möglich. Keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Ausstattung.



Bericht-Nr.: ODE0BON0MYW008559

(1) Fz-Id.Nr.: **WV2ZZZ7HZMH028062**

iKFZ-Prüfz.: do#yYFW2

(2) Amtl. Kennz.: **(D)**

Org.Code: 2025

(3) Ausstellungsdatum: 10.04.2024 08:54 Uhr

Seite 1 von 1

Prüfort: Bonn 2000

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

(4) km-Stand: 58572 km

Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1

Aufbau: Mehrzweckfahrzeug AF

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW 0603

Typ: 7HC CHM03102

Var./Ver./Ausf.: GCXEC320X0 / LNF7FD7BT00117NVR24BF2C91B

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, 36DG

zGM: 3200 kg EZ: 02.02.2021

Letzte HU: FSD.HU/Mangel: 4.25.1/2.0.18

Kundenkennzeichen:

Vorberichtsnummer: ODE0BON0MYW008459 vom 04.04.2024

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
geringe Mängel

(8) Nächste HU
April 2026

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen - mit Ausnahme folgender Mängel - keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges:

(6) Festgestellte Mängel:

3.1 Frontscheibe Sichtbeeinträchtigung außerhalb Fernsichtbereich GM

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Das Fahrzeug ist im April 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Blasche
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)

(10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 04.04.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer ODE0BON0MYW008459.



Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	0,00 EUR	0,00 EUR	
Gesamt:	Netto 0,00 EUR	Brutto 0,00 EUR	USt 19%: 0,00 EUR
USt-IdNr.: DE260736205	Leistungsdatum: 10.04.2024		

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreuzt.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Bericht-Nr.: ODE0BON0MYW008459

(1) Fz-Id.Nr.: **WV2ZZZ7HZMH028062**

iKFZ-Prüfz.: qwD8Jrn0

(2) Amtl. Kennz.: **(D)**

Org.Code: 2025

(3) Ausstellungsdatum: 04.04.2024 15:42 Uhr

Seite 1 von 2
2000

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(4) km-Stand: 58572 km

(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1

Aufbau: Mehrzweckfahrzeug AF

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW 0603

Typ: 7HC CHM03102

Var./Ver./Ausf.: GCXEC320X0 / LNF7FD7BT00117NVR24BF2C91B

Antriebsart: Diesel 0002

Emissionsschl: EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, 36DG

zGM: 3200 kg EZ: 02.02.2021

Letzte HU: FSD.HU/Mangel: 4.25.1/2.0.18

Kundenkennzeichen:

BA FÜR SICHERHEIT I.D. INFORMATION
GODESBERGER ALLEE 185 - 189
53175 Bonn

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
April 2026

Prüfplakette
nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
 Das Fahrzeug ist im April 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Blasche
 (TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	252	276	528	233	26,24	73,9	49
Betriebsbremse 2. Achse	175	202	377	202	53,03	26,1	21
Feststellbremse 2. Achse	179	258	437				

Feststellbremse blockiert: Ja

TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	86,89 EUR	103,40 EUR
Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem	43,70 EUR	52,00 EUR

Gesamt: Brutto 155,40 EUR

UST-IdNr.: DE260736205 Leistungsdatum: 04.04.2024

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Ing.-Büro Urbach KG
 Bornheimer Str. 141
 DE 53119 Bonn
 Telefon +49 228 96577 0



Bericht-Nr.: ODE0BON0MYW008459

iKFZ-Prüfz.: qwD8Jrn0
 Org.Code: 2025

(1) Fz-Id.Nr.: **WV2ZZZ7HZMH028062**

(2) Amtl. Kennz.: **(D)**

(3) Ausstellungsdatum: 04.04.2024 15:42 Uhr

Seite 2 von 2
 2000

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Prüfart: Bonn

(4) km-Stand: 58572 km

(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

M1

Aufbau: Mehrzweckfahrzeug

AF

Hersteller: VOLKSWAGEN-VW

0603

Typ: 7HC

CHM03102

Var./Ver./Ausf.: GCXEC320X0 / LNF7FD7BT00117NVR24BF2C91B

Antriebsart: Diesel

0002

Emissionsschl: EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,

36DG

zGM: 3200 kg

EZ: 02.02.2021

Letzte HU: FSD.HU/Mangel: 4.25.1/2.0.18

Kundenkennzeichen:

BA FÜR SICHERHEIT I.D. INFORMATION

**GODESBERGER ALLEE 185 - 189
 53175 Bonn**

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Diesel OBD
 Software: DSS AU-DE V6.12 LF6 11/2023
 Fahrzeugdaten: III/2023
 AU-Geräteleitfaden: 6
 Partikelmessgerät: AVL Counter Standalone WT

Kraftstoffart: Diesel
 OBD bzw. n/T: AVL_OBD 1000 V3.5 01/2017
 Gerätenummer: 1M7SM3S
 Geräteversion: V3.2 06/2022
 Gerätenummer: 30611

FIN gem. Fz.-Dokumente: WV2ZZZ7HZMH028062	MIL Status Sichtprüfung:	bei Motor aus:	i.O.#
		bei Motor an:	i.O.#
	MIL Status ausgelesen:	bei Motor an:	i.O.
	Funktionsprüfung OBD:		i.O.
	Prüfbereitschaft	unterstützt:	111011101011
		gesetzt:	000000000000

	Einheit	Min.	Istwert	Ergebnis		
Anzahl Reinigungsstöße:	10		0			
Drehzahl Reinigungsstöße:	(1/min) 3000					
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	80	80	i.O.		
Nennrehzahl:	(1/min)					
Partikelmessung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis	
Stabilisierung:	(1/min)	730	930	830	i.O.	
Drehzahlanhebung:	(1/min)	1830		1870	i.O.	
Beruhigung:	(1/min)	730	930	830	i.O.	
Messung	Messung 1	(1/min)	730	930	830	i.O.
		(PN/ccm)		300		
Arithm. Mittelwert / Endergebnis:	(PN/ccm)		250.000	300	i.O.	

Prüfung der Gaswerte bestanden i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt.-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreuz.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

