

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Toyota Prius 1.8 VVT-i Plug-in Comfort		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-1263	Erstzulassung:	23.02.2015
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. SCHRÄGHECKKLIMOU- SINE	Gesamtfahrleistung (Km):	68647
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	73 kW / 1798 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	5013 / AHW000051
Herstellerfarbbezeichnung:	Silver Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	02.2026
Bereifung: (Größe)	205/55R16 91T M+S	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	5-5-4-4	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	49 g/km

Serienausstattung:

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Head-up-Display
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid besteht aus: Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive (nur über Fahrtür)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Metallic-Lackierung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Antenne zerbissen
- Anrostung der Bremsscheiben durch längere Standzeit.
- Dellen und Kratzer ringsum, mehrere Lackbeschädigungen an dem Stoßfänger hinten, Einbeulungen im Dach vorne links und rechts vorhanden, teilweise eingebrauntes Vogelkot am Fahrzeug vorhanden.
- Kratzer im Einstieg links und rechts.
- Falzkanten angeschlagen, Lackbeschädigung vorhanden.
- Schürf- und Kratzspuren an den Innenverkleidungen vorhanden, Rückbauspuren vom Mobilfunk vorhanden-Loch im Armaturenbrett, Zusatzlautsprecher in der Mittelkonsole verbaut, Zusatzantenne in der Seitenscheibe hinten links vorhanden, Kratz- und Gebrauchsspuren am Lenkrad vorhanden.
- Parkdellen mit Lackbeschädigung
- Mikrosteinschläge in der Frontscheibe
- Leichte Steinschlagschäden im Frontbereich

- Flecken auf den Sitzen.
- Kratzer im Ladekantenbereich der hinteren Stoßstange vorhanden.
- Vogelkot an mehreren Stellen der Karosserie vorhanden.
- Scheinwerfer werden matt.
- Punktförmiger Rostansatz an mehreren Stellen der Karosserie vorhanden, durch polieren entfernbare.
- Sommer- und Winterreifen an der Flanke und in der Lauffläche stark poröse, teilweise älter 10 Jahre.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Sommerbereifung 195/65R15 91H; DOT45/13; Profiltiefe 5-5-5mm.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

14.275 €

i. Worten:

vierzehntausendzweihundertfünfundsiebzig Euro

Standort:	Gutenbergstraße 96050 Bamberg
Ansprechpartner:	Frau Landvogt
Telefon: / E-Mail:	09721/6464-3202 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.