

Kraftfahrwesen

BFV65

08.05.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Mercedes-Benz A 250 e (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-5492	Erstzulassung:	09.03.2022
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	17660
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	118 kW / 1332 cm ³
Kraftstoffart:	Hybr. B/ext.E	Getriebart:	DCT-Doppelkupplungsgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	2222 / AJP000479
Herstellerfarbbezeichnung:	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AP
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff u. Kunstleder / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R17 91H M+S (DOT0522)	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/7/7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	22 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite vorn
- Komfort-Fahrwerk
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schuko-stecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediastem MBUX
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung:

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Business besteht aus: Vorrüstung car sharing, Public-Charging-Paket, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Konnektivitäts-Paket-Navigation, Smartphone Integration, Festplattenavigation, aktiver Park-Assistent, Remote & Charging
- Services Plus, Sitzheizung vorn, Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorrüstung für Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Winterkomplettreder

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile teilweise mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger hinten mit Kratzern / Beschädigungen / leichtem Anfahrtschaden.
- Tür hinten rechts mit Kratzern / Lackschäden / leichten Beschädigungen.
- Spiegelkappe links mit Kratzern / Beschädigungen.
- Türgriff vorn links mit Lackschaden / leichter Beschädigung.

- Türanschlagkanten, Türeinstiege, Türdichtungen und Ladekanten mit Beschädigungen / Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung, Dachhimmel, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / verkratzt / leicht beschädigt.
- Laderaumabdeckung beschädigt / Befestigung abgebrochen.
- Inspektion (Service B1) fällig.
- Vogelkotanhaftungen, ggf. Schäden an der Lackierung, am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. deutlich sichtbarer Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Ein Satz Sommerkompleträder 205/55R17 91W (DOT 0522), Profiltiefe: 5 mm, LM-Räder teilweise mit Kratzern / leicht beschädigt, Nabendeckel fehlen; ungesichert im Fahrzeug.
- Letzter Service wurde am 25.05.2023 bei 10456 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

21.425 €

i. Worten:

einundzwanzigtausendvierhundertfünfundzwanzig Euro

Standort:	Hauptzollamt Oldenburg An der Kolckwiese 7 26133 Oldenburg
Ansprechpartner:	Herr Hespers-Meschter
Telefon: / E-Mail:	0441/8009 - 1374 / markus.hespers-meschter@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.