

21.09.12 zu 901 22 00000000-  
 T0 40200  
 LVFBAGBC5CH812701 3 2  
 Jingdezhen Changhe  
 CH102  
 CH1021  
 HE4  
 -  
 Freedom  
 CHANGHE (PRC)  
 LKW OFFENER KASTEN  
 -  
 -  
 98/69/EG I;B  
 Benzin  
 0001 141 0635 1051  
 zu 15:a.F.4.58x13,et32\*

|      |                  |     |      |          |           |       |   |    |               |
|------|------------------|-----|------|----------|-----------|-------|---|----|---------------|
| L    | 2                | 9   | 01   | P2<br>P4 | 39        | /5200 | T | 10 |               |
| 18   | 4360-4565        |     |      | 19       | 1500-1528 |       |   |    |               |
| 20   | 1820-1884        |     |      | 6        | 920-1095  |       |   |    |               |
| 12   | -                | 13  | -    | Q        | -         |       |   |    |               |
| V.7  | 140              | F.1 | 1795 | F.2      | 1795      |       |   |    |               |
| 7.1  | 790              | 7.2 | 1150 | 7.3      | -         |       |   |    |               |
| 8.1  | 790              | 8.2 | 1150 | 8.3      | -         |       |   |    |               |
| U.1  | 82               | U.2 | 3900 | U.3      | 74        |       |   |    |               |
| 0.1  | -                | 0.2 | -    | S1       | 4         | S2    | - |    |               |
| 15.1 | 165/70R13 88/86S |     |      |          |           |       |   |    |               |
| 15.2 | 165/70R13 88/86S |     |      |          |           |       |   |    |               |
| 15.3 | -                |     |      |          |           |       |   |    |               |
| R    |                  |     |      |          |           |       |   | 11 | -/-           |
| K    | -                |     |      |          |           |       |   |    |               |
| 6    |                  |     |      |          |           |       |   | 17 | E 16 VN778229 |
| 21   |                  |     |      |          |           |       |   |    |               |

**Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation**

 Durch die-DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.  
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

**Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)**

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU

Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

**Ihr Servicebüro:**

 Heinrich-Stranka-Str. 24  
 90765 Fürth  
 Tel.: 0911/979990

**Untersuchungsbericht:**

RT2G017R-0

**Fahrzeughalter:**

 Stadt Nürnberg Servicebetrieb  
 Öffentlicher-Raum

|                              |                                |                            |                                   |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| (1) Fahrzeug-Ident-Nr.:      | <b>LVFBAGBC5CH812701   2</b>   | (2) Amtl. Kennzeichen:     | <b>N SN 736 (D)</b>               |
| (3) Prüfort:                 | 0040531670 / 90425<br>Nürnberg | (3) Prüftermin:            | 24.02.2023, 08:37 Uhr             |
| (4) Stand Wegstreckenzähler: | 56675 Km                       | (5) Fahrzeugklasse:        | 10 / 0200 / LKW OFFENER<br>KASTEN |
| Fahrzeughersteller:          | SONST.KFZ.HERSTELLER /<br>0901 | Fahrzeugtyp:               | CH102 / 000000                    |
| Variante:                    |                                | Version:                   |                                   |
| Zulässige Gesamtmasse:       | 1795 kg                        | Erstzulassung / Letzte HU: | 21.09.2012 / 02.2021              |
| Handelsname (D.3):           |                                | iKfz-Prüfziffer:           | M+L7nVzW                          |

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Eine Nachuntersuchung ist nicht erforderlich.

**(6) Mängel:**

4.2.3a - GM - Begrenzungsleuchte (Standlicht) links eine Seite ohne Funktion

|                                     |                               |   |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| (7) Ergebnis: <b>Geringe Mängel</b> | HU-Plakette: <b>Zugeteilt</b> | (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: <b>02/2025</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|

**(9) Verantwortlicher:** Markus Kürzdörfer (00263623)

TÜV Rheinland Kraffahrt GmbH



Stempel und Unterschrift

F4.23.2 / 21.15.7

1. Exemplar

**(10) Sonstige Angaben:**
**Hinweise:**

60202 - Rahmen/tragende Teile-Korrosion (auch Hilfsrahmen) Beginnende Korrosion am Fahrzeugrahmen.

60252 - Rahmen/tragende Teile-Korrosion (auch Hilfsrahmen) Beginnende Korrosion an der Bodengruppe.

**Messwerte Betriebsbremse**

| Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Blockiert |
|-------|-------|--------|-----------|------------|-----------|
| 1     | 230   | 250    | 8         | 480        | Ja        |
| 2     | 150   | 140    | 6,7       | 290        | Nein      |

Abbr. BBA: 42,8 %

**Messwerte Feststellbremse\***

| Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Blockiert |
|-------|-------|--------|-----------|------------|-----------|
| 1     | 200   | 150    | 25        | 350        | Nein      |

Abbr. FBA: 19,4 %

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro

88,81 inkl. USt. 19,00 %

Vorgaben nach Nr.1 Anl. VIII StVZO

1,19 inkl. USt. 19,00 %

**Gesamt**
**90,00 inkl. USt. 19,00 %**