

Kraftfahrwesen

BFV51

17.06.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen - Ersatzteilsender

<b>Verkaufsbezeichnung:</b>	<b>Opel Astra J 1.7 CDTI Edition eco - Ersatzteilsender</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	BD16-3210	<b>Erstzulassung:</b>	14.03.2014
<b>Fahrzeugart:</b>	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	<b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>	62835
<b>Klimatisierung:</b>	ja	<b>Leistung: / Hubraum:</b>	81 kW / 1686 cm <sup>3</sup>
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter:</b>	ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	
<b>Art der Lackierung:</b>	metallic	<b>Typschlüssel:</b>	0035 / ASS022507
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Argon Silber/Ice Silver (M2)	<b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>	35J0
<b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b>	Stoff / Schwarz	<b>Nat. Emissionsklasse (14):</b>	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
<b>Anzahl der Türen:</b>	5	<b>HU:</b>	03.2025
<b>Bereifung: (Größe)</b>	215/60R16 95V DOT4913	<b>Unfallfrei:</b>	reparierter Vorschaden
<b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>	6/6/6/6	<b>Inspektion:</b>	nach Anzeige
<b>Reserverad:</b>	vollwertig	<b>CO2-Emission:</b>	105 g/km

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer besteht aus: Check-Control-System
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolo-mit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder) besteht aus: Audio-bedieneung am Lenkrad, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Modellvariante CO2-optimiert
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedie-nung

### Sonderausstattung:

- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth) besteht aus: Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Cargo-Paket besteht aus: Flexx-Paket (Flex-Organizer), Gepäcknetz im Kof-fer-/Laderaum, seitlich, Sicherheits-netz hinter Vordersitze, Vorrüstung Si-cherheitsnetz hinter Vordersitze
- Ergonomiesitz vorn links besteht aus: Aktive Kopfstützen vorn, Sitznei-gungsverstellung vorn links, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkel-aufflage, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittel-armlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk
- Standheizung
- Winterreifen 205/50R16 92H M+S DOT4013, 5/5/5/5 mm

### **Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:**

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden, teils deutlichen, alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- deutliche Schrammen und Kratzer, vereinzelt kleine Dellen ringsum vorhanden (z. B. Bereich Türeinstiege, Ladekante, Fahrzeugseiten, Felgen ...)
- oberflächige Kratzer, leichte Parkplatzanschlagschäden an den Fahrzeugseiten
- Lack matt/stumpf
- Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe
- Innenraum, Sitze, Dachhimmel vereinzelt leichte Flecken
- Innenverkleidungsteile mit Kratzern
- Sitzwange Fahrersitz leichte Ermüdungserscheinungen
- Bremsscheiben mit Standkorrosion
- Stoßfänger vorn Schrammen und Kratzer, Stoßfängerlippe geschliffen
- Stoßfänger hinten Anfahrtschaden – ersetzen und lackieren
- Batterie entladen – ersetzen
- RDKS Fehlfunktion – Steuergerät ersetzen
- Display für Radio etc. sporadisch mit Ausfall
- Lackschaden mit deutlicher Korrosion Dach-/Kante vorn - instandsetzen
- Marderverbiss Dämmmatten Motorraum – ersetzen
- Standheizung Luftführung teilweise beschädigt – instandsetzen
- Fangband Fahrertür verschlissen
- Deutliche Korrosion am Unterboden (z. B. Fahrwerksteile, Abgasanlage/Haltepunkte, Bremsleitungen, Bremssättel, ...)

### **Sonstiges:**

- Das Fahrzeug befindet sich trotz Schäden in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand. Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, außen und innen verschmutzt. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen. Das Fahrzeug steht im Freien. Letzter Service vom 29.08.2023 bei ca. 62.000 km

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**350 €**

**i. Worten:**

**dreihundertfünfzig Euro**

<b>Standort:</b>	HZA Erfurt Am Tannenwäldchen 50 99096 Erfurt
<b>Ansprechpartner:</b>	Andreas Michel
<b>Telefon: / E-Mail:</b>	0361/60176244 / andreas.michel@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.  
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.