

Kraftfahrwesen

BFV77

19.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	OpelCorsa F e Edition		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-474E	Erstzulassung:	03.03.2022
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	7635
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	57 kW / cm ³
Kraftstoffart:	Elektro	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	1889 / ABX000138
Herstellerfarbbezeichnung:	Chili Rot/Kardio Rot	Emissionsschl. Nr. 14.1:	30AX
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	195/55R16 91 H AS (DOT0222)	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	7 / 7 / 7 / 7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außen-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektrofahrzeug
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW) besteht aus: HV-Batterie 50 kWh
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Opel Connect
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket besteht aus: Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Sonderausstattung (Auszug):

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi besteht aus: DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- besteht aus: Parkpilotsystem hinten
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (11 kW)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED besteht aus: Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Tagfahrlicht LED
- Sitzheizung vorn
- Stahlfelgen 6,5x16

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.

- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinsteige und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Lade-
raum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Zahlreiche leichte Abplatzungen und Krater auf der Windschutzscheibe.
- Ladekante / Stoßfänger hinten Scheuerstellen von der Heckklappe.
- Delle auf dem Dach.
- Einsteige hinten links und rechts mit Kratzern und Scheuerspuren.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebots-
abgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde im März 2024 bei 6671 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

16.820 €

i. Worten:

sechzehntausendachthundertzwanzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Braasch oder Herr Artelt
Telefon: / E-Mail:	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.