

Kraftfahrwesen

BFV68

01.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Opel Astra 1.7 CDTI Edition		
Amtl. Kennzeichen:	KO-DL850	Erstzulassung:	04.07.2013
Fahrzeugart:	FZ.z.Pers.bef.b.8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	93100
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1686 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0035 / ASS017275
Herstellerfarbbezeichnung:	Argon Silber/Ice Silver (M2)	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	09.2024
Bereifung: (Größe)	215/60R16 99W	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	7 / 7 / 7 / 7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	114 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolo-
mit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an
Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro
5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsab-
hängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-
/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittel-
konsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedie-
nung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Navi 600
besteht aus: Dachantenne im Hai-
fischflossen-Design, USB-Schnitt-
stelle, Farbdisplay (CID)
- Ergonomiesitz vorn links besteht aus:
Aktive Kopfstützen vorn, Sitznei-
gungsverstellung vorn links, Sitz vorn
links mit ausziehbarer Oberschenkel-
auflage, Lendenwirbelstütze Sitz vorn
links, elektr. verstellbar
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittel-
armlehne hinten, Kopfstützen hinten
(3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) besteht aus: Audio-
bedienung am Lenkrad, Geschwindig-
keits-Regelanlage (Tempomat)
- Licht-Paket besteht aus: Leseleuchten
im Fond, Sonnenblenden mit Spiegel
(beleuchtet)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn
- Standheizung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit
Bluetooth-Schnittstelle

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel/ Gebrauchsspuren festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt.
- Kratzer, Dellen und Lackbeschädigungen rundum am Fahrzeug.
- Steinschläge im Frontbereich und in der Frontscheibe.
- Kratzer am Türgriff vorn links.
- Lack an den Türkanten der Vordertüren abgeplatzt.
- Lackkratzer in den Griffmulden.

- Punktuelle Lackschäden am Stoßfänger vorn.
- Lackschäden an den Türen.
- Radzierblenden beschädigt.
- Innengriff der Tür vorn links verkratzt.
- Ein Fahrzeugschlüssel beschädigt.
- Getriebe ölfleucht.
- Feuchtigkeitseintritt in den Motorraum.

Sonstiges:

- Winterräder (Stahl) 205/60R16 96H DOT3020 6,6,6,6mm liegen ungesichert im Fahrzeug.
- Der Zahnriemen wurde 01/2021 bei 82.000km gewechselt.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.850 €

i. Worten:

dreitausendachthundertfünfzig Euro

Standort:	Bitburger Straße 25 56070 Koblenz
Ansprechpartner:	Herr Gelse
Telefon: / E-Mail:	0261- 210 726

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.