



(1) FIN ZCFA75A0002082271
 (2) Kennz. D PLÖ F
 (3) Prüfort Lütjenburg, 19.03.2024
 (4) Km-St. 36908
 (5) Fz-Kl. 04 SO.KFZ LOESCHFZ
 Aufbau 1100 LF 8
 Herst. 4192 IVECO (I)
 Typ 000 FF 75 E 14
 Var. 00000
 zGM 7495 kg
 EZ 28.02.1994
 Dat.letzt.HU 03/2023
 Prüfort-Nr. 0211801936

Gemeinde Hohwacht - Freiwillige
 Hohwacht -
 Berliner Platz 1
 24321 Hohwacht

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P078406001787
 vom 19.03.2024, 16:16
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
D PLÖ F

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) Festgestellte Mängel:

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 19.04.2024) ist erforderlich.

- 1.1.16b (EM) Membranbremszylinder 2. Achse links undicht
- 1.1.16b (EM) Membranbremszylinder 2. Achse rechts undicht
- 2.1.3g (GM) Staubmanschette (Spurstangenkopf) vorn links und rechts beschädigt
- 6.1.1c (EM) Rahmen hinten rechts durchgerostet
- 6.1.3b (EM) Kraftstoffanlage mitte undicht
- DF6.1.1 (EM) Querträger hinten über den Schwingungsdämpfer korrosionsgeschwächt
- DF6.1.1 (EM) Längsträger mitte links über Blattfederaufnahme korrosionsgeschwächt
- DF6.1.1 (EM) Längsträger mitte rechts über Blattfederaufnahme korrosionsgeschwächt
- DF6.1.1 (EM) Längsträger vom Aufbau hinten rechts durchgerostet

(9) DEKRA
 Ihr Prüfingenieur
 B. Engel
 Stempel und Unterschrift

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. SH-2-18-0101-13 am 19.03.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1. Achse	1150	1050		
2. Achse	1450	1550	1100	1080
Abbremsung	z = 69.3%		z = 29.0%	

Systemdaten Stand: 4.25.0

Quittung Nr. 7840600000001579
 Leistungsdatum 19.03.2024

Pers. Nr.

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	107,31	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
70565 Stuttgart	3. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	9,00	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag ohne MwSt	98,74	EUR
	MwSt 19%	18,76	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	117,50	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO



Datum 19.03.2024 12:43:20

BIV am Standort, Inspektionsstelle des Kraftfahrthandwerks
 OHLA Automobile GmbH, 24321 Lütjenburg, Kieler Str. 29

www.ohla.de
 luetjenburg@ohla.de

Tel: 04381/4057-0 / Fax: 04381/4057-50

Meßprogramm:	Diesel (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Diesel
Fahrzeug:	IVECO (I) FF75E14	Emission class:	
Amtliches Kennzeichen:	PLÖ-F	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	Ohne Schlüssel
Fahrzeug-Ident-Nummer:	ZCFA75A0002082271	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	4192
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	000
Kilometerstand:	36908	Erstzulassung:	28.02.1994

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis	
Konditionierung						
Alternative Konditionierung				#	ok	
Leerlaufdrehzahl	1/min	820 #	1120 #	964	ok	
Abregeldrehzahl	1/min	2800 #	3100 #	2947	ok	
Nennndrehzahl	1/min	2700				
Haltezeit	s	5				
Reinigungsgasstöße			0	---		
Drehzahl	1/min	2000		---		
Gasstoßmessung						
Messzeit	s	0.5				
Messmodus				B		
Sonde				1		
Trübungs-Bandbreite	1/m		0.2	---	ok	
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0.5	---	ok	
Arithm. Mittelwert der Trübung (P)	1/m		2.5	0.50	ok	
Gasstoß		Leerlaufdrz [1/min]	Abregeldrz [1/min]	Trübung [1/m]	Beschl.-Zeit [s]	Ergebnis
1		970	2938	0.50	1.13	ok

Gesamtergebnis	
Funktionsprüfung Abgas	i. O.
Gesamtergebnis	Bestanden
Erläuterungen	Herstellervorgaben nicht anwendbar
Hinweis	Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) behoben:	Nein	# ok
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie		# ok

Gerät	Version
Trübung Bosch BEA070	BEA070 V1.19 CFFE0424 , [SN: 0540923131]
Messtechnik Bosch BEA030	BEA030 V0.38 14.10.11 17:00 , [SN: 0211343332]
Software Bosch BEA-PC DE V6.0 - 01.2024	6.0.1871.2401 , CRC: B6FFC6DD
Solldaten	V 3.66 31.10.2023 (CC) [IV/2023]

Kontroll-Nr: SH 2-18-0101-13
Prüfer
 verantwortliche Person

Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer



