

DEKRA Automobil GmbH
Wankelstr. 4, 32427 Minden

Stadt Minden Städtische Betriebe Minden
Große Heide 50
32425 Minden

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Minden
Wankelstr. 4
32427 Minden
Telefon 0571 / 83779-0
Fax 0571 / 29390
E-Mail minden.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten Maschinen

Kennzeichen

nicht vorhanden

Auftraggeber	Stadt Minden Städtische Betriebe Minden, Große Heide 50, 32425 Minden
Ihr Auftrag vom	02.07.2024, telefonisch durch Stadt Minden, Städtischer Bauhof
Eingang am	10.07.2024
Besichtigung	04.07.2024 um 09:15 Uhr Stadt Minden Städtische Betriebe Minden, Große Heide 50, 32425 Minden

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.500,00 EUR	12.495,00 EUR

Exact vergleichbare Objekte waren zum Zeitpunkt der Wertermittlung am Markt nicht verfügbar / erhältlich. Die Bewertung erfolgte rechnerisch nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von mathematischen Abwertungs- und Korrekturkurven sowie etlicher weiterer Faktoren. Abweichungen zum tatsächlichen Markt können daher nicht ausgeschlossen werden, ein konkreter Vergleich am Markt war aktuell nahezu nicht möglich.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, mit Eingang vom 10.07.2024, durch Stadt Minden, Städtischer Bauhof.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.07.2024 um 09:15 Uhr durch Herrn Axel Veenhuis bei Stadt Minden Städtische Betriebe Minden, Große Heide 50, 32425 Minden, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Originale Fahrzeug- / Objektdokumente lagen nicht vor. Die Fahrzeug- / Objektdaten wurden anhand der vorgelegten Unterlagen ermittelt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Neufahrzeugrechnung

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Objektbeschreibung

Besitzer

Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2019
Erstinbetriebnahme	06 / 2021

Objekt

Objektart	Flurförderzeug
Einsatzart	kraftbetrieben
Maschinenart	Containerstapler
Hersteller / Fabrikat	DOOSAN
Typ	D 30 GP
Maschinennummer	FDA0D-2740-14414
Dienst- / Eigengewicht	4841 kg
Farbe / Farbe	Orange / Anthrazit
Lackierung	Uni / Uni
Betriebsstunden abgelesen	578

Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

Antriebsdaten

Kraftstoffart / Energiequelle	DIESEL
Fabrikat / Hersteller	Yanmar
Zylinderanzahl	4
Leistung	34,2 kW

Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1 L:	28x9-15	Solideal	RES 550 Magnum	70%	
1 R:	28x9-15	Solideal	RES 550 Magnum	70%	
2 L:	6.50-10	Solideal	RES 330	70%	
2 R:	6.50-10	Solideal	RES 330	70%	

Ausstattung Aufbau

DOOSAN D 30 GP Diesel Stapler, Heizung in Kabine, Kabine durch Folie verschließbar, ohne Gabelverlängerung, Nennkapazität 3000 Kg bei D: 500mm und H: 3000mm, HSS Aufbau.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Schlüssel, nur 1 Schlüssel vorhanden, erneuern
- Service, überfällig, erneuern
- UVV Prüfung, überfällig, erneuern

Technische Mängel

- Frontgitter, lose, instandsetzen
- Achsen / Achsaufhängung, Spiel, instandsetzen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich

[Redacted]
Dipl.-Ing. (FH)

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht



Bild 2 : Übersicht



Bild 3 : Übersicht



Bild 4 : Übersicht



Bild 5 : Fahrerplatz



Bild 6 : Fahrerplatz




Bild 7 : Stundenzähler + Anzeigeeinstrumente