

Kraftfahrwesen

BFV66

12.07.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	VolkswagenCaddy 2.0 TDI BMT Comfortline		
Amtl. Kennzeichen:	BW 4 739	Erstzulassung:	09.03.2016
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	169948
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	75 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	WV2ZZZ2KZGX057789
Art der Lackierung:	uni	Typschlüssel:	0603 / BSV001358
Herstellerfarbbezeichnung:	Candy-Weiß	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	195/65R15 91H 48/22	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	5 / 5 / 5 / 5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	119 g/km

Serienausstattung:

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1) besteht aus: Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten Heckklappe-/Deckel unten
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI besteht aus: Steuer-AV Ausstattung TDI
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- PKW-Zulassung
- Radstand 2682 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar mit Schubladen besteht aus: Sitze vorn höhenverstellbar, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Sonderausstattung:

- Anhängerkupplung
- Audio-Navigationssystem Discover Media
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera besteht aus: Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera (Rear View)
- Lendenwirbelstützen vorn besteht aus: Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, schiebbar
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
- Volkswagen Media Control
- Winter-Paket 2

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und lauf-leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt: Steinschlagschäden im Bereich der Frontpartie, vereinzelte kleinere Lackschäden/Kratzer vorhanden und Verschmutzungen der Polsterungen:
- Dellen, Kratzer und Lackabplatzungen auf der Motorhaube vorne.
- Die gesamte Karosserie und Bodengruppe weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Deckenverkleidungen, Teppichen, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt / verschlissen.
- Lackbeschädigungen am Lack durch Vogelkote
- Es liegt ein Kostenvoranschlag in Höhe von 6269 EURO vor. Erneuert werden müssen die Glühkerzen, der Zylinderkopf, Wasserpumpe und Zahnriemen. Der Kostenvoranschlag kann auf Rückfrage eingesehen werden.
- An den hinteren Sitzbänken ist Schimmelbefall vorhanden.
- Die Seitenfenster der Schiebetüren sind undicht.
- Der Getränkehalter in der Mitte hinten ist defekt.
- Das Fahrzeug weist Marder- und Nagetierspuren im Motorraum auf.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Die Batterie kann bei Fahrzeugabholung entladen oder defekt sein
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

4.589 €

i. Worten:

viertausendfünfhundertneunundachtzig Euro

Standort:	WSA Westdeutsche Kanäle Bauhof Herne Pöppinghauser Straße 12 44628 Herne
Ansprechpartner:	Inga Baßfeld
Telefon: / E-Mail:	+49 203 4504-349 / Inga.Bassfeld@wsv.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.