

Kraftfahrwesen

BFV68

24.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Opel Astra 1.7 CDTI Edition		
Amtl. Kennzeichen:	F-DL640	Erstzulassung:	31.01.2013
Fahrzeugart:	FZ.z.Pers.bef.b.8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	118500
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1686 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0035 / ASS01223X
Herstellerfarbbezeichnung:	Graphitschwarz	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2026
Bereifung: (Größe)	215/60R16 95V	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	6 / 6 / 7 / 7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	114 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Audiobedienung am Lenkrad
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolo- mit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stahlfelgen 6,5x16
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Navi 600 besteht aus: Dachantenne im Hai-fischflossen-Design, USB-Schnittstelle, Farbdisplay (CID)
- Cargo-Paket besteht aus: Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, seitlich, Sicherheitsnetz hinter Vordersitze, Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Ergonomiesitz vorn links besteht aus: Aktive Kopfstützen vorn, Sitzneigungsverstellung vorn links, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fußmatten Gummi
- Innenraum-Paket besteht aus: Mittelarmlehne hinten, Kopfstützen hinten (3-fach)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Besichtigung wurden folgende Mängel/ Gebrauchsspuren festgestellt:

- Das Fahrzeug ist innen und außen verschmutzt.
- Kratzer, Dellen und Lackbeschädigungen rundum am Fahrzeug.
- Steinschläge im Frontbereich und in der Frontscheibe.
- Punktuelle Lackschäden an Haube und Stoßfänger vorn.
- Lackkratzer auf der linken Fahrzeugseite (Kotflügel, Türen, Seitenwand).
- Lackkratzer an der Seitenwand rechts.

- Lackkratzer an der Heckklappe.
- Lackkratzer am Dachholm oberhalb der Tür hinten rechts.
- Lackkratzer in den Griffmulden der Türen.
- Kratzer an den Außenspiegelgehäusen.
- Lack an den Türkanten abgeplatzt.
- Lackschäden an den Türen auf der rechten Seite.
- Anfahrbeschädigung am Stoßfänger vorn (unterhalb).
- Gepäckraum-Abdeckung ausgefranst.
- Lackkratzer in der Einstiegsleiste der Fahrertür.
- Kratzer an den inneren Türgriffen, vorne.
- Klappen an den Sonnenblenden fehlen.
- Turbolader defekt.

Sonstiges:

- Winterräder (Stahl) 205/60R16 96H DOT4219 6,6,6,6 mm liegen ungesichert im Fahrzeug.
- Der Zahnriemen wurde 02/2021 bei 86.700km gewechselt.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

1.500 €

i. Worten:

eintausendfünfhundert Euro

Standort:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Eschersheimer Landstraße 223 60320 Frankfurt am Main
Ansprechpartner:	Herr Rempel
Telefon: / E-Mail:	069 - 95 937-190

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.