

Kraftfahrwesen

BFV60

11.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	NissanX-Trail 2.0 dCi LE 4x4 DPF		
Amtl. Kennzeichen:	RZ-BF240	Erstzulassung:	27.02.2015
Fahrzeugart:	Geländewagen Sport-Utility-Vehicle	Gesamtfahrleistung (Km):	152800
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 1995 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1329 / ABN
Herstellerfarbbezeichnung:	grau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Schwarz	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	Keine
Bereifung: (Größe)	225/60 R17	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	4/4/4/4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	168 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebel Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2630 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Klarglas
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Style-Paket
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug weist einen hohen alters- und laufeleistungsbedingten Verschleiß auf. Alle Antriebsaggregate, die Fahrwerkskomponenten sowie die Karosserie sind verschlissen.
- Das Fahrzeug besitzt rundum Kratzer und Dellen
- Der Service ist nur unregelmäßig durchgeführt worden.
- Innenraum ist sehr verschmutzt, mit Hundespuren versetzt und die Polster sind verschlissen.
- Korrosion am gesamten Unterboden sowie der Abgasanlage
- Fahrzeug besitzt keine gültige HU mehr, diverse Mängel im Bericht:
- Scheibenfolie unzulässig, Lichteinstellungen weichen ab, Batterie ist defekt und ausgelaufen, Fahrwerksteile sind ausgeschlagen, Stoßfänger ist beschädigt, AU-Nachweis nicht erbracht

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Für die Wiederezulassung ist eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO erforderlich.
- Auf Grund der Standzeit kann es zu korrodierten Bremsanlagen und entladener Fahrzeugbatterie kommen.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:**3.400 €****i. Worten:****dreitausendvierhundert Euro**

Standort:	Bundesforstbetrieb Trave Mölln Papenkamp 2 23879 Mölln
Ansprechpartner:	Frau Davids
Telefon: / E-Mail:	04542 85670-11 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.