

Kraftfahrwesen

BFV73

17.06.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	RenaultKangoo Rapid 1.5 dCi 110 Maxi		
Amtl. Kennzeichen:	MS-K7600	Erstzulassung:	04.04.2011
Fahrzeugart:	Fz. z.Gü.bef.b.3,5t Van	Gesamtfahrleistung (Km):	48841
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	80 kW / 1461 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	3333 / AXF000540
Herstellerfarbbezeichnung:	BEIGE GREY	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35D0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	Euro 5:D:PI/CI:N1 II
Anzahl der Türen:	4	HU:	08.2024
Bereifung: (Größe)	195/65R15 95 H M+S	Unfallfrei:	Nein
Reifenprofiltiefe (mm):	7/7/7/7 mm	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	144 g/km

Serienausstattung:

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kopfstützen verstellbar
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP
- Radiovorbereitung
- Radstand 3081 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Klimaanlage besteht aus: Innenraumfilter: Pollenfilter
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Handwerkerfahrzeug. Das Fahrzeug weist überdurchschnittliche optische Mängel und die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 17.06.24 folgende Mängel festgestellt:
- Fahrertür beschädigt/eingedrückt Höhe Zierleiste (siehe Foto)
- Seitenwand hinten links beschädigt (siehe Foto)
- Tür hinten links oben beschädigt / Spaltmaß auffällig (siehe Foto)
- Türen hinten mit Dellen und Lackbeschädigungen
- Beifahrertür Delle und Beschädigung (siehe Foto)
- Kotflügel vorne rechts beschädigt (siehe Foto)
- Stoßfänger hinten mit Kratzern, Spaltmaße ungleichmäßig
- Fahrzeuginnenraum: Kratzer, Gebrauchsspuren und Verunreinigungen.
- Türverkleidungen stark verkratzt (siehe Foto)
- Motorraumdämmung leicht beschädigt (siehe Foto)
- Aufgrund der zahlreichen Beschädigungen wird das Fahrzeug als **Unfallfahrzeug** angeboten
- Inspektion Service 08/23 , nächster Service bei 75983 oder 08/24
- **Das Fahrzeug besitzt weitere zahlreiche Kratzer, Dellen und Lackbeschädigungen, die im Einzelnen nicht abgelistet wurden. Eine Besichtigung des Fahrzeugs vor Gebotsabgabe wird daher dringend empfohlen.**

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.

- Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Die Feststellung von Abweichungen bei Durchführung einer Abgasuntersuchung ist nicht ausgeschlossen.
-
- **Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen (Karosserie, Anbauteile, Interieur, Verglasung, etc.) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. Es wird daher dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: elektronisch

Festgesetztes Mindestgebot:

1.990 €

i. Worten:

eintausendneuhundertneunzig Euro

Standort:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Deutz-Kalker-Str.7 50679 Köln
Ansprechpartner:	Frau Salviccio / Herr Koerlings
Telefon: / E-Mail:	0221-880498-13 0221-880498-12 Graziella.Salviccio@bundesimmobilien.de Heinz.Koerlings@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.