



Reum für sonstige Eintragungen der Zulassungsstelle

1996

A

1	Fahrzeug- und Aufbauart	LKW GESCHL. KASTEN	Schlüssel-Nr.	003
2	Fahrzeughersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)		71
3	Typ und Ausführung	903.6 KA		710
4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9036621R236172		680CU
5	Antriebsart	DIESEL-D	Höchstgeschwindigkeit km/h	155
7	Leistung kW bei min.	K95 / 3800	Hubraum cm <sup>3</sup>	148
9	Nutz- oder Auflegelast kg	1457	1. Raumhöhe des Lacks m <sup>3</sup>	
11	Mehr-Liegeplätze		Sitzplätze einseh. Fahrzeug u. Nots.	
12	Maße über Längsachse mm	5785	Breite	1933
13	Leergewicht kg	2043	Zul. Gesamtgewicht kg	3500
14	Zul. Achslast kg vorn	1600	hinten	2240
15	Räder und/oder Gleisketten	1	Zahl der Achsen	2
16	von	225/70R15C112/110R	davon angetriebene Achsen	1
17	in der Mitte und hinten	225/70R15C112/110R		
18	oder vorn			
19	in der Mitte und hinten			
20	Überdruck am Bremsanschluß	24	Einleitungs- bremse	bar
21	Anhangerkuppelung		Zweitlings- bremse	bar
22	2402 - Komma Größe		Anhangerkuppel- prüfzeichen	E1300-0179
23	Anhängelast kg bei Anhängler mit Bremse	2800	bei Anhängler ohne Bremse	750
24	Standgeräusch dB (A)	86	Fahr- geräusch dB (A)	77
25	Jahr der ersten Zulassung	07. März 2001	2	
26	Bemerkungen	1999/96/EG; A, GKL: 61* ZIFF. 6: 150, 145, 120, 100*ZIFF 9 ERHOEHT, ZIFF. 14 VERRINGERT SICH: BIS 123; ZIFF. 9 VERRINGERT, ZIFF. 14 ERHOEHT SICH: BIS 590 JE NACH AUSR. *  ZIFF. 9: JE NACH AUSR. KANN UNGLEICH. LASTVERTEIL. ERFORDERLICH SEIN, ZIFF. 15 U. 16 BEACHTEN*ZIFF. 12: WAHLW. 1 OD. 3 ZIFF. 13: LANG BIS 5855 U. HOCH VON 2325 BIS 2625 JE NACH AUSR. *ZIFF. 16: OD. V. 1750*ZIFF. 27 OD. E1 00-0031 AUSF. L M. ANH-BOCK E13 00-0428 WAHLW. M. ZUSAEZTL. VARIO BLOCK E1 00-0044*ZUSATZHEIZ PRUEFZ. S253, S274, S221 OD. S258 FALLS WERKSEITIG MONTIERT*		

3 Fahrzeugbrief Nr. CB 696 762

1	Die Angaben über Hersteller, Typ und Ausführung des Fahrzeugs sowie die Fahrzeug-Identifizierungsnummer dürfen im Fahrzeugbrief grundsätzlich nicht geändert werden. Wenn die Fahrzeug-Identifizierungsnummer nicht mit der am Fahrzeug angebrachten übereinstimmt, gehört der Brief nicht zum Fahrzeug.																									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bemerkungen													Bemerkungen													
Die Richtigkeit der Angaben in Spalte B wird bescheinigt. Das Fahrzeug entspricht - insoweit *) - den geltenden Vorschriften.													Die Richtigkeit der Angaben in Spalte C wird bescheinigt. Das Fahrzeug entspricht - insoweit *) - den geltenden Vorschriften.													
Stempel													Stempel													
Unterschrift													Unterschrift													

\*) ggf. streichen

4 Nr. CB 696 762

34) Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung auf Seite 2  
**FAHRZEUGE MIT WEGFAHRSPERRE GEM. DES AZT\***

Bescheinigung der Zulassungsstelle.  
Das Fahrzeug wurde aufgrund der EG-Typgenehmigung Nr. \_\_\_\_\_ zugelassen und ist in Spalte A gemäß der EG-Übereinstimmungsbescheinigung beschrieben.

Dienststempel \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Unterschrift \_\_\_\_\_

Bescheinigung des Inhabers einer Allgemeinen Betriebserlaubnis/EG-Typgenehmigung.  
Die Richtigkeit der Angaben in Spalte A (einschließlich der Bemerkungen unter Ziffern 33 und 34) über die Beschaffenheit des Fahrzeugs und über dessen Übereinstimmung mit dem Typ **903.6 KA**, Ausf. **AC23** für den die Allgemeine Betriebserlaubnis unter Nr. **K624** M. NACHTRAG 01 - 02 /EG-Typgenehmigung unter Nr. \*) mit dem Betriebserlaubnisbogen Nr. \*) und dem Beschreibungsbogen Nr. \*) am **16.11.99** in **FLENSBURG** durch **DAS KRAFTFAHRT-BUNDESAMT** erteilt worden ist, wird heute bescheinigt.  
**70546 STUTTGART**, de **06.02.01**

Firma **DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT**  
Unterschrift *[Signature]*

\*) Zutreffendes ausfüllen. Unterschrift \_\_\_\_\_

Bescheinigung des örtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a. a. S.) oder der Zulassungsstelle.  
Es wird bescheinigt, daß - nach dem vorliegenden Gutachten des a. a. S. \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_ (Name) \*) - die Angaben in Spalte A - unter Ziffern \*) - \_\_\_\_\_ (Datum u. ggf. Nr. des Gutachtens) \*) - zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Ziffer 33 beschriebenen Abweichungen \*) - den geltenden Vorschriften entspricht.

Stempel oder Dienststempel \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\*) ggf. streichen. Unterschrift des a. a. S. oder der Zulassungsstelle \_\_\_\_\_

Vermerk des Herstellers  
**7 1 227 90009 / 227 00**

# Fahrzeugschein

**FÜ - 2290**

Das vorstehende amtliche Kennzeichen ist  
Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma.

STADT FÜRTH  
TIEFBAUAMT/BAUHOFF

geb. am  
Postleitzahl, Wohnort, Firmensitz, Straße und Haus-Nr.  
90768 FÜRTH  
MAINSTR. 51

ggf. Postleitzahl, Standort, Straße und Haus-Nr.

für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

- Anmeldung zur nächsten HU im 03.03

FÜRTH 07.03.01

STADT FÜRTH  
STRABENVERKEHRSAMT  
I.A.

I.A. *Grundt*  
Unterschrift

Schlüsselnummern		100371	0710	7680CU	1
LKW GESCHL. KASTEN *					
DAIMLERCHRYSLER (D)					
903.6 KA					
4 Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9036621R236172   3					
5 DIESEL-D 22 Höchstgeschwindigkeit km/h 155					
7 Leistung kW bei min. <sup>-1</sup> K95 / 3800 2148					
8 Hubraum cm <sup>3</sup> 2148					
9 Nutz- oder Aufliegebelastung kg 1457					
10 Rauminhalt des Tanks m <sup>3</sup> -					
11 Sitzplätze einschl. Fahrerpl. u. Nots. 2					
12 Sitzplätze einschl. Fahrerpl. u. Nots. 2					
13 Maße über alles mm L 5785 B 1933 H 2350					
14 Leergewicht kg 2043 15 Zul. Gesamtgewicht kg 3500					

16 Zul. Achslast kg v 1600 m - h 2240	
17 Räder u./od. Gleisketten 1 18 Zahl d. Achsen 2 19 davon angeordnete Achsen 1	
20 225/70R15C112/110R	
21 225/70R15C112/110R	
22 od. vorn -	
23 hinten -	
24 Einleitungs- bar 25 Zweifach- bar 26 bar	
26 Antriebskupplung DIN 740-Form u. Größe E1300-0179	
27 Prüfzeichen	
28 Antriebslast kg bei Antriebsmit. 2800 29 bei Antriebsmit. ohne Bremse 750	
30 Standgeräusch dB (A) 86 31 Fahrgeräusch dB (A) 77	
32 Tag der ersten Zulassung 07.03.01	
33 Bemerkungen	

1999/96/EG; A, GKL: G1\* ZIFF. 6: 150, 145, 120, 100\*ZIFF  
9 ERHOEHT, ZIFF. 14 VERRINGERT, ZIFF. 14 ERHOEHT SICH: BIS 123; ZIFF. 9  
VERRINGERT, ZIFF. 14 ERHOEHT SICH: BIS 590 JE NACH AUSR.\*  
ZIFF. 9: JE NACH AUSR. KANN UNGLEICH. LASTVERTEIL. ERFORDER-  
LICH SEIN, ZIFF. 15 U. 16 BEACHTEN\* ZIFF. 12: WAHLW. 1 OD. 3  
ZIFF. 13: LANG BIS 5855 U. HOCH VON 2325 BIS 2625 JE  
NACH AUSR.\* ZIFF. 16: OD. V. 1750\* ZIFF. 27 OD. E1 00-0031  
AUSF. L M. ANH-BOCK E13 00-0428 WAHLW. M. ZUSAETZL. VARIO  
BLOCK E1 00-0044\* ZUSATZHEIZPRUEFZ. S253, S274, S221 OD.  
S258 FALLS WERKSEITIG MONTIERT\*

**KUS**  
Durchführung  
für die amtlich zugelassene Eintragungen)  
0042-00873  
Anmeldung zur nächsten HU im **0042-00873**

**KUS 16**  
Durchführung  
der nächsten HU  
**Maiz 05**  
10042-00511

**TUV** TP 42EG40  
VERKEHR UND FAHRZEUG  
Anmeldung zur nächsten HU im **Maiz 05**  
10042-00411

Fälligkeit  
der nächsten HU im **Maiz 19**  
01357801

**KUS**  
Durchführung  
für die  
**Maiz 18**  
0042-01011

**TUV** SD  
Fälligkeit  
der nächsten HU im **Maiz 20**  
01357801  
TUV Rheinland Group

**Zur Beachtung!**

Jede Veränderung, Außerbetriebsetzung und Veräußerung des umstehend bezeichneten Fahrzeugs sowie Änderungen des Namens und der Anschrift des Fahrzeughalters sind der Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge unverzüglich anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief (bei Außerbetriebsetzung zusätzlich die Kennzeichenschilder zur Entstempelung) vorzulegen; bei Änderungen der Anschrift des Fahrzeughalters innerhalb des Zulassungsbezirks genügt es, wenn mit der Anzeige nur der Fahrzeugschein vorgelegt wird.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs ist statt des Scheins und Briefs, die dem Erwerber auszuhändigen sind, dessen Empfehlung des Erwerbers (Name und Anschrift) vorzulegen.

**Außerbetriebsetzung**

Bei der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs sollte der Halter die Versicherung des Fahrzeugs bei der Versicherungsgesellschaft kündigen. Die Versicherungsgesellschaft sollte die Versicherungspolice für die Dauer der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs zu vernichten.

Unterlassung der durch Verordnung vorgeschriebenen Meldung (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann empfindliche Geldbußen nach sich ziehen und weitere Nachteile (Steuer, Versicherung, ggf. Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs) zur Folge haben.

Bei Kraftfädern entfallen die Ziffern 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 und 26. – Zu: 4) Nur Ziffern und Buchstaben, also ohne Sonder- oder Satzzeichen. Umlaute Ä, Ö, Ü, hier als A, O, U wiedergeben. – 8) Bei Rotationskolbenmotor keine Angabe. – 9) Bei: Lastkraftwagen und -anhängern Nutzlast. Sattelzugmaschinen Aufliegeast. Kranwagen größte Ausladung in m mit dafür größter Kranlast in t. PKW (Kombi) Ladefläche m<sup>2</sup>. – 14) Nicht bei Wohnanhängern und fahrbaren Baubuden. – 14) und 15) Bei Kraftfädern Angaben für Betrieb ohne Beiwagen; Angaben für Betrieb mit Beiwagen ggf. unter Ziff. 33. – 16) Bei Sattelanhängern statt Achslast vorn Sattelast – 17) 1 = Räder, 2 = Gleisketten, 3 = Räder und Gleisketten, 4 = Räder oder Gleisketten, 5 = Dreiradfahrzeug. – 26) und 27) Wenn selbsttätig, bauartgenehmigt und DIN 74051 oder 74052 entsprechend; Form und Größe, in anderen Fällen: Prüfzeichen. – 30) und 31) Ggf. D = DIN-phon.

Nächste HU  
**Maiz 22**  
**Maiz 24**



Stadt Fürth · 90744 Fürth

66

**Tiefbauamt / Bauhof**

Amt / Dienststelle

**Mainstraße 51**

Dienstgebäude

**Herr Böcklein**

Auskunft erteilt

**974 - 2792**

Telefon (0911)

**gerhard.boecklein@fuerth.de**

e-Mail

**173**

Buslinien / U-Bahn

**Kfz-Werkstatt**

Zimmer-Nr.

**974 - 2794**

Telefax (0911)

**www.fuerth.de**

Internet

**Endhaltestelle Atzenhof**

Haltestelle

**Fürth, 09.07.2024**

**Gutachten**

PKW  LKW  Skfz

Pol. Kennzeichen	FÜ-2290	Baujahr	03/2001	KM-Stand	215.470
Fahrgestell-Nr.	WDB9036621R236172				

O. g. Fahrzeug sollte ausfolgenden Gründen aus dem Verkehr gezogen werden:

Siehe HU Bericht.

Das Fahrzeug

sollte ersetzt werden.

kann unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit nicht mehr instandgesetzt werden.

Es wird empfohlen das Kfz gemäß DA für den Verkauf gebrauchter Dienstkraftfahrzeuge zu veräußern.

Bemerkungen:

Kfz-Meister  
Böcklein  
TfA/Bh

**Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation**

 Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.  
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

**Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)**
**Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU**
**Inspection certificate according to directive 2014/45 EU**
**Ihr Servicebüro:**

 Heinrich-Stranka-Str. 24  
 90765 Fürth  
 Tel.: 0911/979990

**Untersuchungsbericht:**

Y3X501CY-0

**Fahrzeughalter:in:**

Stadt Fürth Tiefbauamt

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	<b>WDB9036621R236172   3</b>	(2) Amtl. Kennzeichen:	<b>FÜ 2290 (D)</b>
(3) Prüfort:	0001556815 / 90768 Fürth	(3) Prüftermin:	10.05.2024, 08:06 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	214433 Km	(5) Fahrzeugklasse:	10 / 0300 / LKW GESCHL.KASTEN / -
Fahrzeughersteller:	DAIMLERCHRYSLER (D) / 0710	Fahrzeugtyp:	903.6 KA / 7680CU
Variante:	AC23	Version:	
Zulässige Gesamtmasse:	3500 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	07.03.2001 / 05.2022
Handelsname (D.3):	313 CDI	iKfz-Prüfziffer:	


Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Die **Nachuntersuchung muss spätestens bis zum 10.06.2024** abgeschlossen sein, da sonst erneut eine vollständige Untersuchung erfolgen muss.

**(6) Mängel:**

- 1.1.11c - EM - Bremsleitung vorn links korrodiert
- 4.2.1b - EM - Schlussleuchte links und rechts Abschlussleuchte beschädigt
- 4.4.3 - EM - Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts Farbbeschichtung der Lichtquelle abgelöst
- 4.4.3 - EM - Fahrtrichtungsanzeiger vorn links und rechts Farbbeschichtung der Lichtquelle abgelöst
- 4.5.3 - EM - Nebelschlussleuchte links ohne Funktion
- 6.1.1c - EM - Schweller links mitte durchgerostet
- 6.1.1c - EM - Schweller rechts hinten durchgerostet
- 6.2.10a - EM - Kotflügel vorn rechts durchgerostet
- 6.2.10a - EM - Kotflügel vorn links durchgerostet
- 6.2.10a - EM - Kotflügel hinten links Radlauf durchgerostet
- 6.2.10a - EM - Kotflügel vorn rechts Radlauf durchgerostet
- 6.2.10a - EM - Kotflügel vorn links Radlauf durchgerostet
- 7.1.2b - EM - Sicherheitsgurt vorn links Gurtband beschädigt
- D6.2.1a - EM - Radhaus vorn links durchgerostet
- D6.2.1a - EM - Radhaus hinten rechts durchgerostet
- D6.2.1a - EM - Radhaus hinten links durchgerostet
- D6.2.1a - EM - Radhaus vorn rechts durchgerostet
- D6.2.3b - EM - Laderaum - Türen links durchgerostet
- D6.2.3b - EM - Laderaum - Türen rechts durchgerostet

(7) Ergebnis: <b>Erhebliche Mängel</b>	HU-Plakette: <b>Nicht zugeteilt</b>	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis:
--	-------------------------------------	--


 Stempel: TÜV Rheinland  
 Unterschrift: \_\_\_\_\_  
 F4.25.2 / Z1.21.4 1. Exemplar

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro	92,81	inkl. USt. 19,00 %
Vorgaben nach Nr 1 Anl. VIIIa StVZO	1,19	inkl. USt. 19,00 %
<b>Gesamt</b>	<b>94,00</b>	<b>inkl. USt. 19,00 %</b>

**Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation**

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

**Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)**

<b>Untersuchungsbericht:</b> Y3X501CY-0	<b>Prüftermin:</b> 10.05.2024, 08:06 Uhr
<b>Amtl. Kennzeichen:</b> FÜ 2290 (D)	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b> WDB9036621R236172

27474359

© TÜV, TÜEV und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.  
536493 09.2023

**Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation**

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

**Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)**

<b>Untersuchungsbericht:</b> Y3X501CY-0	<b>Prüftermin:</b> 10.05.2024, 08:06 Uhr
<b>Amtl. Kennzeichen:</b> FÜ 2290 (D)	<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b> WDB9036621R236172

**(9) Verantwortliche Person:** Vaceslav Schäfer (00136452)  
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



Stempel und Unterschrift F4.25.2 / Z1.21.4 1. Exemplar

**(10) Sonstige Angaben:**

**Hinweise:**

202 - Lenkung/Lenkhilfe: Innengelenk vorne links und rechts beg. Spiel  
504 - Vorderachse-Radlager: geringfügiges Spiel

**Messwerte Betriebsbremse**

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	480	490	2,1	970	Ja
2	430	400	7,0	830	Ja

Abbr. BBA: 51,4 %

**Messwerte Feststellbremse\***

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	240	280	14,3	520	Ja

Abbr. FBA: 14,8 %

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 16.04.2024, Kontrollnr./Nachweis: BY-5-05-7256-13



# Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Datum: 16.04.2024 10:49:04

Stadt Fürth Tiefbauamt/Bauhof  
Mainstr. 51  
90768 Fürth

Kfz.-Werkstatt  
Tel.: 0911 9742792  
Fax:

Messprogramm: Diesel

### Fahrzeug-Ident.-Daten

Amliches Kennzeichen:	FÜ 2290	Erstzulassung:	07.03.2001
Kilometerstand:	213933	Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	0471
Emissionsklasse:		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	0710
Fzg-Hersteller:	Mercedes-Benz	Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	768
Fzg-Typ:	903.6 KA	Nenn Drehzahl Feld 7 / P.4 [1/min]:	4100
Fzg-Ident-Nummer:	WDB9036621R236172 #		

Messergebnis	Einheit	Fzg-Solldaten Min.	Fzg-Solldaten Max.	Fzg-Istdaten	Ergebnis
--------------	---------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------

### Funktionsprüfung Abgas

Konditionierung					
Motor Temperatur	°C	70		70	# i.O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	650	850	750	i.O.
Abregeldrehzahl	1/min	4000	4400	4140	i.O.
Anzahl Reinigungsgasstöße		1	1	1	
Drehzahl Reinigungsgasstöße	1/min	3000		4200	

### Gasstoßmessung

Messzeitanteil (tx)	s			1.50	
Messmodus				B	
Sondenausführung				1	
Trübungsmittelwert (P)	1/m		1.00	0.52	i.O.
Trübungsbandbreite	1/m		0.2	0.00	i.O.

Gasstoß	Leerlaufdrz 1/min	Abregeldrz 1/min	Trübung 1/m	Beschl.-Zeit s	Ergebnis
1	750	4190	0.52	1.14	i.O.

### Ergebnis

Funktionsprüfung Abgas i.O.  
Gesamtergebnis BESTANDEN

Erläuterungen  
Hinweis Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie : ---

Kontrollnummer: BY 5-05-7256-13  
Prüfer: Moch Georg

Unterschrift 

Stempel



Geeichter Messwert:	Bezeichnung	SN/SSN	Version	Stand	Hersteller
Bedienerrführung	DSS AU-DE		V5.14 LF5.01	10/2018	AVL DiTEST GmbH
Solldaten				1/2015	
AU-Messgerät	AVL DiSmoke 480	14238	V2.5	07/2011	AVL DiTEST GmbH