

# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



KFZ.-SV - Büro Wollank, Berl.-Chaussee 3, 15234 Frankfurt (Oder).

Finanzamt Frankfurt (O)  
Müllroser Chaussee 53  
15236 Frankfurt (O)

## Fahrzeugbewertung 1SFIW40124



### 1. Auftrag

Gemäß dem Auftrag des Finanzamtes Frankfurt (O) vom 16.07.2024 wurde das unter Punkt 3 näher beschriebenen Motorrad vom Typ Honda VFR 750 in Brieskow-Finkenheerd zur Erstellung eines Wertgutachtens besichtigt.

Die bei der Besichtigung angefertigten Fotos sind in der Anlage beigefügt.

Der Fahrzeugschlüssel war bei der Besichtigung vorhanden.

Vom Auftraggeber konnten dem Unterzeichner keine Fahrzeugpapiere für die Bewertung zur Verfügung gestellt werden. Die bei der Beauftragung zur Wertermittlung übermittelte Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde mit der am Fahrzeug vorhandenen Nummer verglichen und als identisch festgestellt.

# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)



Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de

Das amtliche Kennzeichen war zum Zeitpunkt der Besichtigung am Fahrzeug angebracht (Nutzungszeitraum 04 - 10).

## 2. Definition Händlerverkaufswert

Laut Auftrag wurde der Händlerverkaufswert für das Motorrad ermittelt .  
Der Händlerverkaufswert entspricht dem Durchschnittspreis der auf dem inländischen Kfz-Markt bei einer Wiederbeschaffung eines gleichwertigen Fahrzeugs voraussichtlich zu zahlen sein wird.  
Dieser Wert ist gleichzusetzen mit dem Wiederbeschaffungswert.

# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)



Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de

## 3. Fahrzeugdaten

Fahrzeughalter	: nicht bekannt
Amtliches Kennzeichen	:
Fahrzeugart	: Kraftrad
Aufbau	: Straßenmaschine
Fabrikat	: Honda
Typ	: VFR 750
Fahrzeug-Ident.-Nummer	: JH2RC36BXVM101191
Leistung	: 74 kw
Hubraum	: 748 ccm
Motorart	: Otto
Reifendimension vorne	: 120/70 ZR17
Reifendimension hinten	: 170/60 ZR17
Profiltiefe	: v. 2,5 mm / h. 3,0 mm
Erste Zulassung	: 01.05.1997
Laufleistung abgelesen	: 34576 km vom Tacho
Farbe	: Rot
Anzahl der Vorbesitzer	: nicht bekannt
Allgemeinzustand	: mangelhaft

#### 4. Zustandsbeschreibung:

Die Fahrzeugbatterie ist entladen. Mit Hilfe eines Starthilfegerätes konnte der Fahrzeugmotor mit Startschwierigkeiten gestartet werden. Beim Motorlauf war unterhalb des Motorrades ausfließender Kraftstoff festzustellen. Die Ursache hierfür ist sehr wahrscheinlich ein defekter Benzinschlauch. Der Kraftstoffbehälter ist linksseitig eingedellt, wahrscheinlich durch das Umschlagen des Fahrzeuglenkers bis zum Tank.

Der linke Spiegel weist Kratzer im Außenbereich auf.

Die Hauptuntersuchung für das Krad war im Mai 2024 fällig.

Fahrzeugpapiere waren, wie bereits erwähnt, nicht vorhanden. Aus diesem Grund wurde die Erstzulassung auf 01.05.1997 geschätzt.

Entsprechend den zur Verfügung gestellten Unterlagen soll das Fahrzeug das Baujahr 1997 aufweisen.

Bei dem Motorrad VFR 750 F handelt es sich um einen Sporttourer des japanischen Motorradherstellers Honda. Die Modellreihe RC 36/2 wurde von 1994 - 1997 gebaut.

Die Ausstattungsdetails und technischen Daten wurden aufgrund fehlender Unterlagen über das Internet und bei der Fahrzeugbesichtigung ermittelt.

Der Allgemeinzustand des Motorrades ist mangelhaft.

Das Fahrzeug ist aufgrund der festgestellten Mängel nicht betriebs- und verkehrssicher. Es wird in einer Abstellhalle verwahrt.

Reparierte Unfallschäden waren bei der Besichtigung nicht feststellbar.

Die Reparatur der bei der Besichtigung festgestellten Schäden wäre technisch und wirtschaftlich möglich. Der dafür notwendige Aufwand wurde bei der Ermittlung des Händlerverkaufswertes anteilmäßig berücksichtigt.

#### 5. Anmerkung zur Fahrzeuguntersuchung

Das Kennzeichen war bei der Besichtigung am Fahrzeug angebracht.

Die Laufleistung wurde von der Anzeige im Kombiinstrument abgelesen.

#### 6. Wertschätzung

Der ermittelte Wert bezieht sich auf den Besichtigungstag und berücksichtigt das Baujahr, die km-Laufleistung, den festgestellten allgemeinen Fahrzeugzustand und die Fahrzeugausstattung. Des Weiteren wurden die überschlägig ermittelten Reparaturkosten anteilmäßig berücksichtigt. Alle übrigen, wesentlich den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertschätzung eingeflossen.

**Händlerverkaufswert**

**ohne ausweisbare MwSt.**

**1.500,00 €**

# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)


Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



## 7. Schlusswort

Ich versichere das Gutachten neutral und unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt zu haben.

Frankfurt (Oder), 25.07.2024



Der Sachverständige  
Andreas Schrape

# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellbar und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de




Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 007




Bild Nr. 008



# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Dietmar Wollank

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 009





Bild Nr. 010



# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die HKK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 011




Bild Nr. 012



# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Dipl.-Ing. Dietmar Wollank

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 013





Bild Nr. 014



# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 015




Bild Nr. 016



# KFZ - SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

**Dipl.-Ing. Dietmar Wollank**

(öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertung durch die IHK Ostbrandenburg)

Berliner Chaussee 3 \* 15234 Frankfurt (Oder) \* Tel.: 0335/68422-0 \* Fax: 0335/68422-13 \* wollank@gmx.de



Fahrzeugbewertung Nr. 1SFIW40124 vom 25.07.2024

Bild Nr. 017

