

Ing.-Büro Neunkirchen + Partner GmbH - Lindenweg 15 - 23617 Stockelsdorf

Hansestadt Lübeck  
Der Bürgermeister  
Ordnungsamt-Kommunaler Ordnungsdienst  
Königstr. 49-57

23552 Lübeck

GmbH  
Sachverständige für das  
Kraftfahrzeugwesen

Schadensbegutachtung  
Fahrzeugbewertung  
BVSK  
DAT - Partner \*  
IFS-zertifiziert \*\*

Lindenweg 15  
23617 Stockelsdorf  
Telefon 04 51/4 99 15 15  
49 80 51  
Telefax 04 51/4 98 85 95  
info@neunkirchen-partner.de  
15.05.2023

G/KA MGFZ-23-0873

Ihre Zeichen

Unser Zeichen  
bitte bei Zahlung und Schriftwechsel angeben

Gutachten Nr.

Datum

## GUTACHTEN MGFZ-23-0873

### 1. Vorwort

Gemäß schriftlicher Auftragserteilung vom 24.04.2023 durch die Hansestadt Lübeck, dort [REDACTED] soll im Nachstehenden ein Gutachten erstellt werden.

Zweck des Gutachtens soll es sein, für das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug eine Wertermittlung zu erstellen.

Dem Unterzeichner dieses Gutachtens wurde soviel zur Kenntnis gebracht, dass das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug in Verwahrung genommen wurde.

Auftragsgemäß erfolgte die Besichtigung des Fahrzeuges am 03.05.2023 auf dem Betriebshof [REDACTED]

Fahrzeugpapiere und Fahrzeugschlüssel lagen nicht vor.

Anlässlich der Fahrzeugbesichtigung wurden insgesamt 15 Digitalfotos gefertigt, die dem Gutachten in der Anlage beigelegt sind.

**Gutachten MGFZ-23-0873**

**2. Technische Daten**

Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	PKW
Aufbau	geschlossen
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ	E 200 Blue TEC
Fahrzeugidentnummer	
Erstzulassung	03.03.2016
Laufleistung	444974 abgelesen
Leistung	
Hubraum	
Nächste HU	unbekannt
Anzahl der Türen/Plätze	5/5
Farbe	Schwarz Unilack
Reifengröße	225/55 R16 99W
Ausstattung	Modellpflege, Aktive Motorhaube, Einstiegschienen (Edelstahl), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer Teil-LED mit integriertem Tagfahrlicht, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Heckleuchten LED, Adaptives Bremslicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Wärmeschutzverglasung, Drehzahlmesser, Reiserechner, Außentemperaturanzeige, Infotainment-System: Mercedes me connect, Reifendruck-Kontrollsystem, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Knieairbag Fahrerseite, Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch, Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden, Innenhimmel Stoff, Klimaautomatik (Thermatic), Sitz vorn elektr. verstellbar

## Gutachten MGFZ-23-0873

Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Kopfstützen vorn NECK-PRO, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, PRE-SAFE-System, Wegfahrsperrung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Niveauregulierung, Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), LM-Felgen, Lenkrad (Leder Nappa), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Start/Stop-Anlage, Rußpartikelfilter, Design- und Ausstattungslinie Standard, Karosserie: 5-türig, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT, Taxiausstattung: Taxameter im Innenspiegel integriert, Taxiausstattung: Vorrüstung Elektrik, Taxiausstattung: Notalarmanlage, Taxiausstattung: Halter für Funkgerät, Taxiausstattung: Vorrüstung Funk-Freisprechanlage, Taxiausstattung: Vorrüstung Sprach-/Datenfunk integriert, Scheibenwaschanlage beheizt, Taxiausstattung: Dachzeichenanschluss Taxi, Taxiausstattung: Funkantenne Dach, Sitzheizung vorn, Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot, Fußmatten Gummi

### 3. Fahrzeugzustand

Am Tag der Besichtigung präsentierte sich das hier gegenständliche Fahrzeug in einem stark verunreinigten Zustand, so daß eine Besichtigung nur eingeschränkt durchgeführt werden konnte.

Der Beifahrersitzbezug ist gerissen.

Die Frontanbauteile sind verschoben.

Der Frontgrill ist gebrochen.

Die Türfensterrahmenabdeckblenden links sind verformt.

## **Gutachten MGFZ-23-0873**

Es liegen Lackschäden an folgenden Teilen vor:  
Fondseitentür links, Seitenwand links und Heckstoßfängerverkeidung,

An der Frontscheibe liegt ein Steineinschlag mit Rißbildung vor.

An den Leichtmetallfelgen liegen Touchierspuren vor.

Die Bremsscheiben sind korrodiert.

Lackschichtdicke zum Teil erhöht.

### **4. Wertermittlung**

Die Wertermittlung des zuvor beschriebenen Fahrzeuges wurde auf das Besichtigungsdatum, 03.05.2023, bezogen. Sämtliche technischen Daten, die für die Wertermittlung relevant sind, wurden am Fahrzeug abgenommen.

Ein Probelauf des Motors und eine Probefahrt konnten nicht durchgeführt werden.

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Berücksichtigung aller den Wert beeinflussenden Umstände, wie Ausstattung und Zustand in Anlehnung an den regionalen und überregionalen Markt ermittelt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung des Fahrzeuges könnte, auch unter Berücksichtigung der fehlenden Fahrzeugpapiere und der fehlenden Fahrzeugschlüssel, ein

erzielt werden.

### **5. Schlusswort**

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Anlagen  
Digitalfotos

Stockelsdorf, 15.05.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. MGFZ-23-0873**

Neunkirchen & Partner

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Stockelsdorf, 15.05.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. MGFZ-23-0873**

Neunkirchen & Partner

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Stockelsdorf, 15.05.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. MGFZ-23-0873**

Neunkirchen & Partner

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Stockelsdorf, 15.05.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. MGFZ-23-0873**

Neunkirchen & Partner

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Stockelsdorf, 15.05.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. MGFZ-23-0873**

Neunkirchen & Partner

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Stockelsdorf, 15.05.2023

Bei Rückfragen bitte angeben


**Nr. MGFZ-23-0873**

Neunkirchen & Partner

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Stockelsdorf, 15.05.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. MGFZ-23-0873**

Neunkirchen & Partner

Bild Nr. 013




Bild Nr. 014



Stockelsdorf, 15.05.2023

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. MGFZ-23-0873**

Neunkirchen & Partner

Bild Nr. 015



Sachverständige  
Neunkirchen+Partner