


Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD •



Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.



Auto Service



Auto Partner

GWZ o. HU

Dokumentation-Fahrzeugprüfung

Fz.-Ident-Nr.: ZCFC35A3205812486

Berichtsnummer: 0DE0WLC00LW010858

Prüfdatum: 15.03.2024



Unterschrift / Stempel

DOKUMENTATION-FAHRZEUGÜBERPRÜFUNG

Bericht-Nr.: 0DE0WLC00LW010858

1. Fahrzeugdaten

FIN: ZCFC35A3205812486	Hersteller: IVECO (I)	Abgelesener KM-Stand: 170795
EZ: 01/2010	Kennzeichen: NE-MB3514	Nächste HU:
Farbe: ORANGE	Verkaufsbezeichnung: C30C	

2. Durchgeführte Leistungen

GWZ o. HU

3. Dokumentation Mängel

Fahrzeugidentifikation

Fahrgestellnummer: Abgleich	i.O.
-----------------------------	------

Fahrzeugdokumente

Zertifikate, Gutachten für An-, Umbauten: vorhanden / gültig	
Bedienungsanleitungen, Serviceheft, Radiopass/Codekarte, Navi CD/DVD: vorhanden	

Karosserie

Anbau-, Kunststoffteile: funktionsfähig/keine oder unwesentliche Beschädigungen	
Park-Distance-Kontrolle: Funktion	
Äußere Sichtprüfung von Karosserieteilen auf mögliche Vorschäden: Spaltmaße/Verformungen	
Keine Karosserie- und Lackbeschädigungen (über den laufzeitbedingten Verschleiß hinaus)	
Qualität von evtl. Lackausbesserungen	
Bei Anhängervorrichtung (auch -abnehmbar): Zustand/Funktion	i.O.
Transporter-Laderaum/Aufbau: Zustand	
Gefährdende Fahrzeugteile (auch Frontschutzbügel): Zustand/Zulässigkeit	i.O.
Radabdeckungen (Kotflügel): Zustand/Zulässigkeit	i.O.



Türgriffe, Schlösser, Scharniere, Tankdeckel außen: Funktion/Zustand	i.O.	
--	------	--

Lackschichtmessung

Lackschichtdickenmessung mittels Meßgerät: zwei Messungen je lackiertem Bauteil, an unterschiedlichen Stellen (Angaben ggf. unter Anmerkungen)		
--	--	--

Verglasung/Sicht

Verglasung: Zustand/Beschädigungen	i.O.	
Zustand Spiegel (Innen- und Außenspiegel)	i.O.	
Scheibenwischer, Heckwischer: Zustand/Funktion	i.O.	
Scheibenwaschdüsen, Heckdüse: Funktion/Einstellung	i.O.	
Scheibenwaschanlage: aufgefüllt	i.O.	

Beleuchtung

Beleuchtung: Zustand	i.O.	
Beleuchtung: Funktion/Einstellung	i.O.	
Leuchtweitenregulierung: Funktion	i.O.	
Scheinwerferreinigungsanlage falls vorhanden: Funktion		

Innenraum

Türkontakt, Innenraumbeleuchtung: Funktion	i.O.	
Tür-, Dichtungsgummis: Zustand/Funktion	i.O.	
Fächer, Klappen, Halterungen: Zustand/Funktion		Stark Gebraucht
Pedalgummis: Zustand		Gebraucht
Teppich, Kofferraumverkleidung, Fußmatten: Sauberkeit/Zustand		Gebraucht
Polster (Stoff/Leder): Sauberkeit/Zustand	i.O.	
Sicherheitsgurte: Sauberkeit/Funktion	i.O.	
Warn-, Kontrollleuchten: Funktion	i.O.	
Visuelle Prüfung Airbags (auch Deaktivierung): Zustand/Kontrollleuchten	i.O.	
Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung: Funktion	i.O.	
Armaturen: Funktion/Anzeige	i.O.	
Radio: Zustand/Ein-Aus/Anzeige	i.O.	
Navigationssystem: Zustand/Ein-Aus/Anzeige	i.O.	
Hupe: Funktion	i.O.	
Sitzverstellungen el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Kopfstützenverstellung: Zustand/Funktion	i.O.	
Fensterheber el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Schiebedach, Cabriooverdeck el./man.: Zustand/Funktion		
Sitzheizung, Lenkradheizung, Heckscheibenheizung: Funktion		
Außenspiegelverstellung el./man.: Zustand/Funktion	i.O.	
Heizung, Klimaanlage, Lüftung: Geruchsneutral/Funktion	i.O.	
Fernentriegelung Tank/Kofferraum: Funktion	i.O.	
Lenksäulenverstellung el./man.: Funktion	i.O.	
Lenkrad: Höhen-/Seitenspiel	i.O.	



Erste-Hilfe-Set, Warndreieck: Vollständigkeit/Gültigkeit	i.O.	
Verriegelung, Schlüssel (auch Funk): Funktion	i.O.	
Lenkradschloss: Funktion	i.O.	
Lenkrad: Zustand/Optik	i.O.	

Räder/Reifen

Bereifung: Abnutzungsgrad/Zustand	i.O.	
Bereifung: Zulässigkeit	i.O.	
Profiltiefe: Angaben unter Anmerkungen	i.O.	
Felgen, Radblenden: Zustand	i.O.	
Radlager: Spiel/Zustand	i.O.	

Motorraum

Haubenöffnung, -sicherung: Funktion	i.O.	
Motordämmmatte: Zustand	i.O.	
Wischwasserbehälter: Dichtheit/Beschädigungen	i.O.	
Bremsflüssigkeit: Füllmenge/Alter (nächster Wechsel frühestens in 12 Monaten)	i.O.	
Ölstand Motor/Servolenkung	i.O.	
Kühlmittelstand/Frostschutz C°	i.O.	
Antriebsriemen Nebenaggregate: Zustand	i.O.	
Batterie (Sichtprüfung): Zustand	i.O.	
Elektrische Leitungen (Sichtprüfung): Zustand	i.O.	
Kühler, Kühlwasserleitungen (Sichtprüfung): Zustand/Dichtheit	i.O.	

Motor

Motor (Sichtprüfung): Sauberkeit/Dichtheit	i.O.	
Kabel und Schläuche: Hinweise auf Korrosion/Undichtheit/Marderschäden	i.O.	
Motor-, Getriebelager: Zustand/Funktion	i.O.	
Zahnriemenwechsel-Intervall: Nächste Fälligkeit gem. Herstellervorgabe (Angaben unter Anmerkung)		
Geräusentwicklung: Motor-Leerlauf	i.O.	
Motor-Nebenaggregat(e): Befestigung/Dichtheit	i.O.	

Bodengruppe

Kraftstoffanlage: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Rahmen/tragende Teile: Korrosion/Zustand		Durchrostung
Nicht tragende Teile, Unterboden, -schutz, - verkleidung: Zustand/Korrosion		Starke Korrosion

Lenkung

Lenkungslager, -dämpfer: Funktion/Zustand	i.O.	
Lenkgetriebe, Lenkungsleitungen: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Servopumpe/elektr. Lenkung: Zustand/Funktion/Dichtheit	i.O.	
Staubmanschetten: Beschädigung/Dichtheit	i.O.	
Umlenkungs-, Lenklager: Zustand/Spiel	i.O.	

Antrieb

Getriebe, Achsantrieb: Zustand/Dichtheit		Korrosion
--	--	-----------

Antriebs-/ Achsmanschetten: Dichtheit/Zustand		Porös
Kardan-Gelenkwelle(n): Zustand/Spiel		Porös
Differential: Zustand/Dichtheit	i.O.	

Abgasanlage

Abgassystem: Zulässigkeit	i.O.	
Abgassystem: Halterungen/Zustand	i.O.	

Fahrwerk

Stoßdämpfer: Zustand/Dichtheit	i.O.	
Federn: Zulässigkeit/Zustand	i.O.	
Vorderachse: Zustand/Funktion		Korrosion
Querlenkerlager: Zustand/Spiel		Korrosion
Traggelenke: Zustand/Spiel		Korrosion
Bei Luftfederung: Zustand		
Vorderachskörper, -aufhängung: Zustand/Verschleiß/Korrosion		Korrosion
Hinterachse: Zustand/Funktion		Korrosion

Bremsanlage


Bremsscheiben: Zustand/Verschleiß		Verschlissen
Bremsbeläge: Zustand/Verschleiß		Verschlissen
Bremsschläuche, Leitungen: Dichtheit/Zustand/Befestigung		Porös
Bremsanlage: Bremsenprüfung (Prüfstand)		
Feststellbremse: Bremsprüfung (Prüfstand)		
Dynamische Bremskraftregler (ABS/ABV/ALB)		
Betriebsbremse, Feststellbremse: Abstufbarkeit/Ansprechverhalten		
Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker: Wirkung/Dichtheit		
Feststellbremse: Zustand (Handbremshebel u. -seile oder elektr.Parkbremse/Aktuatoren)		

Fahrverhalten / Geräusche

Motorverhalten während der Fahrt	i.O.	
Fahrverhalten Geradeauslauf	i.O.	
Zentrierung Lenkrad	i.O.	
Kupplung: funktionsfähig und ohne Komforteinbußen	i.O.	
Schalt-, Automatikgetriebe: ohne Auffälligkeiten	i.O.	
Lauf- und Fahrgeräusche ohne Auffälligkeiten	i.O.	
Betriebsbremse: Bremsprobe		
Lenkung: Lenkrad/Spiel	i.O.	
Lenkung: Rückstellung	i.O.	
Kombiinstrument: Funktion	i.O.	
Abgas: ohne Rauchentwicklung	i.O.	

4. Bremswerte und Profiltiefen

5. Karosserie und Innenraum



C: Korrosion, D: Delle, K: Kratzer, L: Lackabweichung, R: Riss, S: Steinschlag, V: Verformung

Anmerkung zur Abbildung Karosserie:

D - Delle - Hecktür links
 D - Delle - Hecktür rechts
 D - Delle - Beifahrertür
 D - Delle - Stoßleiste Schiebetür
 D - Delle - Seitenwand rechts
 D - Delle - Fahrtür
 D - Delle - Seitenwand links
 D - Delle - Seitenwand links
 D - Delle - Kotflügel links
 D - Delle - Motorhaube
 D - Delle - Stoßfänger vorne
 K - Kratzer - Stoßfänger vorne
 D - Delle - Stoßfänger vorne
 K - Kratzer - Stoßfänger vorne
 D - Delle - Scheinwerfer rechts
 K - Kratzer - Scheinwerfer rechts
 C - Korrosion - Schweller rechts
 K - Kratzer - Schweller rechts
 C - Korrosion - Schweller rechts
 K - Kratzer - Schweller rechts
 C - Korrosion - Fahrtür
 C - Korrosion - Schweller links
 C - Korrosion - Seitenwand rechts

Hinweise zur Begutachtung:

div.Mängel Ausstattungsabhängig



Bericht-Nr.: ODE0WLC0MTS006504
IKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 2025

(1) Fz-Id.Nr.: ZCFC35A3205812486
(2) Amtl. Kennz.: NE MB3514 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 15.03.2024 16:39 Uhr
(4) km-Stand: 170795 km
(5) Klasse: LKW KIPPER OFF.KASTEN
Aufbau: -
Hersteller: IVECO (I)
Typ: C30C
Var./Ver./Ausf.: -
Antriebsart: Diesel
Emissionschl: 98/69/EG III;B
zGM: 3500 kg
Letzte HU: 03.2022 FSD.HU/Mangel:
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1

STADT MEERBUSCH
WITTENBERGER STR. 21
40668 MEERBUSCH

00
0200
4192
ACB
- / -
0002
0655
EZ: 27.01.2010
4.25.0/2.0.18

Datenblatt CoC-Papier

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben für Sie die gewünschte Dienstleistung erbracht.
Dabei wurden keine Mängel festgestellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie gegebenenfalls aus den nachfolgenden Hinweisen bzw. aus den beigefügten Unterlagen.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

(9) Es betreute Sie Herr Sahin
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)



TÜV Entgelt

Datenblatt CoC-Papier

25,21 EUR

30,00 EUR

Gesamt:

Brutto 30,00 EUR

USt-IdNr.: DE260736205

Leistungsdatum: 15.03.2024

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Gutenbergstraße 13, 70771 Leinfelden-Echterdingen, USt-IdNr.: DE260736205, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 106017, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Lothar Kreutz.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Die TÜV SÜD Auto Partner GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11076-03-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

