



**Gutachten-Nr. 89169302**

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.  
und Datum angeben**

**Datum: 16.07.2024**

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Kohlbruck 6b, 94036 Passau

Stadt Grafenau  
Herr Schopf Klaus  
Rathausgasse 1  
94481 Grafenau

## Restwertermittlung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten



**Gutachtennummer: 89169302**

**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer  
und Datum angeben**

**Datum: 16.07.2024**

# GUTACHTEN

<b>B e t r e f f</b>	Restwertermittlung
Schadenummer	-
Versicherungsnummer	-
Auftrag vom / durch	09.07.2024 12:00 mündlich Stadt Grafenau Herr Schopf Klaus Rathausgasse 1 94481 Grafenau
Besichtigungsdatum / Ort	09.07.2024 12:00 Bauhof Grafenau 94481 Grafenau
Anwesend bei Besichtigung	Herr Bauer Anton
Fahrzeughalter	Stadt Grafenau Herr Schopf Klaus Rathausgasse 1 94481 Grafenau
Wert am Restwertmarkt(inkl. Mwst.):	EUR*** 3333,-

**Gutachtennummer: 89169302****Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer  
und Datum angeben****Datum: 16.07.2024**

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	-
Fahrzeugidentnummer	WDB6693021P059769
Fahrzeugart	SoKfz
Aufbaubeschreibung	Kasten 4-türig
Fahrzeughersteller	Mercedes Benz
Typ	LF 8
Verkaufsbezeichnung	Löschfahrzeug
Antriebsart	Diesel
Leistung	85 kW
Hubraum	3944 ccm
Farbe	rot uni
Erstzulassung	20.12.1990
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung	25.542 km abgelesen 25.542 km geschätzt
Betriebsstunden	1646 abgelesen
Bemerkung	Ziegler Feuerlöschkreiselpumpe
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief-Kopie



**Gutachtennummer: 89169302**

**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer  
und Datum angeben**

**Datum: 16.07.2024**

**1 Auftrag**

Es wurde der Auftrag erteilt, für das gegenständliche Fahrzeug den Wert am Restwertmarkt zu ermitteln.



**Gutachtennummer: 89169302**

**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer  
und Datum angeben**

**Datum: 16.07.2024**

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Passau, den 16.07.2024

Der Sachverständige

*Putz Alexander*



Alexander Putz

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlage :**

32 Lichtbilder

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 1**



**Bild 2**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 3**



**Bild 4**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 5**



**Bild 6**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 7**



**Bild 8**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 9**



**Bild 10**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 11**



**Bild 12**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 13**



**Bild 14**

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302



Bild 15




Bild 16

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 17**



**Bild 18**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 19**



**Bild 20**

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302



Bild 21



Bild 22

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 23**



**Bild 24**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 25**



**Bild 26**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 27**



**Bild 28**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 29**



**Bild 30**

**Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 89169302**



**Bild 31**



**Bild 32**