

Sachverständigenbüro

Ralf Hentemann-Lohmann

staatl. anerk. Maler- und KFZ-Lackierermeister,
staatl. anerk. KFZ-Technikermeister,
Betriebswirt (HWK)

Badberger Str. 32 * 49610 Quakenbrück
Telefon: 05431 / 2303 * Telefax: 05431 / 2316

Sachverständigengutachten

Quakenbrück, den 18. Juli 2024

Gutachten-Nr.: **Whl-21128**

Betreff	Wertgutachten PKW
Auftrag durch	Finanzamt Quakenbrück Herr Rehage Lange Str. 37 49610 Quakenbrück
Besichtigungsdatum	18.07.2024
Besichtigungsort	Finanzamt Quakenbrück Lange Str. 37 49610 Quakenbrück
Fahrzeughalter	NICHT BENANNT
Amtliches Kennzeichen	NICHT BENANNT
Fahrzeug-Identnummer	WDD2210711A377129

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten (geschätzt)	11.523,29 €	2.189,43 €	13.712,72 €
Minderwerte (geschätzt)	6.913,97 €	1.313,65 €	8.227,62 €
<hr/>			
Verkaufswert (ggf. steuerneutral) (geschätzt)	15.546,22 €	2.953,78 €	18.500,00 €
Fahrzeugwert (ggf. steuerneutral) (geschätzt)	8.632,25 €	1.640,13€	10.272,38 €

Ralf Hentemann-Lohmann

Gutachten-Nr.: Whl-21128

Gutachten

Betreff	Schaden- und Wertgutachten PKW
Auftrag durch	Finanzamt Quakenbrück Herr Rehage Lange Str. 37 49610 Quakenbrück
Besichtigungsdatum / Ort	18.07.2024 / Finanzamt Quakenbrück Lange Str. 37 49610 Quakenbrück
Besichtigung durch	Ralf Hentemann-Lohmann
Fahrzeughalter	NICHT BENANNT
Amtliches Kennzeichen	NICHT BENANNT
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	S-Klasse S 500
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 / AAX 00144
Fahrzeug-Identnummer	WDD2210711A377129
Anzahl Fahrzeug-Halter	NICHT BENANNT
Erstzulassung / Letzte Zulassung	11.10.2010 / 08.06.2017
Nächste HU	08 / 2025
Fahrzeug Dokumente	ZB Teil 1 (Schein) lag vor, ZB Teil 2 (Brief) lag nicht vor
Laufleistung	295.896 Kilometer (abgelesen)
Farbe	Iridium-Silber Metallic (775)
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	5.461 ccm / 285 kW

Ralf Hentemann-Lohmann

Gutachten-Nr.: Whl-21128

Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO 5	
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.560	
zul. Nutzlast (kg)	605	
Maße (L/B/H)	5132 x 1871 x 1490	
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5	
Getriebe	automatisierte Schaltung	
Anzahl Gänge	7	
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden	
Restlauf bis Service	- 313 Tage	
Letzte durchgeführte Wartungen	Datum	km
	keine Angaben	-----
Probefahrt	nicht durchgeführt	
Vorschäden	feststellbar	
Nachlackierung	feststellbar	

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
	Event Potentem		
#1 255/40 R19 100W	UHP	Reifen auf Leichtmetallfelge	7 / 7
#2 275/40 R19 101V	Pirelli	Reifen auf Leichtmetallfelge	3 / 4
Zusatzbereifung / Felge			
#1 xxx	Xxx	xxx	x / x
#2 xxx	Xxx	xxx	x / x
Ersatzrad			
#1 xxx	Xxx	xxx	x / x

Ralf Hentemann-Lohmann

Gutachten-Nr.: Wh1-21128

Zulässigkeit Bereifung alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Bereifung verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Serienausstattung
(siehe Reparaturkosten-Kalkulation im Anhang)

Sonderausstattung
(siehe Reparaturkosten-Kalkulation im Anhang)

Wertmindernde Faktoren

- gemäß Reparaturkostenkalkulation im Anhang (brutto): **13.712,72 €**
- davon anzuerkennende Minderwerte (brutto): **8.227,62 €**

Insgesamt (brutto): **8.227,62 €**

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-------------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
----------	------------	------------

Keine

Nachlackierungen (feststellbar)

Nr. Ort	Schichtstärke in µm
---------	---------------------

01 div.	xxx
---------	-----

Bemerkungen und Hinweise zum Fahrzeug

Keine.

Ralf Hentemann-Lohmann

Gutachten-Nr.: Wh1-21128

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, Wertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- Eine Fahrzeugzustandsbewertung.
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht. Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrs-Sicherheit beeinträchtigen sowie Schäden durch falsche Dokumentationen und Schäden durch unsachgemäße Arbeiten am Fahrzeug.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug- Identifizierungs- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.
- Das Fahrzeug wurde nicht von unten besichtigt.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde keine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Ralf Hentemann-Lohmann

Gutachten-Nr.: Whl-21128

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich reparierte Vorschäden, im Sinne ungewollter Einwirkung, festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung, entsprechend dem Fahrzeug- Alter und der Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden aufgrund der Hochwertigkeit ebenso berücksichtigt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

Ergebnis:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeugs hat unter Berücksichtigung der Ausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Verkaufswert am Stichtag (ggf. steuerneutral) (geschätzt)	18.500,00 € inkl. 19% MwSt.
Stichtag der Bewertung	18.07.2024
Minderwerte (geschätzt)	8.227,62 € inkl. 19% MwSt.
Fahrzeugwert am Stichtag (ggf. steuerneutral) (geschätzt)	<u>10.272,38 €</u> inkl. 19% MwSt.

(Der Verkaufswert am Stichtag wurde durch umfangreiche Recherchen ermittelt. Der Fahrzeugwert am Stichtag entspricht dem Verkaufswert am Stichtag abzüglich der ermittelten Minderwerte. Sämtliche Angaben und Werte wurden nach entsprechender Ermittlung geschätzt.)



Ralf Hentemann-Lohmann

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen und Schätzungen korrekt wiedergibt.

Anlagen: Reparaturkosten-Kalkulation, 06 Fotos (lt. Vorgabe keine Schadenfotos)

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname WHL-21128
Ansprechpartner Hentemann-Lohmann, Ralf
Mailadresse info@flc-lohmann.de
Anlagedatum 18.07.2024
Ordnungsnummer 74506971 20240718173826568

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Mercedes-Benz	Erstzulassung:	11.10.2010
Haupttyp:	S -Klasse Lim. (BM 221)(06.2005->)	Nächste	08.2025
Untertyp:	S 500 (221.071)	Hauptuntersuchung	
VIN:	WDD2210711A377129	Laufleistung laut Tacho:	295.896 km
DAT Europa-Code@:	01 570 046 061 0001	Fahrzeugfarbe:	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
KBA-Schlüssel:	1313/AAAX	Farbcode:	775
Ausstattungsline	Design- und Ausstattungslinie Standard		
Motor:	Motor 5,5 Ltr. - 285 kW V8 KAT		
Karosserie:	Karosserie: 4-türig		
Getriebe:	Getriebe Automatik - (7-Stufen)		
Bauzeit	4911		

Serienausstattung

26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	11000 Metallic-Lackierung
42609 Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)	95701 Motor 5,5 Ltr. - 285 kW V8 KAT
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	18300 Nebelscheinwerfer
70303 Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	18700 Nebelschlussleuchte
15206 Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar	69709 Parameterlenkung
25702 Außentemperaturanzeige	37205 PRE-SAFE-System
02511 Design- und Ausstattungslinie Standard	63508 Reifen 255/45 R18 ..Y
25300 Drehzahlmesser	25405 Reiserechner
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	19101 Scheibenwischer mit Regensensor
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten	19000 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
75908 Getriebe Automatik - (7-Stufen)	26906 Seitenairbag (Sidebag) hinten
37809 Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik	26903 Seitenairbag (Sidebag) vorn
10004 Karosserie: 4-türig	29500 Sitzheizung vorn
28901 Klimaautomatik (Thermotronik)	37905 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
26701 Knieairbag Fahrerseite	22402 Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
26901 Kopf-Airbag-System (Windowbag)	37110 Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
50301 LM-Felgen	35401 Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
01706 Memory-Paket	

Sonderausstattung

01000 AMG-Optic-/Styling-Paket 1	01717 Licht-Paket LED
25904 Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	49907 LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x19 / 9,5x19
15490 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	25026 Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
18619 Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	02326 Multikontursitz-Paket Aktiv
38005 Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	04415 Navigations-Paket
01109 Diebstahlschutz-Paket	04409 Park-Paket
25005 DVD-Wechsler	25790 Parkführung
26601 Edelstahlpedale Sportdesign	25800 Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
03900 Entertainment-Paket vorn	68707 Reserverad als Notrad
04312 Fahrassistenz-Paket	39804 Rückfahrkamera
42919 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	77225 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
18610 Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive	19107 Scheibenwaschanlage beheizt
41161 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	16606 Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
32013 Fahrdynamische Multikontursitze vorn inkl. PRE-SAFE und Massagefunktion	17204 Schiebedach (Varianten)
50206 Felgen-Design: AMG 5-Speichen (Styling III)	35500 Servoschließung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel
35506 Fernschließung Heckdeckel	30202 Sitzbezug / Polsterung: Leder Passion
28402 Fußmatten Velours	27502 Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
39003 Getränkehalter vorn	24699 Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
31700 Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz	04400 Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	18913 Tagfahrlicht LED
01192 Keyless-Go-Paket	26705 Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
34307 Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)	24911 TV-Tuner, analog und digital
34803 Komfort-Kopfstützen vorn	24707 Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
34506 Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung)	29308 Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
69403 Lenkrad (Holz/Leder)	00281 Änderungsjahr mit Code 801

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile	Preisdatum 01.07.2024
--------------------	------------------------------

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
E	22591	A2216904180	ZIERLEISTE FRONTTUER L.U.	1	55,82	55,82
E	22592	A2216904280	ZIERLEISTE FRONTTUER R.U.	1	55,82	55,82
E	26591	A2216904380	ZIERLEISTE FONDTUER L.U.	1	55,82	55,82
E	26592	A2216904480	ZIERLEISTE FONDTUER R.U.	1	55,82	55,82
E	47200	A2218850453	GITTER STOSSFAENGER V. MITTE	1	71,77	71,77
E	47231	A2218850714	HALTER STOSSFAENGER V.L.A.	1	16,96	16,96
E	57230	A2218804740 9999	STOSSF.-VERKLEIDUNG H.	1	810,83	810,83
E	66531	* B66030042	LM-FELGE V.L.	1	* 659,66	* 659,66
E	66532	* B66030042	LM-FELGE V.R.	1	* 659,66	* 659,66
E	76041	* B66030043	LM-FELGE H.L.	1	* 768,91	* 768,91
E	76042	* B66030043	LM-FELGE H.R.	1	* 768,91	* 768,91

Arbeitslohn	
--------------------	--

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Preis/St. d.	Gesamtpreis
A	9710	60-2380 02	ANBAUTEILE AM HECKDECKEL ZUR LACKIERUNG A+E	K	3	1,50	130,00	195,00
A		60-4030 02	ZUSATZARBEIT 1 DURCHFUEHREN (FZG. MIT RUECKFAHRKAMERA)	E	1	0,17	130,00	22,10
A	22581	60-1525 02	ZIERSTAB / ABDICHTSCHIENE AN DER BORDKANTE DER TUER V.L. A+E UMFASST: AUSSENSPIEGEL L. A+E	K	3	0,50	130,00	65,00
A	22582	60-1526 02	ZIERSTAB / ABDICHTSCHIENE AN DER BORDKANTE DER TUER V.R. A+E UMFASST: AUSSENSPIEGEL R. A+E	K	3	0,50	130,00	65,00
E	22591	72-6947 02	ZIERSTAB TUER L.U. ERN.	K	1	0,50	130,00	65,00
E	22592	72-6947 02	ZIERSTAB TUER R.U. ERN.	K	1	0,50	130,00	65,00
A	23011	60-1585 01	TUERGRIFF DER TUER V.L.A. A+E	K	3	0,42	130,00	54,60
A	23012	60-1586 01	TUERGRIFF DER TUER V.R.A. A+E	K	3	0,42	130,00	54,60
A	26581	60-1528 02	ZIERSTAB / ABDICHTSCHIENE AN DER BORDKANTE DER TUER H.L. A+E	K	3	0,08	130,00	10,40
A	26582	60-1529 02	ZIERSTAB / ABDICHTSCHIENE AN DER BORDKANTE DER TUER H.R. A+E	K	3	0,08	130,00	10,40
E	26591	72-6977 02	ZIERSTAB TUER H.L.U. ERN.	K	1	0,42	130,00	54,60
E	26592	72-6977 02	ZIERSTAB TUER H.R.U. ERN.	K	1	0,42	130,00	54,60
A	27011	60-1587 02	TUERGRIFF DER TUER H.L.A. A+E	K	3	0,33	130,00	42,90
A	27012	60-1588 02	TUERGRIFF DER TUER H.R.A. A+E	K	3	0,33	130,00	42,90
A	43310	60-1573 02	KUEHLERVERKLEIDUNG A+E	K	3	0,17	130,00	22,10
A	44600+	88-2475 02	LUFTGITTER MOTORHAUBE BEIDE A+E UMFASST: LUFTGITTER MOTORHAUBE R. A+E, LUFTGITTER MOTORHAUBE L. A+E	K	3	0,67	130,00	87,10
A	44650	60-1574 02	MERCEDESSTERN AN DER MOTORHAUBE A+E	K	3	0,08	130,00	10,40
A	47110	#88-1140 01	STOSSFAENGER V. A+E (FZG. AB MODELLPFLEGE) UMFASST: GITTER STOSSFAENGER V. MITTE	K	3	1,42	130,00	184,60
Z	47110	#88-1144 01	STOSSFAENGER V. Z+Z/DEFEKTE TEILE ERS. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) (FZG. AB MODELLPFLEGE) UMFASST: HALTER STOSSFAENGER V.L.A., GITTER STOSSFAENGER V. MITTE	K	3	0,58	130,00	75,40
A		88-1361 02	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. Z+Z (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) (FZG. MIT DISTRONIC)	K	3	0,25	130,00	32,50
A		88-1360 02	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. Z+Z (FZG. MIT PARK-ASSISTENT)	K	3	0,33	130,00	42,90
A		#88-1354 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. Z+Z (FZG. AB MODELLPFLEGE) (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	K	3	0,17	130,00	22,10
A	55410+	60-2433 02	BEIDE HECKLEUCHTEN A+E (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: HECKLEUCHTE R. A+E, HECKLEUCHTE L. A+E	E	3	0,25	130,00	32,50
A	56701	60-1595 02	TANKKLAPPE A+E	K	3	0,08	130,00	10,40
A		88-8802 02	STOSSFAENGER H. A+E	K	3	1,17	130,00	152,10
Z		88-8805 03	STOSSFAENGER H. Z+Z/DEFEKTE TEILE ERS. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: STOSSF.-VERKLEIDUNG H.	K	3	0,25	130,00	32,50
A		88-8887 02	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H. Z+Z (MIT PARK-ASSISTENT)	K	3	0,25	130,00	32,50

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
A		#88-8888 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER Z+Z (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) (FZG. AB MODELLPFLEGE)	K	3	0,08	130,00	10,40
E	66540+	40-2740 01	ALLE SCHEIBENRAEDER ERN. (LAUFRAEDER ABMONTIERT) UMFASST: LM-FELGE H.R., LM-FELGE H.L., LM-FELGE V.R., LM-FELGE V.L.	M	1	1,00	130,00	130,00
A	67650+	40-1450 01	LAUFRAEDER ALLE A+E UMFASST: LAUFRAD H.L. A+E, LAUFRAD V.R. A+E, LAUFRAD V.L. A+E, LAUFRAD H.R. A+E	M	1	0,58	130,00	75,40
A		40-1468 01	ZUSATZ ZU 4 LAUFRAEDER KPL. A+E (BEI FELGE AB 17" / MONTAGE MIT RADHEBER)	M	1	0,25	130,00	32,50
W	67650+	40-2070 01	ALLE LAUFRAEDER AUSWUCHTEN (LAUFRAEDER ABMONTIERT) UMFASST: LAUFRAD H.R. WUCHTEN (LAUFRAD ABMONTIERT), LAUFRAD H.L. WUCHTEN (LAUFRAD ABMONTIERT), LAUFRAD V.R. WUCHTEN (LAUFRAD ABMONTIERT), LAUFRAD V.L. WUCHTEN (LAUFRAD ABMONTIERT)	M	1	0,42	130,00	54,60
I	20175	72-1001 01	TUER V.L. INST. (OHNE FENSTERRAHMEN)	K	1	* 1,00	130,00	130,00
I	43711	88-3811 01	VORDERKOTFLUEGEL L. INST.	K	3	* 0,50	130,00	65,00
I	44210	88-2502 01	MOTORHAUBE INST.	K	3	* 1,00	130,00	130,00
I	47110	#88-1101 01	STOSSFAENGER V. KPL. INST.	K	1	* 1,00	130,00	130,00
I	53111	63-1880 01	HINTERKOTFLUEGEL L. INST.	K	3	* 0,70	130,00	91,00
I	53112	63-1881 01	HINTERKOTFLUEGEL R. INST.	K	3	* 0,50	130,00	65,00

Lackierung

Lackiermethode: AZT | Lackart: met. (kratzfesterer Klarlack) | Preisversion: I/2024 | Einsatzdatum: 15.02.2024

DVN	Stufe	Benennung	Materialkosten	Std.	Preis/Std.	Lohn	Gesamtpreis
	VORBEREITUNG	ZUSCHLAG FUER FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)	4,90	0,30	150,00	45,00	49,90
	VORBEREITUNG	ZUSCHLAG ANZAHL VON FARBMISCHUNGEN (ANZAHL: 1 MAL)		0,30	150,00	45,00	45,00
	VORBEREITUNG	AM FAHRZEUG OHNE VORLACKIEREN	51,70	1,70	150,00	255,00	306,70
	VORBEREITUNG	VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF	23,00	0,80	150,00	120,00	143,00
20175	REP.-LACK ST.III	TUER OHNE FENSTERRAHMEN V.L.	92,57	1,60	150,00	240,00	332,57
20176	REP.-LACK ST.III	TUER OHNE FENSTERRAHMEN V.R.	92,57	1,60	150,00	240,00	332,57
24175	REP.-LACK ST.III	TUER OHNE FENSTERRAHMEN H.L.	82,65	1,50	150,00	225,00	307,65
24176	REP.-LACK ST.III	TUER OHNE FENSTERRAHMEN H.R.	82,65	1,50	150,00	225,00	307,65
43711	REP.-LACK ST.III	VORDERKOTFLUEGEL L.	56,20	1,20	150,00	180,00	236,20
43712	REP.-LACK ST.III	VORDERKOTFLUEGEL R.	56,20	1,20	150,00	180,00	236,20
44210	REP.-LACK ST.III	MOTORHAUBE	218,20	2,90	150,00	435,00	653,20
	REP.-LACK K3	STOSSF.-VERKLEIDUNG V.	150,80	1,60	150,00	240,00	390,80
53111	REP.-LACK ST.III	HINTERKOTFLUEGEL L.	102,49	1,70	150,00	255,00	357,49
53112	REP.-LACK ST.III	HINTERKOTFLUEGEL R.	102,49	1,70	150,00	255,00	357,49
54010	REP.-LACK ST.III	HECKDECKEL KPL.	131,14	2,00	150,00	300,00	431,14
57230	NEUTEIL K1R	STOSSF.-VERKLEIDUNG H.	283,05	1,60	150,00	240,00	523,05

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	3.979,98
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	79,60
Gesamtsumme	4.059,58

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 1	3,84	130,00	499,20
Karosserie 3	12,36	130,00	1.606,80
Elektrik 1	0,17	130,00	22,10
Elektrik 3	0,25	130,00	32,50
Mechanik 1	2,25	130,00	292,50
Summe aller Arbeitslöhne	18,87		2.453,10

Summenblock Lackierung**Lohn**

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	23,20	150,00	3.480,00

Material

	Gesamtpreis
Instandsetzung	0,00
Neuteil	0,00
Konstante Musterblech (Anzahl: 1) am Fahrzeug ohne Vorlackieren	4,90
Verbundarbeit zu einem weiteren Werkstoff	23,00
Summe Material	1.530,61
Vorbereitungszeit Blech zu 100 %	
Vorbereitungszeit Kunststoff 100 %	
Sonstige Vorbereitung 100 %	
Materialindex zu 100 %	

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	3.480,00
Summe Material	1.530,61
Summe Lackierung	5.010,61

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	4.059,58
Summe Arbeitslöhne	2.453,10
Summe Lackierung	5.010,61
Reparaturkosten netto	11.523,29
Mehrwertsteuer (19,00%)	2.189,43
Reparaturkosten brutto	13.712,72

Alle Beträge in EUR

Legende

Diese Reparaturkostenkalkulation berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Hinweis: Preisänderungen vorbehalten!

Exakte Angaben zum Reparatur- und Kostenumfang sind erst nach Demontage möglich. Diese Reparaturkostenkalkulation ist unter Berücksichtigung des zunächst vorgesehenen Reparaturweges erstellt.

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. DAT System / SD3 Pro)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet)

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

+ =neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Ralf Hentemann-Lohmann

Gutachten-Nr.: Wh1/21128

Übersichtsfotos

Bild 01+02: KFZ schräg von vorne




Bild 03+04: KFZ schräg von hinten



Bild 05+06: Fahrzeug-Ident.-Nummer und Kilometerstand

