

PP Oberfranken

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungsdatum	25.06.2024
Modell	T5 Transporter Kasten-Kombi (7H)(04.2003->), 2.5 TDI DPF, 2006 - 2009	Farbe	Reflexsilber Metallic
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	02 905 027 008 0035 DE009 4353
Vorgangsname	BT-3611, T5	KBA-Schlüssel	0603/AFR
Anzahl Halter	1	Karosserie/Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	01.04.2006 /	Antriebsart	Frontantrieb
Laufleistung (abgelesen)	236.945 km	Zul. Gesamtgewicht	2800 kg
VIN	WV2ZZZ7HZ6H111038	Schadstoffklasse EU	E4
Leistung	96 kW / 130 PS	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
Hubraum	2459 ccm	Unfallschaden	unbekannt
Motorart	Diesel	Zustand	mangelhaft
Getriebe	Getriebe 6-Gang		
Radstand	3400 mm		
Sitzplätze / Türen	/ 4		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerereinkaufswert
(inklusive 19,00 % MwSt. 347,27 EUR)

2.175,00 EUR

Währungsbeträge sind brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 09.07.2024 zum 09.07.2024

Datenstand

07/2024



Bezeichnung **BT-3611, T5**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WV2ZZZ7HZ6H111038**

Besichtigungsdatum **25.06.2024**
DAT Europa-Code® **02 905 027 008 0035 DE009 4353**
KBA-Schlüssel **0603/AFR**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel konvex, rechts
- > Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- > Getriebe 6-Gang
- > Heckklappe mit Verglasung
Heckscheibe heizbar
- > Karosserie/Aufbau: Kombi
- > Karosserievariante: Normaldach
- > Leuchtweitenregelung
- > Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI
- > Nichtraucher-Paket
- > Radstand 3400 mm
- > Rußpartikelfilter
- > Scheinwerfer H4
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- > Wegfahrsperr (elektronisch)
- > Zul. Gesamtgewicht 2,80 t

- > Vorbereitung Mobiltelefon/Handy
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Audiosystem: Radio Alpha
- > Befestigungsschienen für Dachträger
- > Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- > Elektrik-Paket 1
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch
- > Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
- > Klimaanlage
- > Lackierung: Metallic-Lackierung
- > Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- > Nebelscheinwerfer
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Scheibenwaschdüsen beheizt
- > Seitenairbag / Kopfairbag vorn
Kopf-Airbag-System vorn, Seitenairbag vorn
- > Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- > Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- > Standheizung mit Fernbedienung und Zuheizung
2. Batterie

durchgeführt von: Thomas Küsel thomas.kuesel@polizei.bayern.de | *



Bezeichnung	BT-3611, T5	Besichtigungsdatum	25.06.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	02 905 027 008 0035 DE009 4353
Fahrzeug-Ident.Nr	WV2ZZZ7HZ6H111038	KBA-Schlüssel	0603/AFR

Bemerkungen

Ausstattung: AHK, Dachlüfter, Folierung, keine Sitze, Blechboden, zusätzliche Blinker Dach hinten

Mängel: Klimaanlage keine Leistung. Brems Scheiben u. -beläge verschlissen. Motorlager vorn verschlissen. Motor Ölverlust. Unterfahrschutz gebrochen, Stabilager VA verschlissen. Stützlager verschlissen (Geräusche beim Lenken). Batterie defekt. Stoßdämpfer HA undicht. Leuchtweitenregulierung ohne Funktion. Handbremsseil hinten rechts locker. Türgriff vorne links defekt. VA-Träger stark verrostet. Dach verdellt. Schweller vorne rechts und links durchgerostet. Haube innen Rost, außen Rost und Löcher (durch abgebauten Anhaltesignalgeber). Tür vorne rechts Rost, zahlreiche weitere Roststellen und Dellen. Kundendienst in 3000 Km fällig.

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	unbekannt	215/65R16C	M+S 109 R	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	8,5 /	8,0	mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	215/65R16C	M+S 109 R	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	9,5 /	9,0	mm /--

Unmontierte Reifen

Reifen 1	unbekannt	215/65R16C	106 T	Zust. Reifen 1/Sich.-Kz.	7,5 /	null	mm /--
Reifen 2	unbekannt	215/65R16C	106 T	Zust. Reifen 2/Sich.-Kz.	7,5 /	null	mm /--
Reifen 3	unbekannt	215/65R16C	106 T	Zust. Reifen 3/Sich.-Kz.	6,5 /	null	mm /--
Reifen 4	unbekannt	215/65R16C	106 T	Zust. Reifen 4/Sich.-Kz.	8,0 /	null	mm /--

PP Oberfranken

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungsdatum	25.06.2024
Modell	T5 Transporter Kasten-Kombi (7H)(04.2003->), 2.5 TDI DPF, 2006 - 2009	Farbe	Reflexsilber Metallic
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	02 905 027 008 0035 DE009 4353
Vorgangsname	BT-3611, T5	KBA-Schlüssel	0603/AFR
Auftragsnummer		Karosserie/Aufbau	Kombi
Vertragsnummer		Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Halter	1	Zul. Gesamtgewicht	2800 kg
Erstzulassung / HU	01.04.2006 /	Schadstoffklasse EU	E4
Laufleistung (abgelesen)	236.945 km	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
VIN	WV2ZZZ7HZ6H111038	Zustand	mangelhaft
Leistung	96 kW / 130 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	2459 ccm	Besteuerungsart	Regelbesteuert
Motorart	Diesel	Letzter Kundendienst	
Getriebe	Getriebe 6-Gang	nächster Kundendienst	
Radstand	3400 mm		
Sitzplätze / Türen	/ 4		

Wertermittlung zum 09.07.2024

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		29.267,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		9.438,92 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 16,00 % MwSt.)		38.705,92 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		4.765,95 EUR
Bezugsfahrstrecke: 303.000 km		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 236.945 km / -66.055 km		
Korrektur durch Laufleistung	+	518,39 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	-	26,42 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		5.257,92 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	374,52 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		5.632,44 EUR
Aufwertung	+	250,00 EUR*
AGR-Ventil neu , Ladeluftkühler bei 225 Tsd., Turbolader bei 118 Tsd. , Zylinderkopf u. Kupplung bei 210 Tsd. Km Partikelfilter bei 190 Tsd. KM erneuert - 250 €		
Abwertung	-	0,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	14,01 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+	299,34 EUR
Zwischensumme I		6.167,77 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (1)	0,0%	0,00 EUR
Anpassungsfaktor	97,0%*	185,03 EUR
Zwischensumme II		5.982,74 EUR
Reparaturkosten (inkl. 19,00 % MwSt. 478,99 EUR)	-	3.000,00 EUR*
Instandsetzungskosten z. T. und anteilmäßig i.H.v. 3000 € berücksichtigt.		
Händlerverkaufswert DAT (inklusive 19,00 % MwSt. 476,24 EUR)	2.975,00 EUR	2.982,75 EUR

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: Thomas Küsel thomas.kuesel@polizei.bayern.de | *



Bezeichnung	BT-3611, T5	Besichtigungsdatum	25.06.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	02 905 027 008 0035 DE009 4353
Fahrzeug-Ident.Nr	WV2ZZZ7HZ6H111038	KBA-Schlüssel	0603/AFR
Handelsspanne (inkl. 19,00 % MwSt. 126,85 EUR)		-	800,00 EUR - <u>794,50 EUR</u>
Händlerereinkaufswert DAT (inklusive 19,00 % MwSt. 349,38 EUR)			2.175,00 EUR 2.188,25 EUR

Bezeichnung **BT-3611, T5**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WV2ZZZ7HZ6H111038**

Besichtigungsdatum **25.06.2024**
DAT Europa-Code® **02 905 027 008 0035 DE009 4353**
KBA-Schlüssel **0603/AFR**

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite (26801)
Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS (40106)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303)
Antriebsart: Frontantrieb (70405)
Außenspiegel asphärisch, links (15804)
Außenspiegel konvex, rechts (15702)
Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi (27709)
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links (23406)
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts (23407)
Getriebe 6-Gang (75205)
Heckklappe mit Verglasung (36101)
 Heckscheibe heizbar
Karosserie/Aufbau: Kombi (8608)
Karosserievariante: Normaldach (10704)
Leuchtweitenregelung (18205)
Motor 2,5 Ltr. - 96 kW TDI (96514)
Nichtraucher-Paket (1414)
Radstand 3400 mm (48007)
Rußpartikelfilter (77602)
Scheinwerfer H4 (18000)
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt (36300)
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts (36207)
Servolenkung (69800)
Sitzbezug / Polsterung: Stoff (30500)
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser (28200)
Wegfahrsperr (elektronisch) (38106)
Zul. Gesamtgewicht 2,80 t (5107)



Bezeichnung **BT-3611, T5**
 Amtl. Kennzeichen
 Fahrzeug-Ident.Nr **WV2ZZZ7HZ6H111038**

Besichtigungsdatum **25.06.2024**
 DAT Europa-Code® **02 905 027 008 0035 DE009 4353**
 KBA-Schlüssel **0603/AFR**

Sonderausstattung

Bezeichnung	Neupreis EUR	Abw.	%	Restwert EUR
Audiosystem: Radio Alpha (24200)	382,80	T2		5,34
Befestigungsschienen für Dachträger (16006)	127,60	T1		5,34
Bodenbelag im Lade-/Fahrerabteil Gummi (27800)	266,80	T2		3,72
Elektrik-Paket 1 (1303) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fensterheber elektrisch	562,60	T2		7,85
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) (25020)	64,96	T2		0,90
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308)	707,60	T1		29,62
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links (23108)	272,60	T2		3,81
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts (23109)	272,60	T2		3,81
Klimaanlage (28900)	1.270,20	RW		224,91
Lackierung: Metallic-Lackierung (11000)	783,00	T2		10,92
Multifunktionsanzeige / Bordcomputer (25605)	191,40	T2		2,67
Nebelscheinwerfer (18300)	266,80	T2		3,72
Reserverad in Fahrbereifung (68708)	69,60	T2		0,98
Scheibenwaschdüsen beheizt (19102)	44,08	T2		0,62
Seitenairbag / Kopfairbag vorn (26908) Kopf-Airbag-System vorn, Seitenairbag vorn	440,80	T1		18,45
Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar (33308)	382,80	T2		5,34
Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz (33303)	102,08	T2		1,43
Standheizung mit Fernbedienung und Zuheizung (29309) 2. Batterie	2.291,00	T2		31,96
Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (24707)	417,60	T2		5,83
Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)	522,00	T2		7,28
Summe Sonderausstattung	9.438,92			374,52

Bemerkungen

Ausstattung: AHK, Dachlüfter, Folierung, keine Sitze, Blechboden, zusätzliche Blinker Dach hinten

Mängel: Klimaanlage keine Leistung. Bremscheiben u. -beläge verschlissen. Motorlager vorn verschlissen. Motor Ölverlust. Unterfahrschutz gebrochen, Stabilager VA verschlissen. Stützlager verschlissen (Geräusche beim Lenken). Batterie defekt. Stoßdämpfer HA undicht. Leuchtweitenregulierung ohne Funktion. Handbremsseil hinten rechts locker. Türgriff vorne links defekt. VA-Träger stark verrostet. Dach verdellt. Schweller vorne rechts und links durchgerostet. Haube innen Rost, außen Rost und Löcher (durch abgebauten Anhaltesignalgeber). Tür vorne rechts Rost, zahlreiche weitere Roststellen und Dellen. Kundendienst in 3000 Km fällig.

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	unbekannt	215/65R16C	M+S 109 R	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	8,5 /	8,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	215/65R16C	M+S 109 R	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	9,5 /	9,0 mm /--
Differenz zur Serienbereifung						-14,01 EUR

Unmontierte Reifen

Reifen 1	unbekannt	215/65R16C	106 T	Zust. Reifen 1/Sich.-Kz.	7,5 /	null mm /--
Reifen 2	unbekannt	215/65R16C	106 T	Zust. Reifen 2/Sich.-Kz.	7,5 /	null mm /--
Reifen 3	unbekannt	215/65R16C	106 T	Zust. Reifen 3/Sich.-Kz.	6,5 /	null mm /--
Reifen 4	unbekannt	215/65R16C	106 T	Zust. Reifen 4/Sich.-Kz.	8,0 /	null mm /--
Restwert der unmontierten Reifen						299,34 EUR

(* Manuelle Änderung durchgeführt von: Thomas Küsel thomas.kuesel@polizei.bayern.de | *



Bezeichnung **BT-3611, T5**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WV2ZZZ7HZ6H111038**

Besichtigungsdatum **25.06.2024**
DAT Europa-Code® **02 905 027 008 0035 DE009 4353**
KBA-Schlüssel **0603/AFR**

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen
Auftragsnummer
Vertragsnummer

Kundenart
Ort der Besichtigung
Besichtigt von **Thomas Küsel**