

PP Oberfranken

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Opel	Besichtigungsdatum	25.06.2024
Modell	Astra H Caravan (11.2006->), 1.7 CDTI DPF, Edition, 2007 - 2009	Farbe	Metro M2
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 650 124 007 0023 DE009 4745
Vorgangsname	8450, Opel Astra	KBA-Schlüssel	0035/AHO
Anzahl Halter	1	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	01.09.2009 /	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	134.824 km	Schadstoffklasse EU	E4
VIN	W0L0AHL3592120927	Zustand	mangelhaft
Leistung	81 kW / 110 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	1686 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	unbekannt	195/65R15	M+S 95	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 /	7,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	195/65R15	M+S 95	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,5 /	5,5 mm /--

Unmontierte Reifen

Reifen 1	unbekannt	205/55R16	91	V	Zust. Reifen 1/Sich.-Kz.	6,5 /	null mm /--
Reifen 2	unbekannt	205/55R16	91	V	Zust. Reifen 2/Sich.-Kz.	6,5 /	null mm /--
Reifen 3	unbekannt	205/55R16	91	V	Zust. Reifen 3/Sich.-Kz.	7,5 /	null mm /--
Reifen 4	unbekannt	205/55R16	91	V	Zust. Reifen 4/Sich.-Kz.	7,5 /	null mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Händlerereinkaufswert

875,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 10.07.2024 zum 09.07.2024

Datenstand

07/2024



Bezeichnung **8450, Opel Astra**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **W0L0AHL3592120927**

Besichtigungsdatum **25.06.2024**
DAT Europa-Code® **01 650 124 007 0023 DE009 4745**
KBA-Schlüssel **0035/AHO**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Aktive Kopfstützen vorn
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
Audiobedienung am Lenkrad
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Bordcomputer
Check-Control-System
- > Bremsassistent
- > Dachreling
- > Doppeltonfanfare
- > Drehzahlmesser
- > Edition
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Elektron. Traktionskontrolle
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fensterzierleisten schwarz
- > Getriebe 6-Gang
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Kopf-Airbag-System
- > Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- > Laderaumabdeckung
- > Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Licht-Paket
- > Modellpflege
- > Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- > Reifen-Reparaturkit
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- > Seitenairbag vorn
- > Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- > Servolenkung
- > Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor,
Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Stahlfelgen 6,5x16 (Design- / Strukturrad)
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Wegfahrsperr
- > Wärmeschutzverglasung
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

> Klimaautomatik

Grafik-Info-Display Monochrom (GID), Automatische Umluft-Control

- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- > Nebelscheinwerfer
- > Parkpilotsystem
- > Raucher-Paket
- > Sitz-Komfort-Paket 2
Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar,
Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Sitzneigungsverstellung vorn links,
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- > Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- > Telefonkonsole Vorbereitung
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Grafik-Info-
Display Monochrom (GID)

Bezeichnung	8450, Opel Astra	Besichtigungsdatum	25.06.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 650 124 007 0023 DE009 4745
Fahrzeug-Ident.Nr	W0L0AHL3592120927	KBA-Schlüssel	0035/AHO

Bemerkungen

Mängel:

VA-Träger durchgerostet. Querlenkergummilager VA beidseitig defekt/verschlissen. Flexrohr Abgasanlage verbraucht. Bremsscheiben rostig. Bremsstaubleche hinten beidseitig durchgerostet/defekt. Abgasturbolader Ölverlust. Servoleitungen angerostet. Nebelscheinwerfer vorn links defekt. Klimakondensator lose. Dach Lackschäden (Lack verätzt)



PP Oberfranken

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Opel	Besichtigungsdatum	25.06.2024
Modell	Astra H Caravan (11.2006->), 1.7 CDTI DPF, Edition, 2007 - 2009	Farbe	Metro M2
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 650 124 007 0023 DE009 4745
Vorgangsname	8450, Opel Astra	KBA-Schlüssel	0035/AHO
Auftragsnummer		Aufbau	Kombi
Vertragsnummer		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Anzahl Halter	1	Schadstoffklasse EU	E4
Erstzulassung / HU	01.09.2009 /	Zustand	mangelhaft
Laufleistung (abgelesen)	134.824 km	Unfallschaden	unbekannt
VIN	W0L0AHL3592120927	Besteuerungsart	Differenz
Leistung	81 kW / 110 PS	Letzter Kundendienst	
Hubraum	1686 ccm	nächster Kundendienst	
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Wertermittlung zum 09.07.2024

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		22.675,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		3.040,45 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 19,00 % MwSt.)		25.715,45 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		2.501,38 EUR
Bezugsfahrstrecke: 217.000 km		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 134.824 km / -82.176 km		
Korrektur durch Laufleistung	+	495,53 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	+	18,34 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		3.015,25 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	108,50 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		3.123,75 EUR
Aufwertung	+	0,00 EUR
Abwertung	-	0,00 EUR
<i>Instandsetzungskosten z.T. i. H. v. 1.500 € anteilmäßig in Abzug gebracht.</i>		
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	33,24 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+	281,64 EUR
Zwischensumme I		3.372,15 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (1)	0,0%	0,00 EUR
Anpassungsfaktor	97,0%*	101,16 EUR
Zwischensumme II		3.270,99 EUR
Reparaturkosten (inkl. 19,00 % MwSt. 239,50 EUR)	-	1.500,00 EUR*
Händlerverkaufswert DAT (inklusive 19,00 % MwSt. 144,81 EUR)	1.775,00 EUR	1.770,99 EUR
Handelsspanne (inkl. 19,00 % MwSt. 144,81 EUR)	- 900,00 EUR	907,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT	875,00 EUR	863,99 EUR

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: Thomas Küsel thomas.kuesel@polizei.bayern.de | *



Bezeichnung **8450, Opel Astra**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **W0L0AHL3592120927**

Besichtigungsdatum **25.06.2024**
DAT Europa-Code® **01 650 124 007 0023 DE009 4745**
KBA-Schlüssel **0035/AHO**

Serienausstattung

Abdeckleisten Dach Wagenfarbe (16220)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803)
Aktive Kopfstützen vorn (34704)
Anti-Blockier-System (ABS) (40000)
Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) (24307)
 Audiobedienung am Lenkrad
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200)
Außenspiegel Wagenfarbe (15807)
Bordcomputer (25508)
 Check-Control-System
Bremsassistent (40801)
Dachreling (16000)
Doppeltonfanfare (38400)
Drehzahlmesser (25300)
Edition (97748)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308)
Elektron. Traktionskontrolle (70103)
Fensterheber elektrisch vorn (35001)
Fensterzierleisten schwarz (20030)
Getriebe 6-Gang (75205)
Innenraumfilter: Pollenfilter (29200)
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308)
Karosserie: 5-türig (10005)
Kopf-Airbag-System (26901)
Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) (13322)
Laderaumabdeckung (27402)
Lenkrad (Leder 3-Speichen) (69101)
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (69500)
Licht-Paket (1703)
Modellpflege (250)
Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI (96520)
Reifen-Reparaturkit (68802)
Rußpartikelfilter (77602)
Rücksitzlehne geteilt (33502)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (77403)
Seitenairbag vorn (26903)
Seitenschutzleisten Wagenfarbe (20009)
Servolenkung (69800)
Sicht-Paket (1906)
 Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit
 Abblendautomatik
Stahlfelgen 6,5x16 (Design- / Strukturrad) (44115)
Stoßfänger Wagenfarbe (21300)
Türgriffe außen Wagenfarbe (36404)
Wegfahrsperre (38105)
Wärmeschutzverglasung (22300)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

(*) Manuelle Änderung
durchgeführt von: Thomas Küsel thomas.kuesel@polizei.bayern.de | *

Bezeichnung **8450, Opel Astra**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **W0L0AHL3592120927**

Besichtigungsdatum **25.06.2024**
DAT Europa-Code® **01 650 124 007 0023 DE009 4745**
KBA-Schlüssel **0035/AHO**

Sonderausstattung

Bezeichnung	Neupreis EUR	Abw.	%	Restwert EUR
Elektrische Schnellheizung (Quickheat) (28602)	259,42	T2		3,49
Gepäckraum-Abtrennung (Netz) (27605)	165,41	T2		2,23
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708)	299,88	T1		12,08
Klimaautomatik (28901) Grafik-Info-Display Monochrom (GID), Automatische Umluft-Control	415,31	RW		55,24
Kopfstützen hinten (3-fach) (34807)	49,98	T2		0,67
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung (11103)	479,57	T2		6,44
Nebelscheinwerfer (18300)	174,93	T2		2,34
Parkpilotsystem (25802)	379,61	T1		15,29
Raucher-Paket (4408)	20,23	T4		0,15
Sitz-Komfort-Paket 2 (3200) Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Sitzneigungsverstellung vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	340,34	T2		4,57
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum (39007)	20,23	T4		0,15
Telefonkonsole Vorbereitung (24809) Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Grafik-Info-Display Monochrom (GID)	435,54	T2		5,85
Summe Sonderausstattung	3.040,45			108,50

Bemerkungen

Mängel:

VA-Träger durchgerostet. Querlenkergummilager VA beidseitig defekt/verschlissen. Flexrohr Abgasanlage verbraucht. Brems Scheiben rostig. Bremsstaubleche hinten beidseitig durchgerostet/defekt. Abgasturbolader Ölverlust. Servolenkungen angerostet. Nebelscheinwerfer vorn links defekt. Klimakondensator lose. Dach Lackschäden (Lack verätzt)

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	unbekannt	195/65R15	M+S 95	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 /	7,0 mm /--
Reifen Achse 2	unbekannt	195/65R15	M+S 95	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,5 /	5,5 mm /--
Differenz zur Serienbereifung							-33,24 EUR

Unmontierte Reifen

Reifen 1	unbekannt	205/55R16	91	V	Zust. Reifen 1/Sich.-Kz.	6,5 /	null mm /--
Reifen 2	unbekannt	205/55R16	91	V	Zust. Reifen 2/Sich.-Kz.	6,5 /	null mm /--
Reifen 3	unbekannt	205/55R16	91	V	Zust. Reifen 3/Sich.-Kz.	7,5 /	null mm /--
Reifen 4	unbekannt	205/55R16	91	V	Zust. Reifen 4/Sich.-Kz.	7,5 /	null mm /--
Restwert der unmontierten Reifen							281,64 EUR

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen	Kundenart
Auftragsnummer	Ort der Besichtigung
Vertragsnummer	Besichtigt von Thomas Küsel

(* Manuelle Änderung durchgeführt von: Thomas Küsel thomas.kuesel@polizei.bayern.de | *

