

Fahrzeugbeschreibung

Jahreswagen

Gebrauchtwagen

Letztes amtl. Kennz:	BP 27-306	Erstzulassung:	09.01.2006
Fahrzeugart:	PKW Kombi geschlossen	nächste HU:	fällig
Hersteller:	Daimler Chrysler	Schlüsselnummer: (2.1/2.2)	0999 / 015 0254
Typ:	639, Vito 115 CDI	Bereifung (Hersteller):	Goodyear
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WDF63960313172247	Bereifung (Größe):	205/65 R16 C
Leistung (kW)/ Hubraum:	110 / 2.148	Profiltiefe (mm):	
Motor:	Diesel	Vorne rechts:	4,0
Gesamtfahrleistung:	185.119 km	Vorne links:	4,0
Sitzplätze:	4	Hinten rechts:	4,0
Lackierung	Weiss	Hinten links:	4,0
Länge (mm):	4.748	Reserverad:	6,0
Breite (mm):	1.906	Leermasse (kg):	2.200
Höhe (mm):	2.030	Zul. Gesamtmasse (kg):	2.940

Serienausstattung/ Zubehör:

- 6-Gang Schaltgetriebe
- Airbag gem. Serie
- Zusatzwärmer
- Wischer Heckscheibe
- 4-türig (1 Schiebetür rechts, 1 Heckklappe)
- Radio/Cassette
- Klimaanlage manuell

Festgestellte, wertbeeinflussende Faktoren:

Der Allgemeinzustand des ehemaligen Dienstfahrzeuges entspricht dem Alter, dem Verwendungszweck, der angegebenen Km-Laufleistung und ist als schlecht zu beurteilen. Das Fahrzeug hat zahlreiche Gebrauchsspuren. Folgende Mängel wurden bei der Besichtigung festgestellt:

- Motorlager verschlissen
- Abgasanlage ab KAT defekt
- Reifen überaltert
- Standschäden an Bremsscheiben und Beläge
- Hauptscheinwerfer beide blind
- Batterie defekt
- Gurtschloss Beifahrerseite defekt
- Frontscheibe Steinschlag
- Stoßfänger vorne beschädigt
- Karosserie, mehrere Korrosionsschäden
- Hauptuntersuchung fällig
- Inspektion / Service fällig

Durch den Aus- und Rückbau der polizeispezifischen Ausstattungen weist das Fahrzeug weitere Beschädigungen im Fahrzeuginnenbereich sowie Außenbereich auf.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht verkehrssicheren Zustand und ist **nicht** fahrbereit.
- Die Abholung muss mit geeignetem Transportgerät durchgeführt werden. Die Beladung und die Befestigungssicherung ist auf eigene Gefahr zu organisieren und durchzuführen.
- Der Abholer hat sich auszuweisen. Andere Fahrer im Auftrag des Ersteigerers müssen eine Vollmacht und Ausweis des Ersteigerers vorlegen.
- Für die Wiederzulassung im Bereich der StVO ist ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich.

Trotz aller Sorgfalt können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden, da bei diesem ehemaligen Dienst- / Einsatzfahrzeug der Bundespolizei nicht alle Funktionen geprüft werden konnten aufgrund

fehlender Kfz-Diagnosegeräte zur Analyse aller Fehlercodes. Es wird dringend empfohlen, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

festgesetztes Mindestgebot:

800,00 Euro (ohne MwSt),

(Achtundert, die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt Mehrwertsteuerfrei)

Informationen zum Fahrzeug erteilen Ihnen:

	Technische Anfragen:	Verwaltungsanfragen:
Ansprechpartner:	Herr Eppendorf	Herr Rüffer
Telefon:	Bpolp.rbw.bbz.ast.fra.kfz@polizei.bund.de	069/6800-92104
Standort des Fahrzeuges:	Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main Homburger Landstraße 375, 60433 Frankfurt/Main	

Besichtigung nach telefonischer Terminabsprache in der Zeit von 08.00 – 14.00 Uhr