



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	BP 19-982		
Fahrzeughersteller (2):	Volkswagen	Code zu 2. (2.1)	0603
Typ und Ausführung (D.2):	1J	Code zu D.2 (2.2.)	638 0173
Bez. der Fz.-Kl. + Aufbau (5)	Personenkraftwagen geschlossen		
Fahrzeug-Ident-Nr.: (E)	WVWZZZ1JZ5D000472	nächste HU / AU:	fällig
Hubraum (P.1)	1896 ccm	Leistung (P.2)	96 kW
Motorart (P.3)	Diesel	Schadstoffklasse (14)	EURO 3
Gesamtfahrleistung:	268.393 km	Erstzulassung (B)	27.01.2005
Farbe des Fahrzeugs (R)	weiss	Sitzplätze (S.1)	5 einschl. Fahrer
Bereifung (Größe):	195/65 R15 91H	Bereifung (Hersteller):	-
Profiltife, vorne rechts:	- mm	Profiltife, hinten rechts:	- mm
Profiltife, vorne links:	- mm	Profiltife, hinten links:	- mm
Profiltife, Reserverad:	- mm	Sommer-/Winterreifen:	-

Ausstattung:

Fz.-Länge: 4397 mm, Fz.-Breite: 1735 mm, Fz.-Höhe: 1473 mm, Leermasse: 1519 kg, zulässige Gesamtmasse: 2000 kg, Schaltgetriebe, Stand-/Zusatzheizung: nein, Klima: ja, Radio: ja,

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Durch den Ausbau der polizeitypischen Ausstattung können Löcher im Armaturenbrett/Innenraumverkleidungen/Fahrzeugdach vorhanden sein.
- Inspektion/Wartung (fällig: 02/2023) erneuern,
- Bremsanlage komplett erneuern,
- Stoßdämpfer VA + HA erneuern, - Hinterachslager erneuern,
- Heckklappendämpfer erneuern,
- Sitzbezug Fahrer erneuern,
- Scheinwerfer v. l. erneuern, - Rückleuchte h. r. erneuern,
- Stoßfänger erneuern und lackieren,
- Radlauf, Türrahmen h. r. Dellen instandsetzen
- Bereifung komplett + Reserverad erneuern,
- diverse Karosserie und Lackierarbeiten
(- Schweller links und rechts, Tür vorne, hinten links, Heckklappe und Kotflügel v. r. verrostet)
- Reinigung kompletter Innenraum (Schimmel)
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden.

Sonstiges:

- Für die Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht fahrbereit.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung des Kfz sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.

Unfallschaden:

- ja

Festgesetztes Mindestgebot:

550,00 € ohne MwSt (in Worten -fünfhundertfünfzig- Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt mehrwertsteuerfrei.

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Frau Reysner**
Telefon: **03981/472-2432**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Neustrelitz**
Straße **SG PT/MM (KfuV)**
PLZ und Ort **Woldegker Chaussee 50**
17235 Neustrelitz