

Fahrzeugbeschreibung über einen gebrauchten Anhänger

Letztes amtliche Kennzeichen	EN - 2296	Fahrzeug-Ident-Nr.	8880
Marke (Hersteller)	Blumenroehr		
Handelsbezeichnung	Lanhänger für Fahrzeugtransport	Farbe (Lackierung):	Orange RAL 2011
Erstzulassung	23.07.1992	Fahrzeugbrief-Nr.	GW742096
Zul. Gesamtgewicht Leergewicht Nutzlast	3.500 Kg		
Abgemeldet	Ja		
Schlüsselnummer HSN / TSN	6384		
Nächste HU	TüV fällig		

Ausstattung:

- zul. Höchstgeschw. 100km/h

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- erhebliche Mängel s. Bericht Hauptuntersuchung
- starke Verschleißspuren (siehe Fotos).

Sonstiges:

- Wartung wurde in betriebseigener Werkstatt durchgeführt.
- Das Fahrzeug ist bedingt fahrbereit
- Das Fahrzeug geht wie beschrieben an den Ersteigerer über.
- Eine Besichtigung wird empfohlen. Abholung innerhalb von 10 Tagen nach Auktionsende. Danach fallen Standgebühren von 5,00 € je Tag an.
- Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.
- Eine Bezahlung in Bargeld ist nicht möglich. Nach erfolgreicher Ersteigerung erhalten Sie eine Bankverbindung zur Überweisung. Nach Geldeingang kann zur Abholung ein Termin vereinbart werden. Die Fahrzeugpapiere werden dann zusammen mit den Schlüsseln persönlich übergeben.
- Bei technischen Fragen und Terminabsprachen zur Besichtigung oder Abholung nehmen Sie bitte zu Herrn Moritz unter Tel. 02324/ 2043723 Kontakt auf.
(Montag bis Donnerstag 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr,
Freitag 07.00 Uhr bis 11.00 Uhr)



405679295

Stadt Hattingen
 Amt Fuer Stadtreinigung
 Rathausplatz 1
 45525 Hattingen

(1) FIN 8880
 (2) Kennz. D EN 2296
 (3) Prüfart Hattingen, 28.08.2023
 (5) Fz-Kl. 7628 ANH F.FZ-BEFOERDERUNG
 Herst. 6384 BLOMENROEHR
 Typ 000000 -
 zGM 3500 kg
 EZ 07/92
 Dat.letzt.HU 11/2020
 Standort Hattingen
 Prüfart-Nr. 0000360457
 Kunden-Nr. 0000036896
 Regulierer-Nr. 0000036896

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P061565008358
 vom 28.08.2023, 08:02
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
D EN 2296

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 28.09.2023) ist erforderlich.

(9) DEKRA
 Ihr Prüferingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Dirk Seefeldt
 Stempel und Unterschrift



(6) Festgestellte Mängel:

- 1.1.23 (EM)
Auflaufbremse Wirkung nicht ausreichend
- 1.2.1b (EM)
Betriebsbremse 1. Achse ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten)
- 1.2.1b (EM)
Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten)
- 1.2.2 (EM)
Betriebsbremsanlage Mindestabbremung nicht erreicht
- 1.4.1 (EM)
Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten)
- 1.4.2 (EM)
Feststellbremse Wirkung nicht ausreichend
- 6.1.1a (EM)
Querträger vorn links angerissen
- 6.1.6b (EM)
Zugöse verschlissen
- D1.1.23a (EM)
Auflaufeinrichtung schwergängig
- D106.4a (GM)
Bordwand - Verschluss hinten ^{mitte} links Sicherung unzureichend



Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1.Achse	76	115	76	115
2.Achse	61	143	61	143
Abbremung	z = 11.2%		z = 11.2%	

Systemdaten Stand: 4.24.0-1

Preisinformation	(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)	
DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	59,81 EUR
Handwerkstraße 15	2. Zuschlag gem. Anm. 8 zu Nr. 413 GebOSt	12,00 EUR
70565 Stuttgart	3. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag	73,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)
Betreuende Niederlassung:
Wittener Str. 316, 42279 Wuppertal
Tel.: 0202/26637-0 Fax: 0202/26637-55



405679294

Stadt Hattingen
Amt Fuer Stadtreinigung
Rathausplatz 1
45525 Hattingen

(1) FIN 8880
(2) Kennz. D **EN 2296**
(3) Prüfort Hattingen, 28.08.2023
(5) Fz-Kl. 7628 ANH F.FZ-BEFOERDERUNG
Herst. 6384 BLOMENROEHR
Typ 000000 -
zGM 3500 kg
EZ 07/92
Dat.letz.HU 11/2020
Standort Hattingen
Prüfort-Nr. 0000360457
Kunden-Nr. 0000036896
Regulierer-Nr. 0000036896

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P061565008358
vom 28.08.2023, 08:02
Seite 2 von 2

Ergebnis:
erhebliche Mängel
D EN 2296
