

Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Auktionsbeschreibung		1 Ford S-MAX- ex. Polizei - Getriebeschaden	
letztes amtl. Kennzeichen	ZBT: A	SH-30436	
Erstzulassung	ZBT: B	10.12.2013	
Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1	ZBT: J; 4	M1 AF	
Fahrzeughersteller zu: 2	ZBT: 2.1	8566	
Typ und Ausführung zu: 3	ZBT: D.2; 2.2	WA6 TPWA1S 7NAAQL; AUW00018	
Verkaufsbezeichnung	ZBT: D.3	Ford S-MAX, 2,0 Ecoboost automatik	
Fahrzeug-Identifizierungsnr.	ZBT: E	WF0SXXGBWSDD85140	
Leistung in kw ZBT: P.2	176	Hubraum i. cm ³ ZBT: P.2	1.999
Antriebsart ZBT: P.3	Otto	Getriebearart	Automatik
Gesamtfahrleistung in km	79.948	Lackierung	schwarz
Abgasverhalten	Euro 5	Abgascode ZBT: 14.1	35J0
Leermasse ZBT: G	1.676	zGm ZBT: F.2	2.405
Anzahl Fahrzeugschlüssel	3	Maße: L/B/H in mm	4772-4903/1884/1620-1660
Montierte Bereifung (Größe)	SR 225/50R17	Reifenprofiltiefe in mm	5-7mm
Weiterer Radsatz (Größe)	WR 215/60R16	Reifenprofiltiefe in mm	4-7mm
Letzte Wartung/ bei KM- Stand	10.2023 / 78.000km	stillgelegt am	31.05.2024
nächste HU (incl. AU)	Aug 24	nächste SP	entfällt
Anzahl reparierter Unfallschäden	2	Gesamtschadenssumme	5.600 €

Serienausstattung/Sonderausstattung:

Automatik; PDC vorne und hinten; Serienradio mit BT/Freisprechanlage; Klimaautomatik; el.Fensterheber 4-fach; elektr. Spiegel; Multifunktionslenkrad Leder; Teilledersitze mit elektr. Sitzverstellung; Sommerreifen auf LM-Rädern;

Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:

Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik; Gebrauchsspuren Lackschäden und kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau; Stoßfänger vorn und hinten verschürft/verkratzt; Gebrauchsspuren im Innenraum und Laderaum z.B.: Sitzpolster verschmutzt; starke Anrostungen an Unterboden, Fahrwerk und Auspuffanlage; Fondtür rechts stark verdellt; Schweller rechts stark eingedrückt; Korrosionsschäden an den Bremsscheiben der Vorder- und Hinterachse; Domlager 1. Achse links beschädigt; Antennenstab fehlt;
Fahrzeug entspricht nicht der Homologation - bei erneuter Zulassung in Deutschland wird ein Gutachten nach §21 StVZO benötigt; Getriebeschaden - Fahrzeug zum Verladen fahr/- rollbar; Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden. (technische Mängel)

Sonstiges:

Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben.

Besichtigungs- und Abholungsort:

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
 Landespolizeiamt, Sachgebiet 121
 Mühlenweg 166, Haus 15
 24116 Kiel

Festgesetztes Mindestgebot in Euro:

3.800 €

in Worten in Euro:

drei-acht-null-null

Ansprechpartner vor Ort:

Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213
 Herr Göttisch, Tel. 0431/160-61211

Abholzeiten:

Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h
 Fr.: von 07.30h bis 14.30h