

Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

| Auktionsbeschreibung | | 1 MB Vito -ex Polizei- | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| letztes amtl. Kennzeichen | ZBT: A | SH-32544 | |
| Erstzulassung | ZBT: B | 21.08.2014 | |
| Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1 | ZBT: J; 4 | M1 AF | |
| Fahrzeughersteller zu: 2 | ZBT: 2.1 | 1313 | |
| Typ und Ausführung zu: 3 | ZBT: D.2; 2.2 | 639/2 KAA31320E 00000000 | |
| Verkaufsbezeichnung | ZBT: D.3 | MB Vito 116CDI Extra Lang | |
| Fahrzeug-Identifizierungsnr. | ZBT: E | WDF63970513895091 | |
| Leistung in kw ZBT: P.2 | 120 | Hubraum i. cm ³ ZBT: P.2 | 2.143 |
| Antriebsart ZBT: P.3 | Diesel | Getriebeart | Automatik |
| Gesamtfahrleistung in km | 200.595 | Lackierung | silber met. |
| Abgasverhalten | Euro 5 | Abgascode ZBT: 14.1 | 35K0 |
| Leermasse ZBT: G | 2336-2505 | zGm ZBT: F.2 | 3.200 |
| Anzahl Fahrzeugschlüssel | 4 | Maße: L/B/H in mm | 5338/1906/2162 |
| Montierte Bereifung (Größe) | WR 205/65R16 | Reifenprofiltiefe in mm | 7-9mm |
| Weiterer Radsatz (Größe) | SR 205/65R16 | Reifenprofiltiefe in mm | 5-6mm |
| Letzte Wartung/ bei KM- Stand | 10.2023 / 189.000km | stillgelegt am | 31.05.2024 |
| nächste HU (incl. AU) | Sep 25 | nächste SP | entfällt |
| Anzahl reparierter Unfallschäden | 8 | Gesamtschadenssumme | 8.500 € |

Serienausstattung/Sonderausstattung:

7 Sitzplätze, Anordnung 2/2/3; Automatik; Klimaanlage; Standheizung; el.Fensterheber; elektr. Spiegel; PDC vorn und hinten; Scheiben abgedunkelt ab B- Säule; Schiebefenster mittig; Ausstellfenster hinten; Trenngitter; Klapptisch; Standheizung;

Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:

Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik; diverse Bohrungen/ Kabeldurchführungen am Dach (versiegelt); Anrostungen an Fahrwerksteilen, Unterboden, Auspuff und Felgen; diverse Gebrauchsspuren und Lackschäden sowie kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau; Seitenteil links ab B-Säule eingedrückt und Seitenteil rechts mangelhaft nachlackiert; Stoßfänger vorn verkratzt/verschürft und hinten leicht beschädigt; Gebrauchsspuren im Innenraum und Laderaum z.B. Dachhimmel partiell verschmutzt/beschädigt/ häufig durchbohrt, Lenkrad abgegriffen sowie Sitzbezug und Polster an Fahrer- und Beifahrersitz verschürft/beschädigt; Kleberreste durch entfernen der Folierung; Funktion Standheizung nicht geprüft; Querlenkerbuchsen an Achse 1 links und rechts beschädigt; **Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden! (technische Mängel vorhanden)**

Sonstiges:

Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben

Besichtigungs- und Abholungsort:

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Landespolizeiamt, Sachgebiet 121
Mühlenweg 166, Haus 15
24116 Kiel

Festgesetztes Mindestgebot in Euro:

6.500 €

in Worten in Euro:

sechs-fünf-null-null

Ansprechpartner vor Ort:

Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213
Herr Götttsch, Tel. 0431/160-61211

Abholzeiten:

Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h
Fr.: von 07.30h bis 14.30h