

Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Auktionsbeschreibung		1 MB Vito -ex Polizei- Allrad	
letztes amtl. Kennzeichen	ZBT: A	SH-34528	
Erstzulassung	ZBT: B	21.08.2014	
Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1	ZBT: J; 4	M1 AF	
Fahrzeughersteller zu: 2	ZBT: 2.1	1313	
Typ und Ausführung zu: 3	ZBT: D.2; 2.2	639/2 KAA33305N 00000000	
Verkaufsbezeichnung	ZBT: D.3	MB Vito 116CDI Extra Lang Allrad	
Fahrzeug-Identifizierungsnr.	ZBT: E	WDF63970513896204	
Leistung in kw ZBT: P.2	120	Hubraum i. cm ³ ZBT: P.2	2.143
Antriebsart ZBT: P.3	Diesel	Getriebeart	Automatik
Gesamtfahrleistung in km	172.842	Lackierung	silber met.
Abgasverhalten	Euro 5	Abgascode ZBT: 14.1	35K0
Leermasse ZBT: G	2465-2505	zGm ZBT: F.2	3.100
Anzahl Fahrzeugschlüssel	3	Maße: L/B/H in mm	5338/1906/2262
Montierte Bereifung (Größe)	WR 205/65R16	Reifenprofiltiefe in mm	5-7mm
Weiterer Radsatz (Größe)	SR 205/65R16	Reifenprofiltiefe in mm	7-9mm
Letzte Wartung/ bei KM- Stand	09.2023 / 167.000km	stillgelegt am	31.05.2024
nächste HU (incl. AU)	Sep 25	nächste SP	entfällt
Anzahl reparierter Unfallschäden	5	Gesamtschadenssumme	6.200 €

Serienausstattung/Sonderausstattung:

Allrad; 7 Sitzplätze, Anordnung 2/2/3; Automatik; Klimaanlage; Standheizung; el.Fensterheber; elektr. Spiegel; PDC vorn und hinten; Scheiben abgedunkelt ab B- Säule; Schiebefenster mittig; Ausstellfenster hinten; Trenngitter; Klapp Tisch; AHK-2000kg

Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:

Letzte Reparaturen: 170.000km Injektor Zyl. 1, Leckölleitung; Lagerbock Hinterachsdifferential, Viskolüfter; Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik; diverse Bohrungen/ Kabeldurchführungen am Dach (versiegelt); Anrostungen an Fahrwerksteilen, Unterboden, Auspuff und Felgen; diverse Gebrauchsspuren und Lackschäden sowie kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau; Stoßfänger vorn und hinten verkratzt/verschürft; Gebrauchsspuren im Innenraum und Laderaum z.B. Deckel Handschuhfach beschädigt, Dachhimmel partiell verschmutzt/beschädigt sowie Sitzbezug und Polster an Fahrer- und Beifahrersitz verschürft; Kleberreste durch entfernen der Folierung; Funktion Standheizung nicht geprüft; Radkappen fehlen; Differential hinten ölfeucht; Radhausschale vorne links und rechts beschädigt; MIL aktiv; Abblendlicht links def.; Bremse an Achse 1 verschlissen; **Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden! (technische Mängel vorhanden)**

Sonstiges:

Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben

Besichtigungs- und Abholungsort:

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Landespolizeiamt, Sachgebiet 121
Mühlenweg 166, Haus 15
24116 Kiel

Festgesetztes Mindestgebot in Euro:

11.500 €

in Worten in Euro:

eins-eins-fünf-null-null

Ansprechpartner vor Ort:

Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213
Herr Götttsch, Tel. 0431/160-61211

Abholzeiten:

Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h
Fr.: von 07.30h bis 14.30h