

Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Auktionsbeschreibung		1 MB Vito -ex Polizei-	
letztes amtl. Kennzeichen	ZBT: A	SH-36514	
Erstzulassung	ZBT: B	09.10.2013	
Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1	ZBT: J; 4	M1 AF	
Fahrzeughersteller zu: 2	ZBT: 2.1	1313	
Typ und Ausführung zu: 3	ZBT: D.2; 2.2	639/2 KAA31320E 00000000	
Verkaufsbezeichnung	ZBT: D.3	MB Vito 116CDI Extra Lang	
Fahrzeug-Identifizierungsnr.	ZBT: E	WDF63970513831555	
Leistung in kw ZBT: P.2	120	Hubraum i. cm ³ ZBT: P.2	2.143
Antriebsart ZBT: P.3	Diesel	Getriebeart	Automatik
Gesamtfahrleistung in km	223.449	Lackierung	silber met.
Abgasverhalten	Euro 5	Abgascode ZBT: 14.1	35G0
Leermasse ZBT: G	2336-2505	zGm ZBT: F.2	3.200
Anzahl Fahrzeugschlüssel	4	Maße: L/B/H in mm	5338/1906/2162
Montierte Bereifung (Größe)	SR 205/65R16	Reifenprofiltiefe in mm	6-7mm
Weiterer Radsatz (Größe)	WR 205/65R16	Reifenprofiltiefe in mm	7-9mm
Letzte Wartung/ bei KM- Stand	09.2021 / 199.400km	stillgelegt am	31.05.2024
nächste HU (incl. AU)	Nov 24	nächste SP	entfällt
Anzahl reparierter Unfallschäden	2	Gesamtschadenssumme	600 €

Serienausstattung/Sonderausstattung:

7 Sitzplätze, Anordnung 2/2/3; Automatik; Klimaanlage; Zusatzheizung; el.Fensterheber; elektr. Spiegel; PDC vorn und hinten; Scheiben abgedunkelt ab B- Säule; Schiebefenster mittig; Ausstellfenster hinten; Trenngitter; Klapptisch;

Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:

Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik; diverse Bohrungen/ Kabeldurchführungen am Dach (versiegelt); starke Anrostungen an Fahrwerksteilen, Unterboden, Auspuff und Felgen; diverse Gebrauchsspuren und viele Lackschäden sowie kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau; Rostansatz an Schweller und Kotflügel links und rechts; Heckklappe stark eingedrückt; Stoßfänger vorn und hinten verkratzt/verschürft; erhebliche Gebrauchsspuren im Innenraum und Laderaum z.B. Stockflecken, Dachhimmel partiell verschmutzt/beschädigt/ mit erheblichen Feuchtigkeitsflecken sowie Sitzbezug und Polster an Fahrersitz beschädigt; Kleberreste durch entfernen der Folierung; Funktion Zusatzheizung nicht geprüft; Türscharnier an Beifahrertür beschädigt; Heckscheibenwischer ohne Funktion; ASR/ ESP/ABS Leuchte aktiv; Querlenkerbuchsen an 1. Achse links und rechts defekt; PDC signalisiert Fehlfunktion vorne und hinten Auspuffschelle vorne und hinten beschädigt; **Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden! (technische Mängel vorhanden)**

Sonstiges:

Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben

Besichtigungs- und Abholungsort:

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Landespolizeiamt, Sachgebiet 121
Mühlenweg 166, Haus 15
24116 Kiel

Festgesetztes Mindestgebot in Euro:

6.400 €

in Worten in Euro:

sechs-vier-null-null

Ansprechpartner vor Ort:

Abholzeiten:

Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213

Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h

Herr Göttisch, Tel. 0431/160-61211

Fr.: von 07.30h bis 14.30h