

Beschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Auktionsbeschreibung		1 VW Passat-ex. Polizei	
letztes amtl. Kennzeichen	ZBT: A	SH-36767	
Erstzulassung	ZBT: B	09.11.2015	
Fahrzeug- u. Aufbauart zu: 1	ZBT: J; 4	M1 AC	
Fahrzeughersteller zu: 2	ZBT: 2.1	0603	
Typ und Ausführung zu: 3	ZBT: D.2; 2.2	ACCRLBX0 BQS00067	
Verkaufsbezeichnung	ZBT: D.3	Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG	
Fahrzeug-Identifizierungsnr.	ZBT: E	WVWZZZ3CZGE041365	
Leistung in kw ZBT: P.2	110	Hubraum i. cm ³ ZBT: P.2	1.968
Antriebsart ZBT: P.3	Diesel	Getriebeart	DSG
Gesamtfahrleistung in km	147.686	Lackierung	blau met.
Abgasverhalten	Euro 6	Abgascode ZBT: 14.1	36W0
Leermasse ZBT: G	1.541	zGm ZBT: F.2	2.130
Anzahl Fahrzeugschlüssel	3	Maße: L/B/H in mm	4767-4887/1832/1462-1516
Montierte Bereifung (Größe)	WR 215/60R16	Reifenprofiltiefe in mm	6-7mm
Weiterer Radsatz (Größe)	keiner	Reifenprofiltiefe in mm	entfällt
Letzte Wartung/ bei KM- Stand	11.2023 / 142.000km	stillgelegt am	31.05.2024
nächste HU (incl. AU)	Dez 24	nächste SP	entfällt
Anzahl reparierter Unfallschäden	1	Gesamtschadenssumme	1.700 €

Serienausstattung/Sonderausstattung:

Automatik; PDC vorne und hinten; Klimaanlage; el.Fensterheber 4-fach; elektr. Spiegel; Nebelscheinwerfer m. Abbiegelicht; Tagfahrlicht; Scheiben ab B-Säule abgedunkelt; Serienradio; Sitzheizung vorne;

Festgestellte Mängel/Zustandsbeschreibung:

Geringe Beeinträchtigungen durch Rückbau/ Resteinbauten der Polizeitechnik z.B. Dachhimmel hinten mehrfach durchbohrt; Gebrauchsspuren, Lackschäden und kleine Dellen am Fahrzeug- Aufbau z.B. Fondtür rechts verdetlt und Dachhaut verkratzt; Stoßfänger vorne und hinten verschürft/verkratzt; alterbedingte Gebrauchsspuren im Innenraum und Laderaum z.B. Türdichtungen an Fahrer- und Beifahrertür beschädigt sowie Löcher im Dachhimmel und Sitzbezüge partiell verschmutzt; Frontscheibe kleine Steinschläge; Anrostungen an Fahrwerksteilen, Unterboden, Auspuff und Felgen; Motor stark verölt; Reibflächen der Bremsscheiben an Achse 1 und 2 stark korrodiert; Sonnenblende rechts fehlt; Federbruch 2. Achse links; **Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden! (technische Mängel vorhanden)**

Sonstiges:

Es wird angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Die Mängelliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Fahrzeugbrief/die Zulassungsbescheinigung wird erst nach Zahlungseingang bei Abholung übergeben.

Besichtigungs- und Abholungsort:

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Landespolizeiamt, Sachgebiet 121
Mühlenweg 166, Haus 15
24116 Kiel

Festgesetztes Mindestgebot in Euro:

6.900 €

in Worten in Euro:

sechs-neun-null-null

Ansprechpartner vor Ort:

Herr Möltgen, Tel. 0431/160-61213
Herr Göttisch, Tel. 0431/160-61211

Abholzeiten:

Mo. - Do.: von 07.30h bis 15.30h
Fr.: von 07.30h bis 14.30h